


名 所 在	称 在	用 途 (令別表)	発生日時等	構造・階層 面 積	焼損程度 (焼損面積 延 面 積)	死傷者
	川奈ホテル		昭和32年12月4日	耐火 $\frac{3}{4}$ 一部木造		死者 0名
静岡県伊東市 川奈1459		旅館 (5)イ	出火21時40分ころ 覺知22時00分 覺知別火災報知専用電話 鎮火翌日1時50分	建 2,394 m ² 延 6,877 m ²	1,158 m ² (17%)	傷者 14名 (0)

I 火災概要

① 概 要	川奈ホテルの火災は、火災発見のときはすでに3階屋根裏全面に火がまわっていた上、ホテルに通ずる国道が工事中で通れないため、消防自動車の現場到着が遅れ大火となった。すなわち、発見及び消防隊への遅延が、このような大きな災害をもたらしたものである。						
② 階 別 状 況	階	床面積	焼損床面積	用途(売場)	在館者	死 者	避難設備等
		m ²	m ²				(消) 30本
	PH3	29.7		塔屋			(内) 12箇所 B1F-2
	PH2	29.7	29.7	塔屋			1F-4
	PH1	56.1	29.7	水そう室			2F-3
	③	1,098.9	1,098.9	客室	1		3F-3
	2	1,503.8		客室			(外) 2箇所
	1	2,394.5		客室、フロント			(非)
	B1	1,764.5					
	合計	6,877.2	1,158.3		1	0	
③ 出 火 場 所	(階、室、部位、可燃物状況、居室・非居室、在・不在) 3階の小屋裏から出火したもので、小屋裏を倉庫として、マットレス、椅子等の可燃物を多量に収納していた。また、当日3階は宿泊者1名のみで他は空室であり、かつ小屋裏のため誰も気がつかず発見が遅れた。				④ 出 火 原 因	不 明	

⑤ 火 災 の 延 焼 経 路 等	<p>(出火部位)  </p> <p>3階小屋裏 → マットレス、椅子等の可燃物及び小屋組の木すり等に着火 → 小屋裏の柱及び木すり等を伝播</p> <p>3階小屋裏を倉庫がわりに使用していた所から出火し、収納してあったマットレス・椅子等に燃え移り、小屋裏を急速に這って延焼した。</p> <p>○ 延焼拡大した主な理由 ○最大の原因は発見の遅延である。 ○木造小屋組内より出火したため、要所要所に界壁がなかったことから急速に拡大した。 ○ポンプ車が道路工事で現場到着が遅れ、さらに水源のプール接岸に難渋し、放水開始が遅れた。 ○ 煙の伝播経路 出火時点より小屋裏を急速に這って3階全域に伝播した。</p>													
	<h2>II 火災建物概要</h2> <table border="1"> <tr> <td>① 建 築</td><td> <p>着工・竣工又は主たる改築等 (着工) 昭和9年 月 日 (竣工) 昭和11年11月 日</p> </td></tr> <tr> <td>管 理 状 況</td><td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>② 穫 穴 の 状 況</th><th>③ 防 火 管 理 状 況</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 階 段 <input checked="" type="checkbox"/> ダクトスペース <input type="checkbox"/> エレベーター <input type="checkbox"/> パイプシャフト <input type="checkbox"/> エスカレータ <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/> </td><td>防火管理は全般的に不良であった。</td></tr> <tr> <td>特記なし</td><td></td></tr> <tr> <th>④ 防 火 区 画 等</th><th>⑤ 消 防 用 設 備 等</th></tr> <tr> <td>一部の耐火の界壁が一応防火壁の役割りをしているが、小屋裏上部にわずかの開口部があったため突破されてしまった。</td><td>出火にあたり、実際に使用されたのは、非常用サイレンと屋内消火栓2・3階の各1ヶ所、泡沫式消火器8本であった。</td></tr> </tbody> </table> </td></tr> </table>	① 建 築	<p>着工・竣工又は主たる改築等 (着工) 昭和9年 月 日 (竣工) 昭和11年11月 日</p>	管 理 状 況	<table border="1"> <thead> <tr> <th>② 穫 穴 の 状 況</th><th>③ 防 火 管 理 状 況</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 階 段 <input checked="" type="checkbox"/> ダクトスペース <input type="checkbox"/> エレベーター <input type="checkbox"/> パイプシャフト <input type="checkbox"/> エスカレータ <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/> </td><td>防火管理は全般的に不良であった。</td></tr> <tr> <td>特記なし</td><td></td></tr> <tr> <th>④ 防 火 区 画 等</th><th>⑤ 消 防 用 設 備 等</th></tr> <tr> <td>一部の耐火の界壁が一応防火壁の役割りをしているが、小屋裏上部にわずかの開口部があったため突破されてしまった。</td><td>出火にあたり、実際に使用されたのは、非常用サイレンと屋内消火栓2・3階の各1ヶ所、泡沫式消火器8本であった。</td></tr> </tbody> </table>	② 穫 穴 の 状 況	③ 防 火 管 理 状 況	階 段 <input checked="" type="checkbox"/> ダクトスペース <input type="checkbox"/> エレベーター <input type="checkbox"/> パイプシャフト <input type="checkbox"/> エスカレータ <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/>	防火管理は全般的に不良であった。	特記なし		④ 防 火 区 画 等	⑤ 消 防 用 設 備 等	一部の耐火の界壁が一応防火壁の役割りをしているが、小屋裏上部にわずかの開口部があったため突破されてしまった。
① 建 築	<p>着工・竣工又は主たる改築等 (着工) 昭和9年 月 日 (竣工) 昭和11年11月 日</p>													
管 理 状 況	<table border="1"> <thead> <tr> <th>② 穫 穴 の 状 況</th><th>③ 防 火 管 理 状 況</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 階 段 <input checked="" type="checkbox"/> ダクトスペース <input type="checkbox"/> エレベーター <input type="checkbox"/> パイプシャフト <input type="checkbox"/> エスカレータ <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/> </td><td>防火管理は全般的に不良であった。</td></tr> <tr> <td>特記なし</td><td></td></tr> <tr> <th>④ 防 火 区 画 等</th><th>⑤ 消 防 用 設 備 等</th></tr> <tr> <td>一部の耐火の界壁が一応防火壁の役割りをしているが、小屋裏上部にわずかの開口部があったため突破されてしまった。</td><td>出火にあたり、実際に使用されたのは、非常用サイレンと屋内消火栓2・3階の各1ヶ所、泡沫式消火器8本であった。</td></tr> </tbody> </table>	② 穫 穴 の 状 況	③ 防 火 管 理 状 況	階 段 <input checked="" type="checkbox"/> ダクトスペース <input type="checkbox"/> エレベーター <input type="checkbox"/> パイプシャフト <input type="checkbox"/> エスカレータ <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/>	防火管理は全般的に不良であった。	特記なし		④ 防 火 区 画 等	⑤ 消 防 用 設 備 等	一部の耐火の界壁が一応防火壁の役割りをしているが、小屋裏上部にわずかの開口部があったため突破されてしまった。	出火にあたり、実際に使用されたのは、非常用サイレンと屋内消火栓2・3階の各1ヶ所、泡沫式消火器8本であった。			
② 穫 穴 の 状 況	③ 防 火 管 理 状 況													
階 段 <input checked="" type="checkbox"/> ダクトスペース <input type="checkbox"/> エレベーター <input type="checkbox"/> パイプシャフト <input type="checkbox"/> エスカレータ <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/>	防火管理は全般的に不良であった。													
特記なし														
④ 防 火 区 画 等	⑤ 消 防 用 設 備 等													
一部の耐火の界壁が一応防火壁の役割りをしているが、小屋裏上部にわずかの開口部があったため突破されてしまった。	出火にあたり、実際に使用されたのは、非常用サイレンと屋内消火栓2・3階の各1ヶ所、泡沫式消火器8本であった。													

III 火災後の行動

① 発見状況	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> 発見者 (1階にいた従業員(ボーイ)) <input type="radio"/> 発見の動機 (異様な破裂音を聞いて) <input type="radio"/> 発見後の行動 (非常用サイレンで知らせる) 	
	<p>1階にいたボーイが異様な破裂音を聞き、窓から外を見ると火の粉が落ちているので「火事」と直感し、ただちに非常用サイレンにより知らせた。</p> <p>(火災発生から発見まで約20分位を費している)</p>	
② 通報状況	<p>通報した <input checked="" type="checkbox"/> () 発見後約(1)分</p>	
	<p>火災報知機は専用電話により、消防署に通報されているが、通報者、通報位置等の細部は不明である。</p>	
③ 初期消火状況	<p><input checked="" type="checkbox"/> 消火した</p>	<p>成功 <input type="checkbox"/> 失敗 <input checked="" type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 消火時期 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> 消火困難性 <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> 消火方法 <input type="checkbox"/>
	<p><input type="checkbox"/> 消火しない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 消火時期 <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> 消火困難性 <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> 消火方法 <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> その他 <input type="checkbox"/>
④ 消火活動概要	<p>(消防上の支障・困難性等)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 火災を覚知した消防署ではただちに出場したが、途中道路工事中で迂回せざるを得なかつたため、現場到着に18~20分を要した。 <input type="radio"/> 当時の気象状態が風雨の強い悪条件下であったため、第1の水利である25m²プール(約500m³)付近の地盤が悪くスリップし接岸に非常に苦労し、時間を費している。 <input type="radio"/> 私設消火栓により南翼の2階建客席部分への延焼を防止するため、この小屋裏にホースを延長し、炎上建物との接合部コンクリート壁の冷却及び副射熱による可燃物発火の警戒にあつたため、風下にもかかわらず延焼を免ぬがれた。 	

状況	避 難 方 法	避 難 上 支 障 事 項																
	⑤ 避 難 状 況	<ul style="list-style-type: none"> ○階段を利用 □(　人) ○エレベーター、エスカレータ利用□(　人) ○避難器具を利用 □(　人) ○窓、開口部から直接地上へ □(　人) ○救 助 □(　人) ○その他()□(　人) 	<ul style="list-style-type: none"> ○無 窓 □ ○開口部の格子等 □ ○非常口(出入口)等の施錠 □ ○警報設備□(管理不良、機能不良、未設置) ○停 電 □ ○その他 □ 															
⑥ 死 者 の 状 況	<table border="1" style="width: 100px; margin-bottom: 5px;"> <tr><td>健康人</td><td>名</td></tr> <tr><td>(泥酔者</td><td>名)</td></tr> <tr><td>要保護者</td><td>名</td></tr> <tr><td>[乳幼児</td><td>名</td></tr> <tr><td>高齢者</td><td>名</td></tr> <tr><td>身体不</td><td>名</td></tr> <tr><td>自由者</td><td>名</td></tr> <tr><td>病 人</td><td>名</td></tr> </table> <p>避難上支障となった事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ○無 窓 □ ○開口部の格子等 □ ○非常口(出入口)等の施錠 □ ○警報設備 □ (管理不良、機能不良、未設置) ○停 電 □ ○その他 □ 	健康人	名	(泥酔者	名)	要保護者	名	[乳幼児	名	高齢者	名	身体不	名	自由者	名	病 人	名	なし
健康人	名																	
(泥酔者	名)																	
要保護者	名																	
[乳幼児	名																	
高齢者	名																	
身体不	名																	
自由者	名																	
病 人	名																	
IV 問題点・教訓等																		
<ol style="list-style-type: none"> 1 火災の早期発見のため、防火管理体制の強化及び自動火災報知設備等の設置が必要である。 2 建物の要所要所に完全な防火区画及び防火壁等を設け、被害危険を分ける必要がある。 3 一般に観光ホテルは、市街地より離れており、消防隊の現場到着が遅れるものと考え、自己の自衛消防体勢を整備強化する必要がある。 4 破壊作業を容易にするため、破壊器具及び破壊方法等の研究、ポンプ積載の梯子の長さ及び使用方法についての研究、訓練が必要である。 5 道路等の通行障害、水利等の状況について事前には握り、研究しておく必要がある。 																		

