1983年日本海中部地震

. . .

秋田市新屋松美町地震被害調査報告書

昭和60年3月







本書は、1983年5月26日に発生した「日本海中部沖地震」において発生した災 書の中で、特に局部的な範囲で、集中的に被害を受けた箇所について、その被害 原因を科学的に究明調査した結果をとりまとめたものであります。

このような調査は他に類例がないものでありますので、今後の防災行政に役 だてていただければ非常に幸いとぞんじます。

なお、お手数でも同封の受領書をご返送くださるようお願いいたします。

秋田市

日本海中部地震による新屋松美町周辺の被害状況



写真-1 3号道路の沈下



写真一 2 20号道路の継断亀裂



写真<mark>ー 3</mark> 倉庫内部の噴砂

写真-7 門柱の傾斜及び車庫の被害





写真- 6 ブロック塀の倒壊及び,建物の被害

写真-5 13号道路沿いのブロッ塀の倒壊



写真-4 地盤沈下に伴う車庫及びフェンスの被害



発刊のことば

1983年5月26日正午に発生した日本海中部地震により,秋田県内に於いては死者83 人,負傷者265人,家屋の全半壊3764戸,その他道路,鉄道,港湾等,交通施設から水 道,ガス,電気など生活に直接関連する施設まで広範囲にわたり大きな被害をこうむった ものであり,被害はおもに秋田市から県北部にかけての沿岸部一帯に集中しているのが特 徴的である。

このうち秋田市に於いても3人の尊い人命の犠牲をはじめ家屋の全半壊,公共施設等に 多くの被害を受けたものでありますが,この中でも特に被害が集中した,新屋松美町の被 災者の会より今回の災害は単なる天災ではなく被災地を取りまく上・下水道,ガス,電話 ケーブル,工業用水等の地下埋設物,ならびに隣接沼地埋立による人為的要因が大きいと した被災者の会の疑問に答えるため,秋田大学,早稲田大学理工学研究所に調査を委託し, 科学的に調査研究された結果を取りまとめたものであり,本調査報告書が今後の地震対策 の参考として関係各位のお役に立てば幸いと存ずるものである。

> 昭和60年3月 秋田市役所建設部



				PAGE
第	1	章	まえがき	1
第	2	章	調査目的および報告書の構成	2
第	3	章	委員会の構成および活動概要	3
第	4	章	調査過程の概要および結論	6
第	5	章	調 査 内 容	16
	5.	1	地形測量及び旧地形図の収集	16
	5.	2	地震被災状況調查	20
	5.	3	埋設管などの施工状況に関する調査	32
	5.	4	機械ボーリング及びサウンディング調査	51
	5.	5	地下水位観測	59
	5.	6	弾性波速度測定および常時微動測定	61
	5.	7	室内土質試験	79
第	6	章	検 討 結 果	94
	6.	1	地層構成および生成過程	94
	6.	2	地下水位の変遷	105
	6.	3	液状化およびすべり安定性	109
	6.	4	被災の直接的な原因	122
	6.	5	被災に与えた埋設工事および溜池埋立による宅地造成工事の影響 …	126
第	7	章	あとがき	142
			参考文献	143

別冊資料(その1)本文に対する資料編 目 次

- (A) 地震被害状況調查関係資料
 - 1. 地形図
 - 2. 古地図
 - 3. 被害調査アンケート
- (B) 埋設管などの施工状況に関する調査資料
 - 1. 地下埋設管及び道路構造
 - 2. 埋戻し土の透水係数の推定
 - 3. 地下水面の推定
- (C) サウンディング方法及び結果に関する資料
 - 1. 調査・試験の各項目毎の概要
 - 2. 土質柱状図
 - 3. スウェーデン式サウンディング
 - (1) 埋戻し土R-1~R-4
 - (2) $S 1 \sim S 26$
- (D) 地下水位観測方法及び結果に関する資料
 - 1. 地下水位観測結果一覧表
 - 2. 地下水位経時変化図
 - 3. 過去5年間の降水量経時変化図
- (E) 弾性波速度測定,常時微動測定方法及び結果に関する資料
 - 1. PS探查(屈折法)
 - 2. PS検層
 - 3. 走時曲線

.

- 4. PS探查記録波形
- 5. PS 検層解析図
- 6. 常時微動の測定方法
- 7. 常時微動使用機器
- 8. 常時微動の解析手法

- 9. パワースペクトル及び記録波形
- 10. 周波数応答関数(スペクトル比)
- (F) 室内土質試験方法及び結果に関する資料
 - 1. 室内土質試験の概要
 - 2. 土質試験結果図表

土質試験結果一覧表

- 振動三軸試験供試体試験結果一覧表
- 土粒子の比重試験
- 土の含水量試験
- 土の粒度試験結果
- 土の液性限界・塑性限界試験
- 塑性図による分類
- 土の一軸圧縮試験
- 三軸圧縮試験(CD)(初期状態 圧密過程)
- 三軸圧縮試験(CD)(軸圧縮過程)
- 三軸圧縮試験(CD)(側圧一最大主応力差)
- R~Nℓ関係

振動三軸試験(軸ヒズミ,間隙水圧曲線)

- (G) 液状化解析に関する資料
 - 1. 液状化検討
 - 2. F_Lと地下水位の関係
 - 3. 液状化と地盤・家屋被害との関係
 - 4. 過剰間隙水圧の推定
 - 5. 液状化検討計算リスト
- (H) 安定解析に関する資料
 - 1. 計算条件の設定
 - 2. 計算結果
 - 参考文献
 - <巻末添付図>
 - 図A・2・1 二十六番字割山見取絵図面

(明治二十二年一月二十三日調查)

図A · 2 · 2 二十六番字割山地引画図 (明治二十二年一月二十三日調査)

.

- 図A・2・3 二十七番字下川原見取絵図面 (明治二十二年一月二十三日調査)
- 図A · 2 · 4 二十七番字下川原地引画図 (明治二十二年一月二十三日調査)

第1章 まえがき

昭和 58 年 5 月 26 日に発生した日本海中部地震の,秋田市における被害の度合は, 県内では特に大きいものではなかったが,若干の区域には著しい被害が集中した。 新屋松美町・新屋松美ヶ丘東町の問題の地域もその一つであるが,そこでの被災範 囲は特定の狭い地区に限られていた。そのため,地区住民の間で単なる自然現象と いうよりは,人工的な要因が加わって被害を大きくした可能性が問題にされた。そ してその要因としては,地区周辺で行われた各種埋設管工事と溜池の埋立による宅 地造成工事の影響が想定された。

これらの工事が,被害に与えた影響を究明するようにとの被災住民の要請に応え て,秋田市では7名の専門委員から成る「新屋松美町地震被害調査委員会」(委員 長 加納 博)を構成して,科学的な調査にあたった。

委員会が実質的な調査活動を開始したのは10月以降である。以後約6ケ月にわ たって、当面可能な限りの各種の調査を行い、ここに一応の結論を得た。本報告書 はその調査結果をまとめたものである。

第2章 調査目的および報告書の構成

本調査は,日本海中部地震で被災した新屋松美町および新屋松美ケ丘東町におけ る,地震被害とその原因を科学的に究明することを目的として行われた。その際, 特に次の点に留意した。

(1)下水道管等の地下埋設工事の影響

(2) 溜池埋立による宅地造成工事の影響

(3) その他関連した地域特性等

このために、まず、被害の実態や地理・地質状況についての調査を行い、それら をもとに、被災原因の検討および上記の工事が被害に与えた影響についての解明を 行った。

具体的な調査項目,調査方法については,委員会の席上で検討して実施したが, この種の調査では確立された方法はないため,必要に応じて調査内容を途中で修正 補足していった。この経過とその他の委員会活動状況については,第3章で述べ、 第4章では調査過程の概要および結論を述べる。

実際に行われた調査の内容は第5章で、また被災原因等の検討結果については第 6章で述べる。更に調査資料の詳細や検討過程の資料は別冊資料としてまとめられ ている。(秋田市保管)

第3章 委員会の構成および活動概要

(1) 委員会の構成

このたびの地震に際して,秋田市新屋松美町2番地の一角を中心として起きた地 盤液状化による被害については,発生以来各方面から注目される所となり,科学的 な原因究明が要望されていた。この問題について,秋田市においては,被災者の会 (佐藤重雄会長,藤原 繁副会長)から市議会議長に出された陳情書(昭和58年 9月2日)を受けて,専門家グループによる調査委員会を設けて対処することとな った。その結果,下記の7名(内,秋田大学5名,早稲田大学2名)の委員が,12 月26日,秋田市長高田景次から正式に委嘱された。

(五十音順)

氏	名	専門分野	所属・職	
加 納 (委員	博 長)	応用地質学	秋田大学名誉教授	
狐崎	長琅	応用地球物理学	同 鉱山学部助教授	
古藤田	喜久雄	建築基礎工学	早稲田大学理工学研究所教授	
柴田	豊吉	地質学	秋田大学鉱山学部助教授	
清 水	浩志郎	道路工学	同 教授	
野 越	三 雄	地球物理学	同 教育学部教授	
若 松	加寿江	建築基礎工学	早稲田大学理工学研究所研究員	

(2) 委員会の活動概要

(2.1) 準備段階

委員会の正式な発足は12月26日であるが,それまでの段階として次のような準備作業が地元委員(仮)を中心として進められた。10月15日,市から調査を依頼 された加納ほか6名(全員)の初の打合せ会が,秋田市建設部(部長 大高昭五, 次長 佐々木昭一・栗田博喜)の斡旋によって秋田市役所内で開かれ,委員会の性 格・目的・役割等基本的問題について意見が交換された。その結果,10月19日, 委員会内規(案)を成文化して市に提出した。調査作業は委員会の指導助言の下で, 適切な地質コンサルタント業者に委託して行わせることとし,基礎地盤コンサルタ

ンツ(株)(以下,K社と略称)〔担当者:安田 進・瀬戸山秀俊・中田嘉久・ 梅内勝彦〕が,最終的に選ばれた。委託を受けたK社からは,11月4日,具体的 な調査および解析計画案が出され,11月10日には作業工程表が提示された。これ らに従って,11月15日から各種現場作業が開始された。厳冬の積雪期にかかりな がら,これらの作業は12月26日までに当初予定のすべてを一応終了したが、この 間に行われた主な作業内容は次のようである。

- 1) 地形測量(1/500 および1/1000図)
- 2)地質調査ボーリングおよび標準貫入試験(4孔,各10m)
- 3) スウェーデン式サウンディング試験(20点,各10m)
- 4) 地下水位測定(56点)
- 5) PS探查(8測線)
- 6) PS 検層(4孔) 〔ただし,秋田大学が実施, K 社協力〕
- 7)常時微動測定(20点,内4点で地表・地中同時観測)
- 8) 被災状況の現地調査(アンケートおよび聞き込み)
- 9) 室内土質試験
- 10) 液状化解析
- (2.2) 活動の経過

各種の調査および解析結果を総合検討し,報告書を作成するための本委員会を, 12月26日以来4回(第1回 12月26日,第2回 2月6日,第3回 3月10 日,第4回 3月23日)にわたって開催し,その都度提出されたK社による作業 の中間報告書および委員からの意見書が慎重かつ活発に審議された。また,各委員 会の前後には地元委員を中心としてしばしば実質的な作業委員会(10数回)を開 いて資料の整理等にあたった。さらに随時現地や関係方面に出向いて調査・資料収 集に努めた。その間の活動を通じて新たに提起された諸問題に対応して,次のよう な調査および解析が実施された。

- ① I, Jブロックを中心とする地下水位測定の追加(10点)(1月15日-1月
 25日)
- ② K地区を中心とするサウンディング試験の追加(6点)
- ③ 道路の施工状況-特に埋戻し土の調査(1月24日)

- ④ 下水道工事における埋残し矢板の延長と、矢板上下の水位差の確認(3月16日)
- ⑤ 溜池埋立造成工事前の自由地下水面の推定計算
- ⑥ すべり面の安定解析

٠

- ① すべり運動に伴う下水道管の変形状況の確認調査(2月14日)
- ⑧ 被災地区の明治初期に遡る古地形に関する資料収集と土地状況変遷史の調査
- ⑨ 地盤液状化による建物被害の判定基準としての"非液状化層厚"の検討
- ◎ 埋設工事が周辺家屋に及ぼした被害の再確認(3月16日)

以上の調査資料を総合検討し、4月14日,問われた被災原因についての最終結論 を秋田市長に答申し、本報告書を提出した。

第4章 調査過程の概要および結論

(1) 調査過程の概要

本調査は、日本海中部地震で家屋が被害を受けた秋田市新屋松美町および新屋松 美ケ丘東町について、周囲の埋設工事や溜池埋立工事の影響も含めて被害原因につ いて調べたものである。一般に、この種の災害には、多くの要素が関与しており、 その解明には、精細な微視的考察と共に、大局的な巨視的観点を保持する必要があ る。従って、主たる検討目標は、次の諸項目におかれた。

- (A) 被害の実態とその評価
- B 地理・地質的地域特性と地震被害との関連
- ② 埋設及び埋立工事と地震被害との関連
- この目的を達成するため、まず下記のような現地調査や資料収集を行った。
 - ① 地震被災状況に関する聞きこみ調査
 - ② 地盤調査(ボーリング、サウンディング、地下水位測定など)
 - ③ 地盤の動的特性調査(常時微動測定, PS 検層・探査, 室内液状化試験)
 - ④ 地理・地質的背景に関する資料収集
 - ⑤ 埋設および埋立時における施工および被害状況に関する聞きこみ調査

これらの結果をもとに、地層構成および生成過程の把握,地下水位分布の検討, 地盤の液状化解析,のり面安定解析などを行って,被害箇所・無被害箇所について 被害および無被害の理由を考察してみた。

この際,近年の宅地化以後の諸工事が地震被害に与えた影響と共に,それ以前の 人工的条件や自然条件の被害との関わりについても,注意を払った。

被害の要因は、地盤の液状化である。そこで、これに直接関与する地盤側条件と しては、土の粒度や緩さと地下水位とが検討の中心となった。

◎の近年の諸工事と地震被害との関連においては、特に次の諸項目が検討された。

- ③ 下水道管等の地下埋設工事が地盤の緩みと地震被害に及ぼす影響
- ⑤ 下水道管等の地下埋設工事が地下水位の上昇と地震被害に及ぼす影響
- ⑥ 溜池埋立による造成工事が地下水位の上昇と地震被害に及ぼす影響

(2) 被害の実態とその評価

日本海中部地震の秋田市における震度は気象庁によりVと発表された。市内居住 域の震度は平均的にはVのやや弱い方とみられ,孤立分散的被害は広く認められる ものの,集中的な著しい被害は比較的小範囲の若干の区域に限定されている。

新屋松美町・新屋松美ヶ丘東町の問題の地域もその一つである。図4・1(b)にその 被害状況を示す。家屋被害は、F1、F2ブロックとその周辺領域とに発生した。

調査結果によると、 F_1 , F_2 , H_1 ブロック等では地盤が緩いうえに地下水位も 高い。このことと、被災状況・液状化解析結果等をあわせて考えてみると、家屋に 不同沈下等の大きな被害を与えた主な原因は、地盤の液状化にあると判断された。 さらに、 F_2 ブロックから H_1 ブロックにかけては液状化に起因したすべりが発生し、 被害が強められたと考えられる。また、被災・無被災箇所における液状化解析結果 をもとにして考えると、地表面下の液状化しない土層の厚さ(非液状化層厚)があ る厚さ以上存在していたと推定される箇所では、その下層が液状化していても、地 表付近の地盤および家屋は被害を受けていないと結論された。その限界となる厚さ は、地震時に発生した地表最大加速度の仮定値によって異なるが、区域内で一率に 200gal、150 gal の加速度を想定してみると、それぞれ1.5 m、2.5 m程度と考 えられた。ただしこの値はいくつかの仮定値にもとづいて出されており、誤差はい くらかあると考えられる。

ちなみに,運輸省秋田港工事事務所における,日本海中部地震での地表最大加速 度実測値は,EW 205 gal, NS190 galであった。

(3) 地理・地質的地域特性と地震被害との関連

本地域は、地震被害の著しかった新屋元町と同様、日本海岸に沿う砂丘帯と沖積 平野との境界部に位置する。明治30年旧陸軍省が射撃場をつくるにあたって、東 西に延びる土塁を砂を盛って建設したが、その上部が昭和30年代に削られ、宅地 化されたのが、F₁、F₂、K₁ブロック等である。その北側の一帯(G、H₁、H₂、 I、Jブロック等)は昭和52年に溜池の埋立により宅地化された所である。土塁 建設以前の明治20年代には、当時の古地図により、F₁、F₂ブロックの大部分は、 上記のGからJまでのブロックにかけて広がる一帯の溜池の上にあったことがわか





- 全壤家屋 半壤家屋 一部破坏家屋
- ・ ボーリング・標準貫入試験・PS検層・ 常時微動測定地点
- ご既存ボーリング地点
- △ :スウェーデン式サウンディング実施地点
- O :地下水位観測地点
- ⊗ :當時微動測定地点
- •---- : P S 探查实施位流

ų,

図4 · 1(a) 本調査内容及び秋田市役所調査にもとづく被害分布の図



等高線の数値は標高を示す

- --- : 下水道管理埋設位置 、
- ------ : 工業用水管 (\$ 1200mm) 埋設位置
- - ・下水道管は昭和56年11月~57年 3月にかけて施工
 - ・工業用水管は昭和44年2月~44 年3月にかけて施工
 - ・溜池埋立はG、H₁、H₂、I、
 Jブロックで昭和52年7月~53 年3月にかけて施工

- こ家屋の傾斜・沈下
- × :家屋の危裂
- V : 塀の危袋・傾斜・破壊
- ~~~ : 道路及び敷地内の龟裂
- 三三 :噴 砂
- ① :嗩 水
- :地盤沈下
- :地盤隆起
- :家屋布基礎の龟裂・破壊
- ←→ :傾斜・移動の方向
- ▲ :地区割りをしたブロック名(例)

図4 · 1(b) 本調査による被害分布図

る。また,空中写真判別によれば,更にその以前は,この辺りも旧雄物川の河道で あったとみられる。旧河道はLブロックの方向から西流してF2,F1の各ブロック の北側をかすめて,Gのあたりで北向きに流れを転じていた模様である。F1,F2 ブロック付近は南東一南一西のほぼ三方から,地表水・地下水が流入する集水地形 となっており,地下水位が高まりやすい状況にある。またこの区域は全般的に,人 工あるいは自然のごく緩い砂層から構成されている。これらのことが,この区域の 地盤液状化の背景をなすものとして注目される。

(4) 下水道管等の地下埋設工事が地盤の緩みと地震被害に及ぼした影響

このことに関しては、特に13号道路に下水道管を埋設する際に、両側の家屋や 地盤に被害が生じたことについて、まず言及しなければならない。この被害に関与 する可能性をもつ要因を、工事過程の順に列記し、更にその個々についての検討結 果をのべる。

③ 矢板打設時の振動やそれによる地盤沈下

⑩ 掘削工事中の矢板のはらみ出し

© 掘削の際の水の汲み出しによる地盤沈下

④ 矢板引抜時の地盤沈下

.

これらのうち①については工事状況から判断して無視してよいと考えられる。

また,水の汲み出し量が比較的少なかったことから考え, ©はあまり大きなもので はなかったと考えられる。

③, ⑥, ④が地盤の緩みに及ぼす効果を, ①土木工学的な経験や解析による評価 と②現場試験的評価の2面から考察した。

①の面からは、 ②の効果はやや広く及び得るが、むしろ地盤を締め固めるように 働くものと考える方が自然である。 ②もまた締固める方向に作用する。 ③の効果は 条件により、緩ませるようにも、また逆に締め固めるように作用することもあり得 るが、その影響範囲はその工事の近傍に限られる。

②の面の調査としては、標準貫入試験とスウェーデン式サウンディングにより、 地盤の緩さの場所による変化を相互に比較する方法をとった。F₁, F₂ ブロックで はほぼ一様に、表層 2~4mほどN値が5以下の非常に緩い砂層から構成されてお り、道路(13号および20号)からの遠近による差は認められなかった。

 F_1 , F_2 ブロックにおける緩さが特異なものなのか,他のブロックにおける地盤の 締まり具合と比較してみたところ,東隣の K_1 ブロックでもほぼ同様な緩さの地盤 が存在していた。ここは, F_1 , F_2 ブロックから続く土塁跡に相当するため、土塁 を造るために盛った土が緩かったと考えられる。同様に緩い割にはこの K_1 ブロック では地震による地盤変状も家屋の被害も生じなかったが、これは、地下水位が、2.6 m程度と深く、その下層では、液状化した可能性はあるものの、表層にこれだけの 非液状化層厚が存在したために被害を与えなかったのではないか、と考えられる。

したがって埋設管のごく近くでは①により地盤を緩めている可能性はあるものの, F₁, F₂ブロック全体としては, 地盤がもともと緩い状態にあったのではないかと 判断される。ただし, これらの判断は地震後の地盤調査結果にもとづいたものであ り, 地震前後で緩さが変化していないということを前提としている。

F₁, F₂ブロックの地震被害は、そこでの全般的液状化とそれによるすべりに起 因すると考えられるから、このような工事の影響が地震被害の大局を左右する程の ものとは考え難い。

(5) 下水道管等の地下埋設工事により地下水位を上げたことの影響

下水道工事により地下水位を上げた可能性としては、F₁ブロック北側の13 号道 路に埋残しにされている矢板によるものが、最も大きいと予想された。そこで、そ の付近の地下水位を比較したところ、埋残しにされている矢板の上、下流側で約50 ~ 60 cmの水位差が認められた。上流側とは、矢板の南側である。一般にこの種の 障壁によっては、上流側の水位の上昇と下流側の下降とがほぼ同程度生じ得るから、 工事前の地下水位面からの、矢板を埋残しにしたことによる地下水位の上昇は図 4 · 2(b)に示すように、この半分程度と考えられる。結局、矢板埋残しによって F₁ブロック内の地下水位は 25 ~ 30 cm程度上昇した可能性があると判断される。

同じ 13 号道路でF2 ブロックの北側に相当する,矢板引抜区間では,埋設管を挾 んで上,下流側の地下水位差が,約20~50 cmであった。この水位差は埋設管が流 れをくい止めているためか,あるいは管周辺に水みちができて逆に透水性が良くな ったためか区別はつきにくかったが,その値は矢板埋残し区間より小さかった。ま







図4・2(b) 矢板埋残し区間での地下水位の変動の概念図

た,20号道路の工業用水管等を挟んだ上,下流側でも,13号道路の矢板引抜区間 と同程度の水位差があった。したがって,埋設工事による水位上昇は13号道路の 矢板埋残し区間が最も大きかったと考えられる。

矢板埋残し区間での 25 ~ 30 cm の水位上昇が液状化に与えた影響をみるため、それだけ現在の地下水位を下げた状態での液状化解析をFi ブロックについて行ってみたが、地下水位以下の層(地表面下0.6m 程度以下)ではやはり液状化する可能性があったと判断された。したがって、地下埋設工事のみが、地震による地盤、家屋の被害に与えた影響は少ないと考えられる。

(6) 溜池埋立による宅地造成工事が地下水位を上げたことの影響

溜池埋立による宅地造成工事が与えた影響として, F₁, F₂ブロックの地下水位 を上げて, 液状化やすべりによる被害を受け易くした可能性が考えられた。

 F_2 , H_1 ブロックを通る断面(図4·2(a)参照) についてみると、13号道路よ り、少し南のS-9およびNaA地点で、現在の地下水位は地表面下約1mとなって いる。仮りに、 H_1 ブロック付近の溜池が埋立てられなかった場合の地下水位面を 推定してみると、この付近で地表面下1.5~2.0m位となった。造成工事が行われ る前に、 F_2 ブロック内でその程度地下水位が低かったという住民の話もあり、造 成工事により F_2 ブロックの地下水位を 0.5~1.0m位上昇させた可能性はあると 考えられる。

これだけの水位変動があった場合に、被害にあたえた影響を調べるため、次に、 地下水位が上記の値だけ下がっていたと仮定し、液状化解析を行ってみた。その際、 地表最大加速度値を、秋田港湾における日本海中部地震の実測値とほぼ同様に、200 galと仮定した場合と、150galと仮定した場合の2例について、検討した。その結 果、S-9、NaA地点では、200galの場合は地下水位以下の層で、150galの加速 度の場合は地表面下2.0~2.5mより下層で液状化を生じていた可能性はあると計 算された。従って、非液状化層厚はそれぞれ1.5~2.0m、2.0~2.5mというこ とになる。この値は(2)で述べたように、液状化により地表付近の地盤や家屋が 被害を受けるか否かの限界値あたりに相当している。

なお、 Fuブロックについても、同様に溜池埋立による地下水上昇はあったものと

考えられるが、Gブロックでの埋立て層厚はH₁ブロックのそれより薄く,被害に与 えた影響はF₂ブロックよりも少なかったと考えられる。

(7) 被害要因の総括

地震による地盤の液状化被害に及ぼす地盤条件は、①砂地盤であること、②締ま り方が緩いこと、③地下水位が高いことである。図4・1の区域全体の表層は①の条 件を充たしているが、場所により土質に若干の差はある。このことが液状化の難易 に部分的には寄与している。

とりわけ問題となるのは、②と③である。 更に厳密にいうなら、②と③の総合 によって推定される非液状化層厚が被害の可能性を評価するための主要な足場とし て、ここでは用いられた。

さて調査の結果,図4・1 に示された区域全体が緩い地盤であることが,明らかになった。被害が特に集中したF₁,F₂ブロックは,K₁ブロックを除くその周辺よりも、さらに緩い傾向にある。

ここの地盤表層は、明治年代に溜池と田地との埋立・盛土によって造成された旧 陸軍の土塁の名残りである。土塁建設当時の施工状況からも、その土塁は既に緩い 状態にあったと推定される。宅地化後の道路の諸工事の影響については、13号道路 のごく近傍を緩めた可能性は依然として残るが、地震後の地盤調査によっては、緩 めたとも強めたとも判定できなかった。しかし、 F_1 , F_2 ブロック全体の緩みに関 与している可能性は低いと思われる。

地下水位については、もともと全般的にこれが高まりやすい地形的状況にある。 F₁, F₂ブロックの近年の宅地化以後についていえば、その北側にあった溜池を昭 和52年に埋立てたことが、このブロックの水位の上昇に、0.5~1.0m程度寄与 したと推測される。道路における埋設工事による地下水位への影響としては、13号 道路のF₁ブロック付近における矢板の埋残しがもっとも大きく寄与しているが、 これのみによる水位の上昇はF₁ブロックの近接部で最大となり、それは0.25~0.3 m程度である。

13 号道路の下水道管や20号道路の工業用水管の埋設等による地下水位への影響は、地下水流をせき止める方向に働いているか、管路に沿う排水性を高める方向に

働いているのか,双方の可能性が追求されたが,いずれとも断定できなかった。い ずれにせよ,これによる水位変化は矢板の埋残しによるものよりは小さい。

F₁, F₂ブロックの宅地化以後,現在までの地下水位の変化については,その後の溜池の埋立と埋設工事とが全体として影響している。F₁ブロックではF₂ブロックよりも溜池の埋立による水位上昇はやや少なかったと推定されるが,矢板の埋残しの影響も含めると,F₂ブロックと同程度とみられる。

F1, F2ブロックにおけるこのような各種工事にともなう水位上昇がなかったと したら、今回の地震でこれらのブロックに液状化被害が生じなかったかどうかは、 非液状化層厚からみて,限界的な状況にあり,いずれとも判断し難かった。仮に被 害があったとした時,被害程度が軽減されたか否かについて被害機構を踏まえて検 討したが,このことに関しては,地盤に固有な不均質性,繰り返し実験のできない 地震という現象,現状の関連学問の到達段階等から,解析におけるある程度の誤差 は避けられず,遺憾ながら明確な結論は出し得なかった。

更に、地震現象は、その源、伝播経路、それを受ける側の立地条件により、複雑 に変化するもので、仮りに震度が同じでも被害の生じ方は、条件により多様に変化 するものであることも注意しなければならない。

第5章 調查内容

5・1 地形測量及び旧地形図の収集

(1) 目 的

地理的環境、地盤造成の実状、それらの変遷などを明らかにする。

本地域は、新興住宅地であり、時代の移り変わりとともに地形が大きく変貌を見せて いるため、13号市道を中心に約200m四方の詳細な地形測量と旧地形図の収集を実施し、調査・究明のための基礎資料とした。

(2) 方 法

地形測量は、平板測量と水準測量を実施し、S=1:500の平面図を作成した。な お、もう少し広範囲な地域については、秋田市役所所有の秋田都市計画図(S=1: 2500 昭和54年12月測図)と重ね合わせS=1:1000の平面図を作成した。

旧地形図の収集については、建設省国土地理院発行の地形図(S = 1:50000),秋 田市役所所有の秋田都市計画図(S = 1:3000またはS = 1:2500),及び秋田地方法 務局登記所,新屋支所資料の絵図面を収集した。

(3) 結 果

地形測量結果は、今回の現地調査位置・内容を図示し、調査位置平面図(S=1: 1000)として、図 5・1・1 に示した。

収集した旧地形図は、図5・1・2群、図5・1・3群に変更年次毎の地形図を示し、 図5・1・4に地形の変遷図としてまとめた。なお、絵図面は別冊資料その1(A)に一括 掲載した。

これらをもとにした地形の変還に関する検討結果は、第6章6・1で後述する。





図5・1・2(a) 大正1年測図,同2年3月30日発行



図5·1·2(c) 大正1年測図,昭和13年修正測図,同27年資料修正



図 5 · 1 · 2 (b) 大正 1 年 測図, 昭和 2 年 4 月 30 日 発行



図 5 · 1 · 2 (d) 大正元年測量,昭和46年改測,昭和49年 2 月28日発行



図 5 · 1 · 3 (a) 昭和27年12月測図 (S = 1:3000)



図5 · 1 · 3(c) 昭和48年5月撮影, 9月測図 (S=1:2500を1:3000に縮小)



図5 · 1 · 3(b) 昭和38年測図(S=1:3000)



図5 · 1 · 3 (d) 昭和54年6月撮影, 12月現地調査

(S=1:2500を1:3000に縮小) 100 m

5·2 地震被災状況調查

(1) 目 的

今回の地震やそれ以前の下水道等の周辺工事の際の本地域における家屋・地中埋設 物,地盤等の被害をアンケート調査により把握し,地震被害の原因究明のための資料 とする。

(2) 方法

図5・1・1調査位置平面図(S=1:1000)の範囲の113世帯に,別冊資料その1 (A)に示した被害調査用紙を配布し,アンケート記入後郵送にて回収した。期限ま でに未回収のものや,一部詳細確認の必要のある世帯へは面接調査を実施した。

アンケートの質問内容は、以下のものである。

- 家屋の建築状況(建築した年,盛土及び布基礎の鉄筋の有無)
- ② 家屋の被害状況(傾斜・沈下, 布基礎の破壊, 壁の亀裂等の程度)
- ③ 地盤の被害状況(噴砂・噴水,地われ,沈下・隆起等)
- ④ 付近の構造物の被害状況(ブロック塀,道路等)
- ⑤ 地震時の振動状況(ゆれ方,継続時間,ゆれた方向等)
- ⑥ 下水道工事等の施工中の変状
- ⑦ 周辺工事等により、地下水の変化で気づいた事項
- (3) 結果

被害調査用紙を113世帯に配布し、107世帯から回答をいただいた。この回答結果 のうち、家屋及び地盤被害の状況については、図5・2・1地震被害図に整理している。 また、各回答項目については以下に示したように、ヒストグラムで整理した。 以降に示される家屋名は、図5・2・2に示した記号で記述するものとする。



	L
21	



a 家屋の建築状況

ć

.

建築年代,盛土厚及び布基礎に鉄筋が入っているかどうかにつきヒストグラムで 整理した。これが、図5・2・3~図5・2・5である。

+



図 5・2・3 建築年代のヒストグラム


図 5・2・4 盛土厚のヒストグラム

図 5・2・5 鉄筋の有無ヒストグラム

回答していただいた範囲では,盛土厚1.0m以下が大半を占めている。また,家 屋の布基礎に鉄筋が入っているかどうかについては,図5・2・5のように50世帯で 鉄筋が入っていた。

建築年代をみると,昭和53年 秋田県住宅供給公社の造成地に建築された家屋が回答の2割程度を占めている。

b 家屋の被害状況

.

家屋の被害状況及び次項 cの地盤の被害内容・位置については,図5・2・1 地震 被害図として示している。

なお,秋田市役所調査及び本調査による被害分布図を,図5・2・7に示した。 家屋の被害は,45世帯(回答数107世帯)であった。

(a) 布基礎の被害状況

	(小さなひびわれ 13世帯	
	大きなひびわれ 5 世帯	
	段差が出来た	
	破壊 1世帯	
	ブロック状 1世帯	
	大きなひびわれ、ブロック状 ―――― 1世帯	
	大きなひびわれ,段差が出来た ———— 3世帯	
	↓ 小さなひびわれ、段差が出来た ───── 2世帯	
	土台と基礎がはずれた家屋 9世帯	
	▲礎に鉄筋が入っている家屋 2世帯 (6世帯は鉄筋無し、1世帯は不明)	
	ーボルトで締められている家屋 7世帯 (2世帯は不明)	
(Ъ)	壁に亀裂・破損が生じた家屋 31世帯	
(b)	壁に亀裂・破損が生じた家屋 31世帯 「基礎に鉄筋が入っている家屋	
(b)	壁に亀裂・破損が生じた家屋 31世帯 基礎に鉄筋が入っている家屋 7世帯 パ 入っていない家屋 17世帯	
(b)	壁に亀裂・破損が生じた家屋 31世帯 基礎に鉄筋が入っている家屋 7世帯 パ 入っていない家屋 17世帯 不 明 7世帯	
(b)	壁に亀裂・破損が生じた家屋 31世帯 基礎に鉄筋が入っている家屋 7世帯 パ 入っていない家屋 17世帯 不 明 7世帯 被災状況 マ世帯	
(b)	壁に亀裂・破損が生じた家屋 31世帯 基礎に鉄筋が入っている家屋 7世帯 パ 入っていない家屋 17世帯 不 明 7世帯 被災状況 18世帯	
(b)	壁に亀裂・破損が生じた家屋 31世帯 基礎に鉄筋が入っている家屋 7世帯 パ 入っていない家屋 17世帯 不 明 7世帯 被災状況 18世帯 太く開口したひびわれ 8世帯	
(b)	壁に亀裂・破損が生じた家屋 31世帯 基礎に鉄筋が入っている家屋 7世帯 パ 入っていない家屋 17世帯 不 明 7世帯 被災状況 7世帯 細いひびわれ,小さなひびわれ 18世帯 太く開口したひびわれ 8世帯 段差が出来た 1世帯	
(b)	壁に亀裂・破損が生じた家屋 31世帯 基礎に鉄筋が入っている家屋 7世帯 パ 入っていない家屋 17世帯 不 明 7世帯 被災状況 7世帯 細いひびわれ,小さなひびわれ 18世帯 太く開口したひびわれ 8世帯 段差が出来た 1世帯 大きくはげ落ちた 1世帯	
(b)	壁に亀裂・破損が生じた家屋 31世帯 基礎に鉄筋が入っている家屋 7世帯 パ 入っていない家屋 17世帯 不 明 7世帯 被災状況 7世帯 細いひびわれ,小さなひびわれ 18世帯 太く開口したひびわれ 8世帯 段差が出来た 1世帯 大きくはげ落ちた 1世帯 その他 2世帯 (壁の鉄平石がはげ落ちた,風呂に亀裂が入った)	

(c) 家具の転倒状況

家具が転倒したという回答は、11世帯であった。このうち、基礎に鉄筋が入っている家屋は、5世帯であった。

家屋の被害状況ヒストグラムを、図5・2・6に示した。



〔各項目の区分〕

- (A) 住宅に被害がない場合(車庫や敷地内の 地盤に被害があった世帯含む)。
- (B) 基礎に全く被害がなく,壁のみに亀裂が あった世帯。
- (C) 基礎に全く被害がなく、家屋の傾斜・沈 下及び隆起があった世帯。
- (D) 土台は、はずれなかったが基礎の被害を生じた世帯。
- (E) 基礎に亀裂や破壊が生じたうえ,基礎と 土台がはずれた世帯。

9世帯全て壁の亀裂,家屋の傾斜・沈下 が生じている。

図 5・2・6 家屋の被害状況 ヒストグラム

c 地盤の被害状況

住宅の被害は45世帯であったが、このうち噴砂・噴水が生じた戸数は19戸であった。

噴砂・噴水の比率 =
$$\frac{被害世帯中の噴砂・噴水のあった世帯数}$$

被害世帯数
= $\frac{19}{45} \times 100 \div 42\%$

この他、地震被害図に図示されていない事項について示す。



全域家屋
 デーリング・標準貫入試験・PS検層・
 常時微動測定地点

部破壞家屋

- C : 既存ボーリング地点
 - △ :スウェーデン式サウンディング実施地点
 - O :地下水位観測地点
 - ⊗ :當時微動測定地点
- ----- : P S 探 在实施 位置

図5・2・7(a) 本調査内容及び秋田市役所調査にもとづく被害分布の図



等高線の数値は標高を示す

- --- :下水道管理設位置
- ------: : 工業用水管 (# 1200 mm) 埋設位置
 - - ・下水道管は昭和56年11月~57年 3月にかけて施工
 - ・工業用水管は昭和44年2月~44 年3月にかけて施工
 - ・溜池埋立はG, H₁, H₂, I, Jブロックで昭和52年7月~53 年3月にかけて施工。

- O :家屋の傾斜・沈下
- × :家屋の亀裂
- V : 塀の危裂・傾斜・破壊
- ~~~ : 道路及び敷地内の龟裂
- [1] :嗩 砂
- ① :噴 水
- :地盤沈下
- ❶ :地盤隆起
- 💌 :家屋布基礎の亀裂・破壊
- [2] :道路の被害
- ←── :傾斜・移動の方向
- ▲ :地区割りをしたブロック名(例)

図5 · 2 · 7(b) 本調査による被害分布図

(a) 地中埋設物の浮上りや沈下

ſ	便槽・浄化槽の浮上り	4 世帯
	水道管の切断・浮上り	5世帯(浮上りは1世帯)
Ì.	ガス管の切断	2世帯
L	下水道管の切断	2世帯

(b) 地震後の井戸水の状況

回答をいただいたのは(E-5)宅だけであった。(E-5)宅の井戸水は濁 りはなかったが,若干水圧が低下したそうである。

(c) 上水道の状況

水道水が地震後濁ったという回答が〔G-5〕・〔I-2〕・〔I-3〕宅の 3世帯からあった。

(d) 電柱の被害

電柱が下がったという回答が〔B-10〕宅及び〔F-5〕宅の2世帯からあった。

なお、 [F-5] 宅北側の電柱はトランスが乗った電柱である。

d 地震時の振動状況

家を留守にしたり、よくわからないという人が多く回答数は少ないが、地震時の ゆれ方の周期、継続時間及び主にゆれた方向についてヒストグラムに整理した。

ゆれ方については、ガタガタと感じた人が多かったようである。



·





図5・2・9 継続時間のヒストグラム

継続時間は5分以下が回答

数の大半を占めている。

主にゆれた方向としては, 南北方向と感じた人が多いよ うである。



図 5・2・10 ゆれた方向のヒストグラム

- e 周辺工事等による変化について
 - (a) 下水道工事

.

下水道工事による変状と思われている回答は以下の通りである。

階段が壁から1~2㎝離れた。	1	世帯
玄関とコンクリートの叩きの境に 5 m程度	1	世帯
のすきまができた。		
家屋の傾斜・沈下	10	世帯
壁の亀裂	11	世帯
地われ・沈下	14	世帯
基礎の亀裂	1	世帯
ブロック塀の亀裂	4	世帯
地下水位上昇(工事中水が出てきたのも含む)	3	世帯
地下水位下降	2	世帯
│井戸水が濁り,量が少なくなって使えなくなる。∖		
↓ 擁壁からしみ出していた水がとまったのも含む。		

なお聞き込みによると、矢板打設時の振動はかなり大きかったようである。

(b) 工業用水工事

(家屋の壁の亀裂	1	世帯
< ▲ 国 国 の タイルのひびわれ ──────────────────────────────	1	世帯
L 地下水位上昇 ————————————————————————————————————	1	世帯

- (c) 県住宅供給公社の宅地造成工事
 - 地下水位上昇 ———— 4世带
 - 地下水位下降 ————————————————————— 1世带
- (d) 何の工事か不明だが地下水位上昇 3世帯

なお、図 5・2・11 に周辺工事等による変状状況図を示した。

- 5・3 埋設管などの施工状況に関する調査
 - (1) 目 的

本地域では、下水道管や工業用水管等の地下埋設工事が何度か実施されており、これらの工事等の影響が直接地震被害の原因と考えられるかを究明するために、施工状 況等に関する情報を収集し地震被害の原因究明の資料とする。

(2) 方 法

下水道管や工業用水管等の地下埋設管の構造や施工状況資料及び地震被害状況等以 下の4項目について調査した。

a 地下埋設管構造

各関係機関に聞き込み調査を実施し,地下埋設管の埋設位置・深度及び構造管の 資料を入手した。

- (a) 下水道管 (秋田市下水道課)
- (b) 上水道管 (秋田市水道局)
- (c) 工業用水管 (秋田県企業局工務課)
- (d) ガス管 (東部ガス)
- (e) 電話線 (秋田電報電話局)
- (f) 排水暗渠 (秋田県住宅供給公社)
- b 施工状況

下水道管及び電話線について,関係機関に聞き込み調査を実施し施工状況及び埋 戻し材料について確認した。また,下水道管埋設工事の担当者にその時の状況を確 認した。

c 下水道管の地震被害調査

本地域中心部を東西に伸びる 13 号道路に埋設されている下水道管の地震被害状況は、秋田市下水道建設課により調査された。

調査方法は対象区間 115.1mの両端の管中心を見通せる位置(マンホール内)に トランシットを据えつけ,管継手部分(概ね8m毎)で水平方向南端から管中心まで の距離 Ynを巻尺で測定し,図5・3・1(a)に示す0.5 – Yn(m)を水平方向の変位 量とした。鉛直方向については,下流側マンホールの位置に管路全長を見通せる高 さにレベルを据えつけ(マンホール内),図5・3・1(b)のように計算より求めた ある位置 Znでの X₁から,水準測量による X₂を引いた値を鉛直方向の変位量とし た。



図 5•3•1(a) 水平方向測定概略図 図 5•3•1(b) 鉛直方向測定概略図

d 埋戻し土の材料調査

13 号及び20 号道路で2 ケ所ずつ(計4 ケ所)について、オーガーボーリングに より埋戻し材料の確認(地下水位観測併用)と、スウェーデン式サウンディングによ り締まり具合を調査した。また13 号道路の埋残し矢板区間を掘削し、矢板長さ及 び矢板前後での地下水位を測定した。

- (3) 調査結果
 - a 地下埋設管構造

地下埋設管の位置は図 5・3・2 地下埋設物平面図に示した。 なお深度や管径等については,別冊資料その1(B)に一括掲載した。



- b 施工状況
 - (a) 下水道管埋設工事

秋田市下水道建設課の当時の担当者に施工状況及び,工事による周辺の被害に ついて確認した。その結果を要約すると次の通りである。

掘削士は埋戻し材料として品質が悪いと判断された。従って、山の切り込み材料を使用した。材料試験は実施してないが、レキの混っている粒子の粗い砂であった。

締固めについては、土木工事共通仕様書(秋田県土木部)に則って実施して いるはずである。締固めは小型のランマーで行った。

下水道工事の工程は、1.矢板打設工、2.掘削工、3.管布設工、4.埋戻し工、5. 矢板引抜工、6.舗装工に区分すると、1.と5.の時点及び5.の終了後に被害が生じた。

1.の時点の被害は打設に伴なう振動による被害で15m位まで及んだ。その時の被害内容は浴槽のタイルがはげたり,壁に亀裂が入ったりするものであった。 5.の時点の被害は,下水道管周辺3~5mの範囲に発生したもので,ブロック塀や土間コンクリートに亀裂が生じた。なお被害の程度は,1.の場合よりも5.の場合の方が大きかった。

矢板打設工法は,サイレントパイラー工法(矢板圧入工法の一種)である。従 って,挿入時の被害は少ない。クレーンの振動や矢板を固定する時の振動が被害 原因と考えられる。

埋戻し工で締固めを行っても, 矢板引抜き後周辺の土圧や水圧に よって図5・3・3のように押しよ せてくる。 これが地表面の沈下 を促がして周辺家屋に被害を与え たと考えられるが,この範囲は下 水道管のごく周辺であった。



図 5・3・3 地盤流動変形模式図

地下水の汲み上げ量ははっきりしないが、2インチのポンプ(標準吐出水量 0.32 nl/min)を用い、釜場方式で排水した。矢板で締め切った範囲の水を下げる のに約1時間かかった。その後,空気を吸う状態になるので断続的にスイッチを 入れた。

下水道工事の付帯工事として,雨水ますの建設工事を行った。 掘削面が自立せずに地下水面から崩れてきた。その範囲は図 5・3・4 のようであ る。なお, 側溝下部について空隙の有無を3ケ所チェックしたが異常は認めら れなかった。





.

〔施工業者一斎光組からの話〕

土取場は秋田市桂根の砂を購入 図 5・3・4 雨水ます周囲の崩壊状況

して使用した。下水道管の基礎は

購入した砂である。(下水道管の材質が強化プラスチック複合管であるため傷つ けない配慮から)

矢板圧入に使用したと思われる機械

(㈱技研製作所 KGK-100-H (圧入力・引抜き力 100t)

サイレントパイラー SMP工法

振動 38~45dB (測定範囲 10~30m) 騒音 48~55dB

(b) 電話ケーブル埋設工事

〔電々公社秋田電気通信部からの話〕

設計書や施工関係の資料は3年間保管である。それ以上経過すると処分するの で一切資料は残っていない。

仕様書については改正のたびに仕様書を差し換えているので,当時の仕様がど うなっているか不明である。 〔施工業者一東北通信建設㈱からの話〕

管周辺の間隙を突き棒で突いて締固めた。上はランマーで締固めた。

材料は掘削土をそのまま使用した。なお、管の下には砕石を敷いていない。

(c) 工業用水管埋設工事

調査したが、記録が残っていなかった。

c 下水道管の地震時被害

13 号道路中央部に埋設されている下水道管の地震被害結果は図 5・3・5 地震被害調査結果図として示した。

その結果を見ると、F2, H1ブロックあたりで新屋松美町から松美ケ丘東町に向かって(南から北に向かって),最大 36.6 cm水平移動している。鉛直方向については最大隆起量 8.8 cm,最大沈下量 5.6 cmと,水平移動量に比べ小さいが下水道管が波打つように変形していたことが判明した。

以上の結果から,この付近では松美町から北方の松美ケ丘東町に向かって,下水 道管の埋設深度までスベリ破壊が生じたことが推察できる。

d 埋戻し土の材料調査

アスファルト舗装をコアカッター(ø 100%)で切り抜き、オーガーボーリング を実施して、埋戻し土の試料採取と地下水位を確認した。

調査位置は図 5・3・6 調査位置図に示した。調査結果は表 5・3・1 及び模式断面 図として図 5・3・7 ~図 5・3・10 に示した。

なお,採取した試料は粒度試験を実施した。粒度試験結果は別冊資料その1(F)に, ボーリング孔で採取された試料の粒度試験結果とともに一括掲載した。この結果は f. 埋戻し土の透水性の検討で用いている。



図5・3・5 13号道路下水道管地震被害調査結果図



図 5 ・ 3 ・ 6 調査位置図(S = 1 : 500)

0 5 10m

表 5 · 3 · 1 調査結果一覧表 (昭和 5 9 年 1 月 2 4 日実施)

\square	 項目 \	掘削深度	標高	地下7	水位 (m)	L. 56			近 接	地	下水	位	(<i>m</i>)									
地	la l	(m)	(m)	深度	標高		位置	地点No.	パイプ 標 高	パイプ 立上高	地盤高	水 位 深 度	水 位 標 高	地盤面か らの深度								
13	D 1	1.9.0	6 20 4			0.04 mまでアスファルト 0.35 mまで砕石	南側	Ag-38	6.889	0.590	6.299	1.084	5.805	0.494								
	R-1	1.20	0.304	0.00	5.504	0.72 m まで褐色の細砂 以下暗灰色の細砂	北側	Ag-39	6.704	0.570	6.134	1.484	5.220	0.914								
						0.04 mまでアスファルト 0.45 mまで砕石 以下褐色の細砂	南側	Ag- 9	7.018	0.190	6.828	1.816	5.202	1.626								
坦	R – 2	1.71	6.174	1.09	5.084		以下褐色の細砂	以下褐色の細砂	以下褐色の細砂	以下褐色の細砂	以下褐色の細砂	以下褐色の細砂	以下褐色の細砂	以下褐色の細砂	-11- /Bil	Ag-10	6.944	0.550	6.394	2.262	4.682	1.712
路 							AD 140	Ag-47	6.640	0.440	6.193	1.680	4.960	1.240								
20	D 2	0.00	7 2 9 4	1 1 7	6.9.1.4	0.05 mまでアスファルト 0.25 mまで砕石	南側	Ag-16	7.685	0.395	7.290	1.162	6.523	0.767								
-	R - 3	2.30	1.304	1.11	0.214	0.55 mまでレキ混り細砂 以下褐色の細砂	北側	Ag-51	7.765	0.460	7.305	1.518	6.247	1.058								
						0.04 mまでアスファルト 以下視句のレキ混り粗砂	南御	Ag-50	6.818	0.080	6.736	0.710	6.108	0.630								
道	R - 4	1.35	6.787	0.93	5.857		נטע נדין	Ag-54	7.317	0.600	6.717	1.059	6.258	0.459								
路 							北側	Ag-44	7.249	0.400	6.849	1.555	5.694	1.155								

.





図5・3・9 模式断面図(R-3地点 S=1/50)



図5·3·10 模式断面図(R-4地点 S=1/50)

43

e 埋残しにされている矢板区間の調査結果

秋田市下水道建設課により13号道路に打設されたままの矢板の位置確認が3月 16日に行われた。地下水位まで掘削されたため、矢板前後での地下水位を測定した。図5・3・11に掘削位置を示す。



図 5・3・11 掘削位置平面図 (S=1/500)

掘削は4断面行われた。詳細については図5・3・12に図示した。 調査結果としては,

- ① 埋残しにされている矢板の延長は約26.1mであった。
- ② 矢板の埋残されている西端A-A'間での水位は図 5・3・13 に示したように、 両者ともGL-0.4 m程度の水深であった。
- ③ 矢板を挾むC-C'間では水位差は45.0 m程度であった。



.

図5·3·12 掘削位置平面図(詳細図,単位m)



次に各断面での地下水位状況を縮尺 50 分の1 で模式図として示す。

図5・3・13<u>A - A'断面</u>



図5・3・14 <u>B - B'</u>断面





なお、C-C'断面での地下水面を想定すると図 5・3・17 のようになる。 ただし道路面の標高は推定である。



.

f 埋戻し土の透水性

埋戻し土の粒度試験結果を表 5・3・2 粒度試験結果一覧表及び図 5・3・18粒径加 積曲線総合図に示した。

× 地点	項目 į	試料採取 深度 (m)	最大粒径 ⑾	60%粒 径 Deo ┉	30%粒 径 D30 (m)	10%粒 径 D ₁₀ 灬	均等係数 Uc	曲率係数 Uc ¹	50%粒径 D50 ㎞	細粒分含 有率 F.C (%)
13 号道路	R-1	1.0 ~ 1.2	9.52	0.368	0.284	0,189	1.94	1.15	0.325	2.8
	R – 2	1.5 ~ 1.7	4.76	0.326	0.230	0.150	2.17	1.08	0.280	. 2.3
20 号 道路	R – 3	1.5 ~ 1.7	9.52	0.359	0.275	0.169	2.13	1.25	0.315	5. 0
	R – 4	1.1 ~ 1.3	19.1	0.573	0.327	0,176	3.26	1.06	0.450	6.2

表 5 • 3 • 2 . 粒径試験結果一覧表

※ 各地点の詳細位置は図 5・3・6 に示している。



図 5 • 3 • 18 粒径加積曲線総合図

これらの結果から判断すると、R-4を除く3試料とも細粒分含有率が2~5% と少なく、均等係数3以下で粒度分布が極めて悪い(粒径が揃っている)、透水性 良好な埋戻し材料と思われる。またR-4にしても細粒分は6.2%と他に比べ若干 多いが、均等係数も3.26と小さく、他の地点と大差ないようである。しかし、図5 ・3・17 からわかるようにボーリングNaA及びNaDの原地盤の粒度と大差なく、特 に埋戻し土だけが透水性良好というわけではないようである。

透水係数は土の粒径及び間隙比から推定した。その結果を以下に述べる。なお詳細は別冊資料その1(B)に示した。

- (a) Creager (クレーガー)によるD₂₀と透水係数関係["]より推定
 透水係数は、R-2で6.6×10⁻³ cm/secであり、他の3地点は1.5×10⁻² cm/sec 前後を示し、排水良好な材料と思われる。
- (b) Slichter (スレクター)の方法より推定
 埋戻し土の密度を 1.7~2.1 t/m に変えて求めた透水係数は密度が大きくなると、小さくなる傾向にあるものの 9×10⁻³~3×10² cm/sec 程度となった。
- (c) Taylor (テーラー)の透水係数と間隙比の関係より推定

ボーリングNo.A (2.25 ~ 3.00 m)の最大・最小密度試験結果と,想定したN値より間隙比を推定して,Taylorの提案 K = 1330 e³/(1 + e)より透水係数を求めた。その結果,想定N値約8以下の埋戻し土の透水係数は概ね2.7×10⁻² ~ 5.1×10⁻² cm/sec程度となった。

ボーリングNa A の表層 4 m 程度(N 値 2 ~ 3)の透水係数を推定すると 5×10^{-2} cm/sec 前後となり、それぞれの土について見ると透水性良好と言える。

g スウェーデン式サウンディング結果

スウェーデン式サウンディング結果は別冊資料その1(C)に図表として示した。 各調査位置での結果の概略は以下のとおりであった。

(a) R-1地点

測定地点に礫が含まれていると、スクリューポイントが礫に与える影響で一概 には判断できないが、中間には Nsw 50~60 程度の締りの層が 0.8 m 程度ある ものの、あとは Nsw 500以上(GL - 1.7 mでカラ回り)となり密な締りをして いる。 (b) R-2地点

GL - 3.0 mまでNsw 60以下と緩い締りをしている。 3.0 m以深ではNsw 100以上と締まっている。

(c) R-3地点

GL - 1.0 mまでは Nsw 250 ~ 400 と締っている(礫の影響見られる)が、それ以深 4.0 mまでは概ね Nsw 40 以下と 4 地点で一番緩い締りを呈している。

(d) R-4地点

GL-(1.5~3.25) mにNsw 26~71 程度の緩い層があり、その上下はNsw 100 以上となっている。

以上, R-3地点以外の3地点では, それ程緩い埋戻し地盤とは言えないようで ある。

- 5・4 機械ボーリング及びサウンディング調査
- (1) 目 的

機械ボーリング(標準貫入試験併用)及びスウェーデン式サウンディング試験を実施することにより、調査地域全域の地盤の成層状態及び土の硬軟・締りの程度を判定 する。また、土質試験に必要な試料採取を目的としている。

(2) 方 法

. 機械ボーリングは、ハンドフィード型機械を使用し、JISA1219 に準じて1 m毎 に標準貫入試験及び、ボーリングNaA・C・Dの3地点で表層 5.0 m以浅の不撹乱試 料を採取した。

スウェーデン式サウンディング試験は、予定深度 10m までJISA 1221-1976 に準じ、計 26 ケ所実施している。

なお,詳細については,別冊資料その1(C)1.調査・試験の各項目毎の概要に示した。 (3) 結 果

調査位置は、図5・1・1に調査位置平面図として示した。結果は、別冊資料その1 (C)2.土質柱状図及び、3.スウェーデン式サウンディングに示した。なお、それらをま とめて図5・4・1~図5・4・5に土質想定断面図を示した。

スウェーデン式サウンディング結果とN値の相関をとってみると、図 5・4・6 に示

すような、次の関係式が得られた。

N = 0.02 W s w $(5 \cdot 4 \cdot 1)$

 $N = 0.073 \text{ Nsw} + 2.0 \dots (5 \cdot 4 \cdot 2)$

なお、この式は最小2乗法により求めているが、図中の(×)印については、ゴミや礫等の影響でN値やNswが特異値を示しているため、計算より削除している。

⁽この式には,粘性土の値も含まれているが,データが少なく,ほとんど が砂質土である。)





記号	土質名	Nsw	N 侦	記本	推定される堆積	聯境
Ts	砂質土,砕石等		-		* ±	
B – 1	和砂	$\frac{0-60}{(S-2)}$	2~3	旧陸軍による土塁盛土で射撃場堤盛土を含む。	土塁盛北 (戦前盛土も含む)	
₿ – 2	相砂	50~200	2	岩城町ニュータウンの山砂を搬入し、住宅供給 公社が盛土。	松美ヶ丘盛土	₫ I
B — 3	細 砂	0~180	_	宅造のため、昭和38年以降に盛土したもの。	松美町臺北	±.
B-4	砂質土	-	-	ため池の堤	埋堤盛土	
S — 1	相砂	50~100	5	均一な粒子からなっている。一部盛土の場合も 含む。	57 -= 10 78642	
-2	截 空	0~20	0 ~ 2	砂丘の緑にあたり、崩壊士的になっている。	的红地和物	
Ç — 3	シルト	0	0~2	木片や草根を迎入する。軟弱なシルトからなる。		
C-2	砂質シルト	20~40	8	木片や草根を褪入する。細砂、シルト質砂を挟 在する。	後背湿地性 堆積物	
C – 3	砂質シルト	-	10~20	木片、草根を混入する。細砂、微砂を挾在する。		河
S — 3	絕 砂	0 ~150 (500)	2~5	粒子均 。 章根混入し、 シルト 及び砂管シルト の薄層を挟在する。		成堆
S – 4	桕 砂	50~400	10-20	中~机砂を主体とする。∮ 2 ~10% 程度の重円 レキ捉入する。	紀濫成進航物	łi I
S ~ 5	シルト貿砂	-	10~-40	3~5 ==程度の違いシルトを挟在する。比較的 締った砂。		物
G	砂レキ (レキ視)~粗砂		30-50	マトリックスは粗砂を主体とする。 レキはゆ 2 ~ 4 %が max25%		1
S – 6	相砂	100~200	-	Nsw = 100~200 程度の比較的第った砂からなる。	日 SCHALHOUSE 机制度	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

凡

例







			凡	例	
記号	土質名	Nsw	N値	記	
Ts	砂質土、砕石等	_	-	表層部分	
B - 1	翻动	D ~60 (S − 2 T200)	2~3	旧陸軍による土塁盛土で射撃場堤盛土を含む。	
B – 2	相砂	50~200	2	岩城町ニュータウンの山砂を搬入し、住宅供給 公社が盛土。	
B ~ 3	細砂	0~180		宅造のため、昭和38年以降に盛土したもの。	-
B – 4	砂質土	-	-	ため池の堤	
S – 1	細砂	50~100	5	均一な粒了からなっている。一部盛土の場合も 含む。	
S – 2	相砂	0 20	0 - 2	砂丘の緑にあたり、崩壊土的になっている。	
C – 1	シルト	D	0~2	木片や草根を混入する。軟弱なシルトからなる	
C – 2	砂質シル }	20~40	8	木片や京根を混入する。細砂、シルト質砂を挟 在する。	
C ~ 3	砂質シルト	-	10~20	本片、草根を追入する。細砂、微砂を挟在する	
S – 3	細砂	0 150 (500)	2~5	粒子均…。草根混入し、シルト及び砂質シルト の薄層を挟在する。	
S – 4	細砂	50~400	10~20	中~祖砂を主体とする。 \$ 2~10% 程度の重円 レキ混入する。	
S-5	シルト質砂	-	10~40	3~50m程度の薄いシルトを挟在する。比較的 締った砂。	
G	砂レキ (レキ混)~相砂	-	30~5Ò	マトリックスは粗砂を主体とする。レキは# 2 4 %# max25%	
\$-·6	和砂	100~200	-	Nsw=100-200 程度の比較的終った砂からなる	5.





土質想定断面図 #:1:400

u _ 1 · 40

調査位置平面図

s = 1:2000






図5・4・6 スウェーデン式サウンディング結果とN値の相関

5。5 地下水位観測

(1) 目 的

地震被害と地下水位は密接な関係があると思われる。そこで本地域に計66ケ所地 下水位観測孔を設置し、平面的な地下水位分布を把握し、地震被害の原因究明のため の資料とした。

(2) 方 法

地下水位観測孔は、地下水位までオーガーボーリングにより削孔し、下端に穴をあ けたキャップをつけた鉄バイプ(\$48.6%)を打ち込んでんで設置した。また、雨 、 水等の影響がないように上端にもキャップをつけた。

なお、観測は昭和58年12月3日~12月18日,昭和59年1月15日~1月25日 に、原則として3日毎(午前中)実施した。

(3) 結 果

結果は、別冊資料その1(D)に、地下水位観測結果一覧表、地下水位経時変化図及び、 過去5年間の降水量グラフを示した。

ただし、地下水位経時変化図に記載している降水量のとり方は、観測前日の12時 から当日の12時までを日降水量として整理している。

各地点の昭和 59 年 1 月 22 日の地下水位を、標高及び深度で示した。各土質想定断 面図にも、ボーリング地点では当初無水掘りで確認された孔内水位、サウンディング 地点ではサウンディングに先立ちオーガーボーリング孔で確認した水位及び、地下水 位観測孔では 1 月 22 日の確認水位を図示している。

ここでは、地下水位観測結果図を図 5・5 に示した。



5・6 弾性波速度測定および常時微動測定

被災地区とその周辺の地盤の動的特性を比較するため,弾性波速度測定と常時微動測 定を行った。これらの測定は荒天の積雪期にかかり困難を極めた。雪はより良い測線位 置の選定を難しくし,風はノイズを高めた。

(1) 弾性波速度測定

弾性波は最も基本的にはP波とS 波からなる。

その速度,特にS波速度(Vs)は地盤の地震動特性を規定する要素として一般に 重視されている。さらにVsは液状化の要因の一つである地盤の緩さの指標にもなり うるものと期待される。

地層の性質をボーリング孔中で直接的に測定することを検層とよんでいる。直接測 定という点で検層は一般に信頼度が高いといえるが、ボーリング孔のある所でしかデ ータが得られない。これを補なってより広い領域の情報を得させてくれるのが地表で の屈折法探査である。

P波とS波の双方について行われたのでPS探査と略称することにする。(方法, 解析法,記録,走時曲線など詳細は別冊資料その1(E)に収録されている。)

測定を行った測線,ボーリング孔等は畑,空地,公園および庭等に設定されており, Sd - 8測線以外では地盤造成,盛土あるいは歩行等による締固めが原因と思われる 表面高速度層が認められる。この表面高速度層の影響でPS探査記録の質が悪くなっ ている。

このような所では,近くの検層データを参照して走時曲線の欠落を仮定値で補なっ た。走時解析には一様傾斜構造における通常の解析法を用いた。

次に, PS 検層について述べよう。 漂遊型S 波検 層方式ではゾンデの構造上極く浅 い深度の測定はできない。そこで同検層機の振源と受振部とを分離しダウンホール方 式の測定(振源は地表近くの地中に定置,受振器は孔中移動)も実施した。

砂はごく緩く,塩ビバイプでケーシングされたため,この影響もあって記録は良好 とはいえない。

* 秋田大学(狐崎)の調査に基礎地盤コンサルタンツ(株)か協力し,データの全面的借用を 得た。

可能な範囲でやや異なった方式で,重複して測定した。その個々のデータは,資料 編中に収録されている。重複区間ごとに速度を単純平均したものを,ここでは最終結 果として示した。Vsの測定区間の0.5 mきざみは測定上の極限的なもので,やや平滑 化して判読した方が良い。

PS探査測線および検層実施孔の位置を図 5・6・1 に示す。またS 波とP 波の 屈折 法探査結果を図 5・6・2(a), (b)にそれぞれ示す。PS 検層結果は,図 5・6・3 に示さ れている。

これらの測定結果に関し、注意すべき事項を次に列記する。

- a S波速度(Vs)分布
 - ① まず大略標高0m程度以深では、ほぼ一様にVsは200m/s前後になっている。 これは、土質想定断面図のS-4層にほぼ相当する。
 - ② これより浅い層のVsの分布は、それぞれの造成等の歴史を反映し場所により 若干異なるが、多少の漸移性を保って、100 m/s 前後まで低下する。液状化の可 能性が高いのはこの層である。
 - ③ Vsの深さ方向への変化の漸移性や中間低速度層の存在は、屈折法探査ではその原理的な性格上十分ひき出せない。土層の緩さとの関連で浅部の100m/s前後の速度を区分することは、探査における表面高速層の存在、検層におけるケーシングの存在等による精度の不足のため困難である。
 - ④ 十分深いところまでの速度分布データは得られていないが、①の事実から対象 区域内では、速度の著しい側方変化はないとみなせよう。また第四紀基底面高度 にもほぼ海抜-50m程度(図 6・1・6 参照)で著しい変化はない。

このことから、S-4層に下方から入射する地震波の特性は、この区域内では ほぼ一定であるとみなせよう。これより浅い層(表層)については、その厚さや 速度分布が場所により変化することから、地表地震動の特性にも影響し得るが、 このことを詳細に評価することは困難であり、液状化評価の際は地表地震動を当 *)

* 仮定の修正として考慮されるべき事項は、次章6 • 4 節において被災原因の総合評価をする際 に述べられている。

- b P 波速度(Vp)
 - ① 一般には、この種の末固結層におけるVpは、地下水面下では水の音波速度 (1500 m/s)に近い値を示すもので、大幅な変化がないのが普通である。 実測結果は予想に反し、明かに地下水面下深度 5 m以内では 260 m/s~750m /sのVp がほとんどの測線で認められた。大体海抜 2~5 m以下では 1000 m/s 台の速度を示す。この屈折波は減衰が非常に大きく、測定精度は十分でないので 1300 m/s 程度以上は正常とみなしてもなお、Sd-2のように明かに1000 m/s 程度と非常にVpの低い所もある。
 - ② このような低速のVpは、土層(ほとんどは砂)が完全に地下水で飽和されず、
 気泡がわずか含まれているとすることで説明できる。もともと油田地帯でもあり、
 メタンガスのようなものが含まれているのか、今後検討を要する。このような低
 速 Vpは、著しい液状化によって注目された新屋元町においても、狐崎により観
 測されている。

不飽和砂層では液状化抵抗が増大することが知られているが, 土層の飽和度を Vp から定量的に評価することが難しいことと, この低 Vp が地震以後の現象で あるのかどうか不明であるため,後の液状化評価において, この現象は無視され ている。

*** 狐崎長琅(1984)地震による地盤液状化評価のためのS波探査。

東北地域災害科学研究報告20巻PP.11-15。

. . .





,

Act Text



測 線 名	sd 8	sd 2	sd 1	sd 5	sd 3	sd 7	sd-6	s d - 4
御線長 (m)	5-3	44	21.5	3 3	2 1	33	55	27.5
測 線 状 況	带地	贬	畑と庭	空地	草 地	公園	草地~庭	公 園
ブセック名	し ^イ ロックの 北方	H 2	- F 2	Кт	Е	E ブロック 南方	A	Iブロックの 西方
その他			A孔付近	B孔付近		C孔付近		

(
何斜層の場合 (
平均値
)
)
反定値
]
精度が劣る。

(

[

速度境界

- 業) ほぼ位置的に近い測線を隣接させて配列。た
- 業業)
 の速度:PS検菌(ホーリングんB)の結果から仮定された速度で、 破線がその境界面(水平構造)である-これに対して水平構造と ご計算された走時曲線は実測走時とほぼ適合する、 よって、
 内の速度と破線の境界の方がより妥当であろう

素業業) sd-5と同様にポーリングはCの検済結果から数種のモデルについて走時計算を行った。 しかし、実測走時を近似するようなモデルは見いだされていない、 表面高速層の影響でデータの質が悪いことから検層結果の方が妥当であろう ただし、表中がけ間にニニアクロンドにている。

(単位 m∕s)

.



速度境界(傾斜層の場合は平均値)

 情度劣る

 Ţ

12/4(測定期間中)の水位



(2) 常時微動測定

常時微動の卓越振動数は,その地盤における地震動の卓越振動数を近似できると考 えられ,地盤の振動特性を知る有効な調査方法とされている。

今回の調査では、地表の基準点での常時微動観測と同時に地表面での移動観測およびボーリング孔を利用した地表、地中同時観測を実施した(図 5・6・4)。

常時微動の測定,解析方法は別冊資料その1(E)に示す通りで,常時微動の振巾 スペクトルおよびスペクトル比に着目して以下の結果を得た。

a 平均振巾分布

調査地域の常時微動の平均振巾を基準点(st-2)の平均振巾で正規化して平 均振巾の分布図(図 5・6・5)を作成した。

この平均振巾は1分間のデータの実効値を平均振巾としており、N-S成分およびE-W成分で異方性が顕著である。

これは、家屋の振動、生活振動の影響を受けているためと思われる。平均振巾分 ・ 布からは地区ごとの差をみいだすことができなかった。

b スペクトル分布 …… パワーコンター

常時微動の波形をフーリエ分析して図 5・6・6 に示すスペクトルを得た。

このスペクトルをみると、主要な卓越するスペクトルのピークは約5 Hz 以下と なっており、測点の位置による卓越振動数の変化は認められないがピークの大きさ には若干の差が認められる。

このパワースペクトルのピークの大きさに着目して, 0.5 Hzごとの周波数帯域の ピークの大きさの分布(パワーコンター)を作成した。図5・6・7 に 4.5 ~ 5 Hz のパワーコンターを示した。

このパワーコンターは、スペクトルが常時微動波形を時間領域から振動数領域へ

※ 弾性波速度測定結果から調査地の表層約5m程度には Vs ≒ 100m /秒の低速度層が認められている。

この層厚H(m)とVs(m/sec)から4分の1波長則による卓越振動数を概算すると $f = \frac{Vs}{4 H}$ から f = 5 Hz 程度が推定され、幅をみて4~5 Hz の帯域に着目している。





変換したのであるから当然の結果ではあるが平均振巾分布と同様N-S, E-W成 分で異方性が認められる。

しかし、調査地北東部でパワーが大きくなる傾向が認められる。

c スペクトル比コンター

次に地表のスペクトルと地中のスペクトルとの比の分布を調べた。このスペクト ル比は、全ての測点に地中のデータが無い為、ボーリングMC孔の地中データ(GL - 10m)を基準として計算している(地表データはSt-2で正規化)。

このスペクトル比もパワーコンターと同様の理由で4~5Hzに着目し,図 5・6 ・8~図 5・6・9に示した。

これらスペクトル比のコンターによれば、上記a.b. で述べたような異方性の影
 *)
 響が軽減され、北東部で大きいスペクトル比を示す傾向が顕著である。このことは、
 この調査地域では、北東側へ低速度層が厚くなるか、または同じ層厚でもさらに低
 **)
 速度層になっていることを示すものと思われる。

(3) まとめ

弾性波速度測定および常時微動測定の結果,本地域は全体としてかなりの低速度 (Vs ≑ 100 m/秒) 層で覆われており,常時微動のスペクトル比の結果では北東側 での大きいスペクトル比が認められ,Vs および層厚から推定される振動数(4~ 5 Hz)が表層で増幅されるようである。

なお、この4~5 Hz は微小ヒズミレベル($r < 10^6$)での卓越振動数であり、地 震時にはセン断弾性定数Gが、たとえば

 $G \leq 0.3 \text{ G}_{0}$ G_{0} : $r = 10^{-6}$ でのセン断弾性定数 程度が見込まれ、卓越振動数が約1/2になることおよび液状化によるGの低下も 加わり、卓越振動数がさらに低下したと思われる。このことが、アンケートによる

- *) 地表およびGL-10.0 mの波形が特定の方向性を持っているとすればその比を求めると、方向 性が軽減される方向に作用すると思われる。
- **) Vs と層厚Hの比(H/Vs)が一定値ならば卓越振動数が変わらないことまた,H/Vs が 大きくなると増幅率も大きくなることが重複反射計算等の例から経験的に推測される。



N-S成分 a)



パワースペクトルの比較 ⊠5 · 6 · 6







「ゆらゆら揺れた」の分布が北東のトレンドを示したのと関係があるかもしれない。(図5・6・10)

最後に、より深い構造を反映すると思われる0~1 Hz のパワーコンターを図5・6 ・11 に示す。このスペクトル比のコンターも大局的に4~5 Hz のコンターに似てお り、0~1 Hz の成分が起因する構造境界までの平均 Vs を 200 m/秒とするならば、 その深度は大略 50 m程度と推定されよう。





5 · 7 室内土質試験

試験目的

物理試験は,試験結果と試料観察を総合して土を判別分類し,その一般的性質を知 ることを目的とした。力学試験は,常時及び地震時の地盤のせん断力等を推定するこ とを目的とした。また,これらの物理・力学特性を把握し,液状化及び安定解析の基 礎資料とした。

(2) 試験方法

各試験項目の基準は、以下のとおりである。なお、詳細については別冊資料その1 (F)1.室内土質試験の概要を参照のこと。

	試	験	項	目		基準
	1	粒 子	の比	适 貢	験	JIS A1202-1978
物	含	水	虛	試	験	JIS A1203-1978
旦理	密	度	Ę i	त्ते	験	土質工学会 成形法
	粒	殷	E i	式	験	JIS A1204 T-1979
試	液	性	限界	試	験	JIS A1205 T-1979
験	塑	性	限界	試	験	JIS A1206-1970
	砂	の最大	•最小	密度詞		砂の相対密度小委員会(案)
• 力		車由	圧 縮	試	験	JIS A1216 T-1976(79)
学試	=	軸圧縮	試験	(C E))	土質工学会基準-1975(79)
験	液	状化試	験(振	動三軸	自)	繰返し法

表5・7・1 試験項目と基準

(3) 試験結果

各試験結果は、別冊資料その1(F)2.に示した。物理試験(砂の最大・最小密度 試験を除く)は、今回調査全てのボーリング地点の5~7m程度まで実施した。力学 試験は、地震被害の有無での地盤の強度を対比させる為に、被害の大きかったボーリ ングNoA地点と、被害の無かったボーリングNoD地点の2箇所で実施している。ただ し、一軸圧縮試験は、ボーリングNoAのシルト層のみ実施した。

a 物理試験結果

物理試験は、標準貫入試験試料及び不撹乱採取試料で実施した。

各試験値は,次項からの力学試験値も含め,図5・7・1~図5・7・4に土性図として示した。

	<u> </u>																					Г																				
e A	深度、	柱 状	サ キ ンプ	売 一	N	値		粒度組成 レキ の 12881 同	含水	比	w %	単位	立体科	(重量)	(gf/cn	13)	土 2	粒子。 .6	の比1	fi Gs	x 2.7	軸日	王縮強;	ž qu	kgf/	ćm²	破壞	・ ひずみ f (%)	柗	着	ナ) c	kgf <i>/</i> cm ²	. t.	ん断抵	抗角ø	液	状化応	力比Rℓ		相对	十密 - (<i>0</i> /)	度
3	$\begin{pmatrix} m \\ \end{pmatrix}$	X	リ う ン グ	テ 頃	10 3	20 30 4	10		20	40	60		6	10	2.0		e	間 『 min	游 比 e	c e max	0	0 50 0		0.00	0.0	- 0.70	U	- (70)						00						• Di • Di x Di	r (<i>76)</i> rc r*	
H						20 30 4			 20	40			.0) ·	0.6	0.8		.0	1.2	0.500	1.55	0.60	0.6	5 0.70		5						20	40		0.1	0.2		50	80	
			<u> </u>	ন্দ্র হ	-목			<u></u>	 											- - - -									*** **									1				
			_																		-									`									35	2		
	•		<u>- 51</u>															•		ļ3																		<u></u>		<u> </u>	>	
<u>. 184</u>	4.20							······································			106										× 1.708																					
	-			HT I			<u>平</u>										×			,						@		6													_	
.384	<u>6.30</u>											¥**** AA.																														
			-																																				-			ļ
	· · ·	. F																					***																			
	, , ,				a											-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																									
																																										
<u>.466 1</u>	<u>1.15</u>	<u>ه</u>																																								
<u>1.516</u> 1	2.20	·	*******		Q																-		a and a grant of the second																			
416 1	3.10													-																												
<u>.016 1</u>	3.70 -																																									
2 <u>066 1</u> 2766 1	4.75 - 5.45 -	<u> </u>																																								
	<u></u>	<u> </u>			0											******																										
																																		İ								

図5・7・1 土 性 図 (ボーリングNo.A)

.

.

.

ſ													ĺ	i	Ŀ	粒子の比重	Gs ×					
Ì	深	柱	サン	統	N		l.i.c	粒度組	1成	17	-,12	Je 01		崩位休起重是(of hm?)	_				·····································			
	度	状	デ		IN		101	L ≠	69 	кí	水 .	CW %		-1- D. PATI (<u>11 D.</u> (81 / 11)	2	.6 	2. 	7	- 「棚圧網通っ dn kgi/cm。	破壊ひずみ	粘着力ckgf/ 	/cm²
	m	図	リン	分				シルト	粘土							間 隙	比 e			ε f (%)		
ł			グ	頬	1	0.20	30 40	50		20	0	10 60										
+		· . · ·											-	······································				-				
			,		o I																	
					著	7																
					\$																	
				~																		
				<u>S M</u>	ĵ			<u></u>	<u>∵∠:</u> _E-		÷											
		b.∵.									•											
			ļ								•											
	6 70			SM	à	!		<u></u>	re -							<u>×××</u>						
-	0.70	· · ·																	•			
	7 80		ļ	<u>CL</u>	8			<u>+</u>								×	·					
	7.00																					
						Î																
6	10.00					1																
1	10.45	0.0																				
										i i												

						Í																
										1												
			1		ļ																	

図5・7・2 土 性 図 (ボーリングNo.B)

せん断抵抗角 🖕 液状化応力比**R** 🖌 相 対 密 度 Dr (%)

標 廣 (")	柱 サンプリング	統一分類	N 10	fili 20 30 40	粒度組成 レキ 砂 シルト 粧日	合水 ; ; ;	北 w % 40 60	単位体積重量(gf/cm³)	上校子の比重 Gs 2.6 2.7 間隙比 e	・軸圧縮強さ qu kgf/cm²	破壊ひずみ ¢ f (%)	粘 府 力 c kgf/cm²	せん断抵抗角∮	液状化応力比R ℓ 相 対 密 度 Dr (%)
$ \begin{array}{r} 7.842 & 0.55 \\ 6.692 & 1.70 \\ \overline{6.142} & 1.95 \end{array} $		S-M SPU												
1.892 6.50		<u>SPu</u>					•							
-0.608 9.00	ř	CL					•		× ××					
-2.108 10.50 -3.508 11.90 -4.608 13.00														
: <u>6.308</u> 14.70 : <u>7.028</u> 15.42								·						

図5・7・3 土 性 図(ボーリングNo.C)

土粒子の比重 Gs × 深 柱 サンプリング (m) 図 グ 粒度組成 統 標 — 分 2.6 2.7 - 軸圧縮強さ qu kgf/cm² 値 N 液状化応力比R ℓ 含水比w% 单位体積重量(gf/cm³) 破壊ひずみ 粘 着 力 c¹kgf/cm² せん断抵抗角∮ 相対密度 *i*si • Dr (%) 間 隙 比 e • (n) ef (%) • Drc × Dr* 類
 20
 40
 60
 1.6
 1.8
 2.0
 0.6
 0.8
 1.0
 1.2
 60 80 100 10 20 30 40 50 20 40 0.1 0.2 00 ⊉ SM 1 r.r. S-O SPu 0 : _____ SPu . 1.739 4.80 1.039 5.50 ----СН 0.239 6.30 0.261 6.80 . • 0 · • ...| |• -3.911 10.45 Į,

.

図5 · 7 · 4 土 性 図 (ボーリングNo.D)

b 一軸圧縮試驗結果

,

ー軸圧縮試験は、ボーリングNo.Aのシルト層で1試料実施している。その結果を、表 5・7・2 に示す。

表 5・7・2 一軸圧縮試験結果

試験深度	日本統一	N 値	含水比	比 重	塑性指数	一 軸 圧 縮 強 さ	破壊ひずみ
(m)	土質分類	(回)	w (%)	Gs	Ip	q u (kgf/ cnł)	<i>ef (%</i>)
4.37 ~ 4.74	ΜH	4	63.2	1.626	45	0.573 ~ 0.683	

c 三軸圧縮試驗(CD)結果

三軸圧縮試験(CD)は、ボーリングNaA及びNaDで実施している。

その結果は、表5・7・3及び図5・7・5モールの円を示した。

表 5 • 7 • 3 三轴 圧縮試驗結果

ボー リン	試 験 深 度	日本統一 土質分類	N 值	含水比	比重	単位体 積重量	 指対密度	細粒分含有率	均等係数	内 部 摩擦角	粘着力
クNa	• (11)		(凹)	W (96)	GS	rt(gt/cml)	Dr (96)	F. C. (96)	UC	∮(度)	c(kgf/cn/i)
A	3.10 \$ 3.87	SPu	2	24.9	2.694	2.012	(69.1)	2. 8	2.15	37,8	0. 0
D	3.90 \$ 4.50	SPu	15	24.6	2.675	2.009	(65.3)	3. 4	2.11	40.2	0. 0

*相対密度の()内の数値は液状化試験試料により求めたものである。



図5・7・5 モールの円

d 液状化試驗結果

液状化試験(振動三軸試験)は,三軸圧縮試験同様,ボーリングNaAとNaDの2 箇所で実施している。

(a) 試験結果の整理方法

図 5・7・6 に試験結果のまとめ方を示したが,試験の生データとしては③のような記録が得られる。このうち繰返しせん断力の振幅は一定のため,軸ひずみと 過剰間隙水圧を のように繰返し回数ごとに整理する。この際,軸ひずみは各サ イクルの上・下限値を,また,過剰間隙水圧は各サイクルが終った時点の値をプ ロットする。

液状化時点の定義として過剰間隙水圧がほぼ有効拘束圧 σ₀′に達して一定値に なる時点と、軸ひずみ両振幅 DAが 2,5,10 %となる時点の 4 通りで整理を行う。 次に、 値に示した応力比 R ~液状化回数 Nℓの関係を描くが、応力比 R は次式

のように定義する。

本調査では, 龍岡らによって提案されている液状化応力比のまとめに従って整 理した。

龍岡らによると、液状化解析に用いる場合の液状化強度として、20回の繰返しで丁度軸ひずみ振幅(両振幅) DA = 5%となるような応力比Rℓ[Nℓ = 20, DA = 5%]をとればよいとされている。



図 5・7・6 液状化試験結果のまとめ方

(b) 液状化応力比のまとめ

液状化応力比Rℓの値は,液状化試験結果応力比R~液状化回数Nℓ関係図 (図5・7・7)から読み取った。結果の整理は,表5・7・4にまとめた。

得られた液状化応力比Rℓは、表5・7・5 に示すだいたいの目安から判断すると、Aランクの小さい液状化強度であると言え、N値3~7と緩く、締りの緩い地盤であると思われる。

表 5・7・4 液状化応力比のまとめ

孔 番	- 号	No. A	Na. D
深质	Ę (m)	2.25 ~ 3.00	2,25 ~ 3.38
統一分数	Ę	SPu	S – O
N 値	百 (回)	3	7
液状化応力比	≿ Rℓ	0.184	0.258
圧 密 後 間 隙 上	∠ ec	0.735	0.843
圧密後相対密 度	E Drc (%)	7 5. 2	7 2. 8
平均粒径	E D 50 (nm)	0.32	0.33
細 粒 分 含 有 率	5 F.C. (%)	1. 9	14.4
試験時拘束日	$= \sigma_0'(t f/nt)$	5.00	5.00
有効上載日	$= \sigma_{V}'(tf/m^{2})$	3.70	3.89
$Dr^{*} = 21 \sqrt{0.1}$	$\frac{N}{\sigma_{\nu}' + 0.7}$	3 5. 2	5 3. 2
$R\ell \stackrel{*}{=} 0.0882$	$\sqrt{\frac{\mathrm{N}}{0.1\sigma_{\mathrm{V}}'+0.7}}$	0.148	0.224
$DR\ell = R\ell$	– R ℓ *	0.036	0.034

表 5・7・5 Rℓの評価

		Rℓのだいたいの目安
ランク	│ 液 状 化 強 度	0.2 0.3 0.4 0.5
А	小さい	
В	中位	
С	大きい	



図5 · 7 · 7 R-Nℓ関係図

⁵ 龍岡ら^{⁵は、いくつかの沖積砂・埋立砂の液状化試験結果をまとめ、液状化応 力比 RℓとN値・粒径(平均粒径 D₅₀)の関係を提案した。}

人工的に詰めたきれいな砂について、液状化応力比Rℓと相対密度Drの間には、 次式が成り立つと考えられた。

 $R \ell = 0.0042 Dr$ $(5 \cdot 7 \cdot 2)$

また, Meyerhof は, Gibbs and Horzの実験結果をまとめて、N値と相対密度を次式で関係づけている。

$$Dr = 21 \sqrt{\frac{N}{\sigma_{v'} + 0.7}}$$
 (5 • 7 • 3)

ここで、 $\sigma_{v'}$:有効上載圧 (kg f/cn)

龍岡らは、きれいな砂について式(5・7・2)、式(5・7・3)の両者が成り 立つとみなし、次式を提案した。

$$R \ell = 0.0882 \sqrt{\frac{N}{\sigma_{\nu}' + 0.7}}$$
 (5 • 7 • 4)

細粒土の液状化応力比R ℓ は, R ℓ = 0.0042 Dr より大きく, 粗粒土で は小 さ くなる傾向を示しているので, 龍岡らはこのズレの量DR ℓ を

$$DR \, \ell \stackrel{*}{=} R \, \ell \, - \, 0.0882 \, \sqrt{\frac{N}{\sigma_{\nu'} + 0.7}} \qquad \dots \qquad (5 \cdot 7 \cdot 5)$$

とおいて、その差をとることを考えた。

この関係をまとめたところ、図 5・7・8 の破線の範囲のバラッキが得られた。 この図の平均曲線を若干修正したものが、現在道路橋示方書・同解説 V 耐震設計 編に掲載されている簡易式である。

そこで、今回試験結果を龍岡らの考え方に基づき整理した。

図 5・7・8 に示す如く、本調査地のデータはボーリングNa A とNa D の 2 試料しか ないが、龍岡らのまとめた関係の平均曲線より若干大きめとなった。今回の液状 化検討に用いる動的せん断強度比は、道路橋示方書に掲載されている簡易式を 0.025 大きく修正して計算している。

$$R \ell = 0.0882 \sqrt{\frac{N}{\sigma_{v'} + 0.7}} + R_2 + 0.025 \qquad (5 \cdot 7 \cdot 6)$$

ここで R₂: 平均粒径 D₅₀の関数で表わされる動的せん断強度比

の第2項

さて, このようにして求められた Rℓを用いて原位置での強度 Rを求めるため には, 次式のような補正が必要となる。

 $\mathbf{R} = \mathbf{C}_1 \cdot \mathbf{C}_2 \cdot \mathbf{C}_3 \cdot \mathbf{C}_4 \cdot \mathbf{C}_5 \cdot \mathbf{R}\,\boldsymbol{\ell} \qquad \dots \dots \qquad (5 \cdot 7 \cdot 7)$

 C_1 は振動三軸試験と原位置とでの拘束圧の相違に関する補正係数で(1+2K₀) /3と表わされる。 C_2 は地震荷重波形のランダム性に関する補正係数で1/0.55 ~1/0.7 (平均1.62)と表わされる。 C_3 はサンプリングから試験までの過程 中の撹乱に関する補正係数, C_4 は同過程中の密度化に関する補正係数であり, これらの値の評価は非常に困難であるが, 一応 $C_3 \times C_4 = 1$ と考えられる。 C_5 は地震動の水平面での2次元性に関する補正係数であり, 0.9 程度と考えられて いる。このようにみてくると

Ko = 0.5 の場合

 $R = 2 / 3 \times 1.62 \times 1.0 \times 0.9 \times R \ell = R \ell \qquad (5 \cdot 7 \cdot 8)$ $\xi t_{3} = 3$

従って、今回計算で得られた動的強度比はそのまま用いている。

液状化検討結果は、別冊資料その1(G)に一括示した。また、地震時の安定解析 を行うのに必要な過剰間隙水圧の推定についても、別冊資料その1(G)4に示して いる。



図5・7・8 DRℓ*と平均粒径 D₅₀の関係
第6章 検討結果

6・1 地層構成および生成過程

(1) 調査地付近の地形の変遷

秋田県最大の河川である雄物川は、雄和町を通り秋田市西部にあたる新屋地区の砂 丘地帯の東側を北流し、土崎地区で日本海に注ぐ。現在は新屋地区で放水路としてシ ョートカットされ、日本海に通じている。雄物川は昔から氾濫が著しかった所で、こ のことはS=1/25,000 旧地形図(大正元年)空中写真判読で多くの旧河道が認めら れることからもうかがえる。またこの新屋地区周辺は砂丘地帯と雄物川の氾濫原の交 錯し合った箇所でこのことが地質を複雑にしている。

(2) 調査地の地形の変遷

調査地は標高5~8mでやや北に傾きその平均勾配は約1°と非常に緩やかな斜面 を形成しており、調査地のほとんどは自然地形を人工的に造成した所で宅地として利 用されている。

この地形の変遷は次のようにさかのぼることができる。

明治 22 年の羽後国川辺郡百三段新屋村地引画図によれば、図 6・1・1に示すような 山林・畑地・水田・溜池に土地利用されていた。これが旧陸軍によって射撃場になり、 土塁・標的等が造られ、この状況も同図に示す。

昭和27年の地形図によれば、旧陸軍射撃場跡は地形のほとんどそのまま残して水 田・畑地に利用された。これを図6・1・2に示す。ところが昭和38年になると旧陸 軍射撃場跡地の面影はほとんどなく、北側の溜池の形状も変化してくる。わずかに土 塁がそのまま残っている。そして昭和44年には図6・1・3に示される如く、土塁が 消滅し現在の地形と大差なくなる。これら一連の造成は昭和39年建設省認可、昭和 44年完成の松美ケ丘土地区画整理事業によるものである。

*) 以上の地形の変還を断面図で表現すると図6・1・5のように示される。

*) この図は、地形図に表現されていない所や、誤りと思われる所(図6・1・2参照)を推定によって補うことで編成されたものである。特に明治時代の地表高度は以後の地形とのつながりを考慮して、推定されている。

ç. •





図 6 · 1 · 3 昭和44年地形図 (S = 1 : 3000) (A, B, C, Dの範囲は図 6, 1, 4 (a)の範囲である。) 土塁の北端 たいたい 盛りこぼし





- ボーニュ 盛りこぼし

昭和52年7月には北側の溜池の埋立が,秋田県住宅供給公社によって施工され昭和53年3月に完成した。この時の造成計画の図面は図6・1・4に示される。このような経過から,昭和54年には現在の地形とほぼ同じようになった。

(3) ブロックごとの旧地形の変還

調査地域を図 5・2・6(b)の如くブロック分けし、各々の地形の変還を表 6・1・1 にまとめる。



<u>NO.5</u> <u>F.H=4.60</u> <u>G.H=3.2.3</u>



図6 · 1 · 4(b) 溜池の埋立計画断面図 No.5 (S=1:400)

(その他縦横断図等詳細資料は別冊収集資料編を参照のこと。)





表6・1・1 ブロッフごとの旧地形のまとめ

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
ブロック Na	明 治 期 (画図)(1:600)	大正期~昭和初期 (1/25,000)	昭和27年地形図 (1/3,000)	昭和38年地形図 (1/3,000)	昭和44年地形図 (1/2,500)	昭和5 4年住宅地図 (1 / 1,500)	今回調查地形図 (1/500,1/1,000)	*) 現地盤表層
А	山林・水田	射擊場 (一部凹地)	水田 (凹地) と畑地	荒地·湿地	宅地	宅地	宅地	盛土
В	山林・荒地	土塁	土塁	土塁	、宅地	宅 地	宅地	切土及び **) 土塁の下部
С	山林・荒地	山林・荒地	(山林・農地)	· (宅地•農地)	宅 地	宅地	宅地(標高約8m)	主として切土
D	山林・荒地	山林・荒地	山林・荒地	山林・荒地	宅地	宅地	宅地 (標高6~8m)	主として盛土
E	一部が水田と畑 でほとんど山林	射撃場内 (西側が凹地)	西側が水田 東側が荒地	西側が水田 東側が荒地	宅地	宅地	宅地 (標高7~8m)	主として盛土
Fı	溜 池 (一部水田)	土塁	土 塁 (一部通路)	土 塁 (一部通路)	宅地	宅地	宅地(標高約7 m)	主として 土塁の下部
F2	溜 池 (一部水田)	土塁	土塁	土塁の下部 (土塁上部の削除跡)	宅 地	宅地	宅地(標高約7m)	土塁の下部
G	溜池	溜 池 (一部湿地化)	溜池	溜 池 (部分的に湿地化)	溜 池 (部分的に湿地)	宅地	宅地	盛土
$\mathrm{H_{1}}$, $\mathrm{H_{2}}$	溜池	溜池	溜池	溜池	溜 池 (部分的に湿地)	宅地	宅地	盛土
I	溜池	溜池	溜池	溜池	溜池	宅地	宅地	盛土
J	溜池	溜池	溜池	溜池	溜池	宅 地	宅地	盛土
Кı	水田と山林	土塁	土塁	土塁	宅 地	宅地	宅地(標高約7m)	主として 土塁の下部
K2	水田と山林	射擊場内 (西部凹地)	水田と荒地	凸地が宅地 凹地が湿地	宅 地 (一部空地)	宅地	宅地(標高約7m)	主として盛土
L	水田	水田	水田	水田	宅 地	宅 地	宅地	盛土

.

*) 個人的造成によるごく表層を除く。 **) 切土とは、地山から切り出した地盤をいう。

(4) 地史と地層断面図

*) 調査地付近の第四系堆積以前の新第三紀屬侵食面を図6・1・6等深線図によって示 す。また、断面図を図6・1・7に示す。これらの上位に砂・レキを主体とする堆積物 が分布し、この上位に旧雄物川起源と推定される河成堆積物が広く分布する。

一方,調査地における地層構成については,標高0m以深に砂質土(S-4)が分 布し,その上位に層厚約1mの軟弱な粘性土(C-1,C-2)が分布する。さらにその 上位の標高約1m以浅に砂質土からなる砂丘堆積物及び氾濫原堆積物(S-3,S-2,S-1)が分布する。これらの上位に盛土や表層土が被覆する。

これらの地層を表 6・1・2 に示し、土質想定断面図は、前章図 5・4・1 ~ 5・4・5 に示している。

*) ここでの地層名や地質時代区分は、やや便宜的なもので、未固結層を"第四紀層"、固結化 傾向を示す層を"第三紀層"としている。重要なことは、後者でS波速度が約400m/s以上 になり、前者の多くの層より格段と速いことである。



図 6.1.6 調査地付近の新第三紀層の侵食面等深線図(S=1:25,000) (岡村仁 秋田大学修士論文 1984)



図 6.1.7 調査地付近の地質推定断面図(図 6.1.6の平面図から推定した断面図)

表6・1・2 調査地の土質

記号	土 質 名	N 值	Nsw	記事	推定される堆積環境
Τs	砂質土・砕石等	_		表層部分。	表,土
B – 1	細砂	2~3	$(S - 2 \tilde{c}) \sim 200)$	旧陸軍による土塁盛土で射撃場堤盛土を含む。	土塁盛土 (戦前盛土含む) 成
B – 2	細砂	2	50 ~ 200	岩城町ニュータウンの山砂を搬入し、住宅供給公社が盛土。	松美ヶ丘盛土
B – 3	細砂		0~180	宅造のため昭和38年以降に盛土したもの。	松 美 町 盛 土
B – 4	砂質土	_	_	溜池の堤。	堰堤盛土
S – 1	細砂	5	50 ~ 100	均一な粒子からなっている。一部盛土の場合も含む。	砂丘堆薄物
S - 2	細砂	0~2	0~20	砂丘の縁にあたり崩積土的になっている。	
C - 1	シルト	0~2	0	木片や草根を混入する。軟弱なシルトからなる。	後背湿地性
C - 2	砂質シルト	8	$20 \sim 40$	木片や草根を混入する。細砂、シルト質砂を挾在する。	
C - 3	砂質シルト	10~20	_	木片,草根混入する。細砂,微砂を挾在する。	
S – 3	細砂	2~5	0 ~ 150 (500)	粒子均一、草根混入し、シルト及び砂質シルトの薄層を挾在する。	
S – 4	細砂	10~20	50~400	中~粗砂を主体とする。	
S – 5	シルト質細砂	10~40		3~5㎝程度の薄いシルトを挾在する。比較的締った砂。	
G	砂 レキ~ (レキ混り) 粗砂	30 ~ 50	Abband	マトリックスは粗砂を主体とする。 レキはφ2~4 %, φmax 25 % 程度。	白
S – 6	細砂		100~200	Nsw = 100~200程度の比較的締った砂からなる。	

•

i....

(5) ブロックごとの旧地形と地盤の締り具合

調査地の基礎の地盤は全て同じような砂からなっているものの,成り立ちはかなり 異なっており,従って締り具合が異なり工学的にも相違が見られる。

 F_1 , F_2 ブロックは大部分土塁の下部にあたっており、しかも図 6・1・1に示される ように溜池の埋立によってできた地盤である。 K_1 ブロックは土塁の下部にあたり、明 治の初期まで水田と山林であった。 F_1 , F_2 を挟んでEとG、H、I、Jは同じ戦後の 盛土である。A、Bの一部とCの大部分は地山にあたっている。

以上,各ブロックごとの地山の締り具合は地山の成因と深く係わっていると思われ、 とくにF₁,F₂ブロックが他のブロックと比較して緩い理由は、これが素因と思われ る。このことを図 6・1・8 に示す。



図 6・1・8 原地盤の地盤の種類と盛土の締り具合の理由

6・2 地下水位の変遷

(1) 付近一帯の地下水の流れ

調査地一帯は集水地形であり、昔から地下水の多い所で湿地状の土地であった。土 塁の南側(A, E, K₂ ブロック)の水田では水がどんどん湧いてくるので、土塁の 一部をカットして水路を作って排水していた。

土塁の北側(G, H₁, H₂, I, Jブロック)の溜池については, 昭和24~25 年 頃の区画整理の時に, 西側の砂丘(調査地北西部)の松林を伐採して道路を建設して から, しだいに集水量が減少したらしく溜池の面積も狭くなってきた。しかし, 住民 の話によれば, 以前と同様に水が集まりやすかったようである。

(2) 地下水位の測定結果とその考察

調査結果にもとづいて地下水位等高線図を図 6・2・1 に示す。同図から次のことが 考察される。

a 地下水位面の傾斜について

地下水面の傾斜は大局的には地表面の傾斜に従いA, Bブロックでは西から東に, E, F, Kブロックでは南から北に傾き,全体として北側の溜池のH₁, H₂, I,Jブ ロックに向かって傾斜している。

b 地下水の動水勾配について

動水勾配は一様でなく旧土塁跡の崖や図 6・2・1 断面 Y - Y'の (H - 3), (H - 8) 宅の間の土留壁のように,地形が急であるため動水勾配が大きい箇所もある。 しかし断面 X - X', 断面 Y - Y'の 13 号道路や溜池の土堰堤跡のように地形が緩 傾斜でありながら,動水勾配が大きく地下水面コンターが密になっている箇所もあ る。例えば 20 号道路では Ag 48 ~ 49 間 (12 月 18 日観測の水位差 44 cm, 1 月22 日観測の水位差 29 cm 以下同じ) Ag-44 ~ 54 間 (水位差 82 cm, 58 cm)であり,ま た 13 号道路における下水道工事で残した矢板を狭む Ag-38 ~ 39 間 (水位差50 cm, 58 cm), Ag-21 ~ 22 間 (水位差 42 cm, 38 cm) である。さらに造成前の 溜池土 堰堤の位置にあたる Ag-13 ~ 42 間 (水位差 204 cm, 188 cm)で生じている等高線 が密で動水勾配の大きいパターンが存在する。

(3) 地下水位の歴史的変遷 地下水位の歴史的変遷と地形のそれとは密接な関係がある。液状化被害のひどかっ







たF, Hブロックでは,明治初期まで溜池であり当時から水の集まりやすい場所であった。大正期~昭和期には陸軍射撃場の土塁を作るために埋立られたが,当時は地下 水位が比較的高かったと思われる。その後溜池の面積が狭くなっていることから昭和 27年以降集水量が少なくなり,従って地下水位も下がったことが推定される。そし て昭和52年住宅供給公社造成の直前には,溜池にはほとんど水がなくなった。その 時の地下水位は少なくとも当時の溜池の底面(標高約3m)以下であった。図6・1・ 4(a)の溜池の埋立計画平面図は造成時の状況を示すものである。その際に, ④ ①の土 堰堤は遮水壁として働き,地下水の流れを塞き止め,⑥の付近からのみ水が流出して いたようである。そのため,埋立造成地の中でも南半分は地下水が上昇したのに対し て,北半分では上昇しなかったものと考えられる。このことが南側のFブロックにも 影響を及ぼし,後で述べるように,F2ブロックの地下水位を0.5~1m程度上昇させ たと推定される。

その後昭和 56 年から昭和 57 年にかけて施工された 13 号道路の下水道工事の際に 埋残した矢板がその近傍の地下水位に影響を与えたと考えられる。F₁ブロックでのそ れのみによる最大上昇量は後で記述するように, 0.25 ~ 0.3 mと推定される。

従って,地下水位の上昇は,溜池埋立によるものにこの分だけ加わったことになる と考えられる。

- 6 3 液状化およびすべり安定性
- (1) 検討の目的

今回被害を受けた家屋の周辺では、噴砂、噴水が多く生じており、被害の直接の原因の多くは地盤の液状化によると推測される。また、F2 ブロックからH2 ブロックにかけては、地盤全体がすべったような状況を呈しており、このことが家屋の被害を強めた可能性もある。そこで、本節では液状化やすべり現象が確かに発生したことや、その発生状況、被害との関係について、定量的に検討してみた。

(2) 液状化の検討方法

液状化の検討にあたっては、次式によって液状化に対する抵抗率 FL を求め、FL < 1なら液状化した可能性が大きいと判断することにした。

$$F_{L} = \frac{R}{L} \qquad (6 \cdot 3 \cdot 1)$$

R = 0.0882
$$\sqrt{\frac{N}{\sigma_{v'} + 0.7}}$$
 + 0.225 log $\frac{0.35}{D_{50}}$ + 0.025 (6 · 3 · 2)

$$(0.05 \, \text{mm} < D_{50} \leq 0.6 \, \text{mm})$$

L = $(1 - 0.015 \text{ Z}) \frac{\alpha_{smax}}{g} \frac{\sigma_V}{\sigma_V}$ (6 • 3 • 3)

ただし, R: 動的せん断強度比

- L: 地震時せん断応力比
- Z : 深さ (m)
- σv': 有効上載圧 (kgf/cml)
- σv: 全上載圧(kgf/cml)
- N : N値
- D50: 平均粒径(mm)
- asmax: 地表最大加速度 (gal)
 - g : 重力加速度(= 980 gal)

FL は, サウンディング(標準貫入試験およびスウェーデン式サウンディング)を行ってある全地点の地下水位以下の砂層について計算された。

式(6・3・2)は5.7節で前述したように、室内液状化試験結果をもとに今回作成

された簡易式であり、N値と平均粒径D50が試験されている深度については、この式から直接Rを計算した。スウェーデン式サウンディングしか行われていない地点では、 式(5・4・1)および(5・4・2)でN値を推定し、また粒度試験が行われていない 箇所については、周囲の試験値よりD50を推測した。なお、室内液状化試験が行なっ てある2箇所については、直接その値からRを求めて計算に用いた。

式(6・3・3)は岩崎・龍岡ら(1978)によって提案された簡易式であるが,道 路橋示方書等に最近広く用いられているため、これを用いた。この式の中で、地表最 大加速度 asmax の値としては、全地点で一律に200galの値をとってみた。これは、 運輸省秋田港工事事務所による強震記録としてEW成分205gal, NS成分190galの 地表最大加速度が得られているため、本地域でも200gal程度が生じたと仮定しても よいと判断したことによる。なお、5・6節に前述したように、本地域内でも表層の 増幅特性は異なっているようであるが、地表最大加速度の違いを定量的に評価するの が困難なことと、6・4節での被災原因の検討の際に増幅特性も考慮に入れるため、 ここでは一律の値とした。ただし、200galが妥当とも言い切れないため、150galの 地表最大加速度でも計算を行ってみた。

なお,式(6・3・3)は簡易式であり,rdの値もかなりバラッキのある中から中央 値をとって式が作られているため,検討結果にいくらか誤差は含まれているものと思 われる。

(3) 液状化の検討結果および被害との関係

土質想定断面図上に計算した F_Lの深度分布を重ねて示すと、図 6・3・1(a)~(e)となる。この図から、まず次のようなことが考察される。

- i) 盛土層や上部砂層のうち、N 値 \leq 5 とかNsw \leq 50 回といった緩い砂層では、 だいたいFL は1より下まわっている。
- ii) 被害の大きかった $F_1 \cdot F_2$ ブロックなどでは特に F_L が小さく, 200 galの加速 度で 0.5 ~ 0.6 といった値となっている。これに対し,被害の小さかったA, B (西側のみ) ブロックなどでは, F_L は 1 より大きくなっている。
- iii) ただし、被害のなかった地区でも、例えばボーリングNa B 地点などでは FL は 1よりかなり小さい。

これらの考察の結果,確かに被害が大きかった所ではFL は1よりかなり小さくな





.....







図6・3・1(b) F_Lの計算結果

112

.

っており、被災の直接の原因は液状化にあることが窺えるものの、FLが同様に小さ くても逆に被害のない所があることも明らかになった。そこで、FLと被害との関係 をみてみるために、図6・3・2のように非液状化層厚を定義した。

(なお,液状化指数 PLと被害の関係については,別冊資料その1(G)3節を参照され
 ・
 たい。)

図 6・3・3(a), (b)は、地表に存在している非液状化層の厚さDnℓと、液状化解析地 点近傍(約5 m以内)家屋の被害や表層の地盤変状(FLを計算した地点付近の被害) の関係をまとめてみたものである。

ただし、非液状化層厚とは、家屋の基礎直下に液状化しない層がある程度存在すれば、 下層が液状化しても支持可能で、また地表の地盤も破壊しないのではないかと考えて 採用した指標である。これは、液状化層の上端から地表までの厚さを示し、図6・3・ 2のようにして求められる。なお、非液状化層厚を指標としたことの意義づけについ ては、別冊資料その1(G)3を参照されたい。



図 6・3・2 地表からの非液状化層厚の定義

地表最大加速度を200galと仮定した場合の図6・3・3(a)より,次のことが考察される。

- i) バラツキが多いもののあえて境界を引くと、Dnℓが1.5 m程度より薄かった 場合には家屋は被害を受け易く、それより厚いと被害を受けにくかったと言うこ とができよう。
- ii)上述したように、ボーリングNaB地点ではFLは小さかったものの、そこでの





< 噴砂・噴水の発生>

(a) 地表に噴砂・噴水が生じた場合



(b) 地表に噴砂・噴水が生じていない場合



(注)

- i) 家屋の被害では、家屋の傾斜・沈下・隆起等の被害と基礎の被害とが同時に生じているものが多かったが、この場合は、基礎の被害の方にだけ度数を数えてある。
- 前) 地盤の被害では、計算地点近傍で、例えば地 割れと沈下が生じている場合には、両方に度数 を数えてある。



地表からの非液状化層厚Dnl。m。

|図6 · 3 · 3(a) 地表からの非液状化層厚ヒストグラム(200 gal)

吃 祝

* No.1, 2, 3 (コミニュティーセンター既往ボーリング)の標高は不明であり、適当に推定された。このため、データーの信頼性は少し 抵い。

また, 公社 No.1 , 2 (住宅供給公社既往ボーリング)は, 宅地造成前のボーリングのため, 盛土を考慮し, 地下水位を推定している ため, データーの信頼性は少し抵い。

- ** No.C, S-1では、平均粒径D₅₀の割には細粒分が多いため、Rを過小評価している可能性があり、Dnlは実際にはもっと深いと考えられる。
- ******* S-24, S-25では GL-10m でFL < 1となるもののあまり小さくなく,またGL-20mではFL>1となり、この間の液状化層 は非常に薄かったこともと考えられる。このため、無被害であったのではなかろうか。
- **** S-14, S-16では、被災原因は液状化というよりは、 F2 ブロックからのスペリによると考えられるため、比較から外した方がよい と思われる。



<無被害地点>





<噴砂・噴水の発生>





(注)

- i) 家屋の被害では、家屋の傾斜・沈下・隆起等の被害と基礎の被害とが同時に生じているものが多かったが、この場合は、基礎の被害の方にだけ度数を数えてある。
- 前) 地盤の被害では,計算地点近傍で,例えば地 割れと沈下が生じている場合には,両方に度数 を数えてある。



n = 1

図6・3・3(b) 地表からの非液状化層厚ヒストグラム(150 gal)

- * No.1, 3, 3 (コミニュティーセンター既往ボーリング)の標高は不明であり, 適当に推定された。このため, データーの信頼性は少し 抵い。
 - また,公社 No.1, 2 (住宅供給公社既往ボーリング)は, 宅地造成前のボーリングのため, 盛土を考慮し, 地下水位を推定している ため,データーの信頼性は少し抵い。
- ** No.C, S-1では、平均粒径 D50 の割には細粒分が多いため、Rを過小評価している可能性があり、Dnlは実際にはもっと深いと考えられる。
- *** S-24, S-25ではGL-10mで FL < 1となるもののあまり小さくなく,またGL-20mでは FL > 1となり,この間の液状化層は非 常に薄かったことも考えられる。このため、無被害であったのではなかろうか。
- **** S-14, S-16では, 被災原因は液状化というよりは, F₂ ブロックからのスベリによると考えられるため, 比較から外した方がよいと 思われる。

Dnℓは地下水位が深かったことが反映され、2.64 mと厚い。従って、i)での 考察にもとづくと、ここで被害が生じなかったことがうなづける。

iii) 表層の地盤変状も同様にDn ℓ が 1.5 ~ 2.0 m 程度より浅かった場合に生じている。

次に、図6・3・3(b)を見てみると、150galの地表最大加速度を仮定した場合には、 やはりバラッキは多いものの、2.5 m程度の非液状化層があると、家屋や地盤の被害 を受けていないと言うことができそうである。

この他,新潟地震(1964年)での本地域の液状化の可能性について検討すると以下のように言える。

新潟地震の際に秋田港では地表最大加速度は得られていないが,秋田県庁の地下1 階の地震計で,建物の短辺方向 90.6gal (NS) が得られている。この加速度での液 状化に対する抵抗率は、今回 200gal で計算された値の2倍以上となり,図6・3・1 からわかるように全地点でFL>1となる。従って,液状化は発生しなかったとの解 析結果となるが、住民からの話でも実際に新潟地震の際に、液状化は生じておらず解 折結果と事実とがよく一致していると言えよう。

(4) すべり安定性の検討方法

今回のすべり安定性の検討にあたっては、地震動だけでなく、さらに液状化にとも なう過剰間隙水圧を考慮する必要がある。そこで、図6・3・4に示したように、分割 片に水平震度Khを加え、分割片底部に過剰間隙水圧Udを考慮する次式にて安全率 Fsを計算することとした。

$$Fs = \frac{\mathcal{E} \{ c\ell + (W \cos \theta - Kh W \sin \theta - u\ell) \tan \phi \}}{\mathcal{E} (W \sin \theta + Kh W)} - (6 \cdot 3 \cdot 4)$$



図 6 · 3 · 4 安定計算方法



図6・3・5 スペリが発生したと考えられる地表面の被害概念図

.

(a)断面II





(b)断面Ⅳ



(断面Ⅳではすべりが発達していないためにすべり面の) 位置は不明であるが、ここでは断面Ⅱと同じ長さのす) べり面を想定してみた。

図6・3・6 安定計算を行った断面

○ C = 0 t/m², ∮ =37.8°とした
 ○過剰間隙水圧(液状化)の算出
 200 gal の地表最大加速度に対してして行った。

計算を行ったのは、図 6・3・5 に示すように F_2 ブロック \rightarrow H_1 ブロック (断面 I) と、K ブロック \rightarrow L ブロック (断面 IV) の 2 断面である。前者は図 6・3・5 に示すよ うに、地震時にすべった形跡がある断面である。これに対し、後者は前者よりすべり 易そうな断面形状であり、また同様に緩い砂層が存在しているのに、地震時にすべっ た形跡がない断面である。これらの断面で仮定したすべり面は、図 6・3・6 に示した 3 ケースずつであり、それらでの計算結果の最小値をとって、最小安全率 Fs min を 求めた。なお、過剰間隙水圧の計算に用いた地表最大加速度は 200 gal とした。

液状化の検討に 200 gal の地表最大加速度を用いる場合には、それに相当する水平 震度として、Kh = $\alpha_{smax} / g = 0.204$ をとることがまず考えられる。しかし、図 6 ・3・7 に示した地震波荷重を加えた室内液状化実験によると、ピークのせん断力を受



(石原・安田・1975)

けたところで過剰間隙水圧が多く発生し、その後あまり上昇しない。従って、過剰間 隙水圧を考慮して安定計算を行う場合には、水平震度としてKhをとるのは、とりすぎ るのではないかと最近考えられている。そこで ^{*amax*/gの半分をとる場合について も計算を行ってみた。}

その他,過剰間隙水圧は別冊資料その1の図G・4・6 に示した関係図をもとに,FL の分布から推定した。また,強度常数C, φはボーリングNaAでの試験結果を用いた。 (5) すべり安定性の計算結果

安全率Fsの計算結果をまとめて示すと、表6・3・1となる。

表 6 • 3 • 1 安全率 Fs の計算結果

計算断面	$F_2 \rightarrow H_2$	(断面Ⅱ)	K → L (断面 IV)		
すべり面 の位置 Kh	$\frac{1}{2} \cdot \frac{\alpha_{\max}}{g}$	g amax	$\frac{1}{2} \cdot \frac{\alpha \max}{g}$	<u>amax</u> g	
CASE1 (浅)	1.499	0.759	3.513	2.060	
CASE2 (中)	0.984	0.532	2.171	1.248	
CASE3 (深)	1.530	0,830	1.0 4 8	0.589	
Fsmin	0.984	0.532	1.048	0.589	

計算結果をみると、断面 II ではCASE2、断面 IV ではCASE3 で最小のFs となっている。5・3節で述べたように、断面 II の途中にある下水道管は少し水平移動しており、確かにCASE2 あたりの深さを通るすべり面で実際にすべったことがうなずける。

なお、すべり面の始点に相当する 20 号道路付近は、土塁建設前の溜池の縁付近に 相当していたことは特徴の1つとしてあげられる。つまり、土塁建設のために溜池に 盛った部分のみがすべった恰好となっている。

Fsmin を断面 II と断面 IV で比較してみると、断面 II の方が少し小さく、こちらの 方がよりすべり易かったことが窺えよう。ただし、Kh = $\alpha \max/g$ ととった場合には 断面 IV でも Fsmin < 1.0 となっており、Kh としては (1/2) $\alpha \max/g$ あたりを とっておくと、事実とよく合っているようである。

この他,表6・3・2に示した3つの条件についても,安定計算を行ってみた。この 結果から次のことが考察される。

計算	条件	土層断面 Ⅱ で過剰 間隙水圧を考慮し ない	土層断面 IVで土塁 の範囲にすべり面 を限った	土層断面 Ⅱで溜池 埋立て前の断面	
計 算 っ た	を 行 理 由	液状化が発生しな かった場合でもす べるか否かの判断 のため	土塁建設のための 盛土のみがすべり 易かったか否かの 検討のため	溜池を埋立てなけ ればすべりは発生 しなかったか否か の検討のため	
計算	Kh = 0	計算せず	5.653	1.443	
結果	$Kh = \frac{1}{2} \frac{\alpha_{max}}{g}$	計算せず	1. 3 2 5	0.425	
Fs min	$\begin{array}{c} K h = \\ \alpha_{max} \\ g \end{array}$	2. 2 4 0	0.808	0.243	

表6・3・2 条件を変えた場合の安定計算結果

- ④ 過剰間隙水圧を考慮せず、Kh = a_{max}/g のみ加えて計算を行ってみると断面 II でも Fsmin = 2.240 となり、液状化しなければすべりを生じなかったのではな いかと考えられる。
- (b) 断面 IVについては、6・1節で述べたように土塁が設けられていた地盤のみが 緩く、すべり面はこの範囲にはいっていることも考えられたため、この範囲内で の計算も行ってみたが、Kh = (1/2) amax/g ととり過剰間隙水圧を考慮し た場合に、Fs min = 1.325 となり、やはり断面 IV ではすべりにくかったと言えよ う。
- ① 土層断面 I で、もし溜池を埋立てて造成が行われなかった場合、 $F_2 ブロックに$ すべりが発生する可能性があったか否かを計算したところ、 $Kh = (1/2) \alpha_{max}$ /g でも Fsmin = 0.425 となり、すべった可能性はあったと言えよう。

6・4 被災の直接的な原因

これまでの調査で、地盤状況、表層の増幅特性、液状化状態、すべりの発生状況等の 様子が明らかにされてきた。次節では本委員会の主目的である埋設工事等が被災に与え た影響について検討を行うが、その前にこれまで明らかにされたことをもとに、図5・2 ・2に示されたブロックごとに、地震時における被災の直接的な原因を考察してみた。

このために、ブロックごとに、

- i)被災状況
- ii)表層の増幅特性(主として常時微動の増幅度に基づく)
- iii)表層数mの地盤の締り具合(サウンディング結果, Vs)
- iv)地下水位
- v)液状化特性
 - **vi**) すべり安定性

をとりあげ、これらを総合して被災原因を推測した。結果を表にまとめると表 6・4・ 1 群となる。

.

表6・4・1(a) 地盤の締りや地下水位等からみた被災状況の裏付け(その1)

1				i	<u>;'</u>	1	
ブロック	被災	概況	 表層の増幅特性	表層数 m の地盤の*)	地下水位	被害を強めたと考えら	被災
No.	地盤変状	家屋の被災状況		称り具合 ((12月)	れる条件	
A	北東角に一部噴砂がある もののほとんど変状なし。	キレツ発生が2戸あるが, ほぼ被害なし。		- 2, - 5 m付近では Nsw = 20 程度と緩いが,全体 に Nsw = 50~200と締 っている。	1~1.5 mと深い。	· ·	地盤は緩くなる 状化が生じにく
В	東端の一部で噴砂・クラ ックあり。他では変状な し。	東端の4戸は被災してい るが,他は無被災。		S - 8 ではNs w = 50 ~ 100 と緩くはない。	東端では約0.7 mと浅いが 他では1 m前後とやや深く なっている。		東端ではFi たため,液状イ 区と同様に液料
С	ts L	な し		調査していないため不明。	調査していないため不明。		地形的にはB ¹ くかったのでa
D	南端の〔D-16〕・ **) 〔D-17〕宅のみ噴砂・ キレツ発生。他は変状な し。	南半分は被害あり。 特に南東部では基礎の破 損等の大きな被害あり。		西側のS-26では表層が Nsw = 50 ~100 と緩く はない。他の区域は不明。	Ag-30では約0.9 mとや や深いが,他では1 m余り でやや深くなっている。た だし南東端の(D-17)宅 は一段と低くなっているた め,水位はかなり浅いもの と考えられる。	南端の (D-16)・(D-17) 宅間では約70 cmの段差が あり,液状化に加えてすべ りも生じて家屋の被害を大 きくしたのかもしれない。	南端の2戸付ば かったのでは 少液状化し易い に対しさらに 化しにくかっ?
E	北東部では噴砂あり,ま た北西部では一部クラッ クあり。	北東部の2戸では基礎の 破壊等のかなり大きな被 害あり。南東及び北西部 では多少被害があり,他 では被害なし。	北東部では他地区 に比べて表層の増 幅度が大きかった。	 北東部のS-5ではWsw = 100 kg前後と緩い。その 他のS-2, S-4では表 層2mほどはNsw = 50~ 100と締っているものの, その下ではNsw = 10~30 の緩い層が2m位存在する。 またSd-3では表層5m ほどVs = 110m/sとや や遅い。 	北東部のAg - 7,44-B, 54 では0.2~0.3 mと非 常に浅い。その他でも0.4 ~0.5 mと浅い。 北東部で20号道路をはさ んだAg-54とAg44-A とでは水位差が1 m近くあ り,何らかの作用でこれが 生じているのであろう。		北東部はF2 北 て, さらに表別 た。噴砂があ 状化したことれ は-2~-41 層2mはFL ったために, ; られよう。
F1	噴砂はあり,またクラッ クや地盤沈下もあって, 非常に大きな地盤変状を 示している。	傾斜や基礎の破壊等の非 常に大きな被害を受けて いる。		N値は5前後, Wsw <u>≼</u> 100㎏と非常に 緩い。	北側のAg-30では0.3m 位,その他でも0.5~0.6 mと非常に浅い。	東部のクラックの向きをみ ると, F₂ 地区に向って多 少滑った傾向を示しており このため被害が大きくなっ たことも考えられよう。	地盤は非常に し易かったの 事実噴砂も生 液状化したこ

*) (例) - 5m とは、地表下 5 m の意、本文中 GL - 5 m もこれと同義。

**)家屋の位置と番号の対応については図5・2・1参照。

・無被災の裏付け

く,地下水位も特に浅くないため,液 くかったのであろう。

也区と同様に緩く,また水位も浅かっ 化し易かったのであろう。他ではA地 状化しにくかったのであろう。

地区の西側と同様であり,液状化しに あろう。

近ではB地区東端と同様に液状化し易 ないか。また、その北側の数戸でも多 い地盤だったことも考えられる。これ 北側ではBブロック西側と同様に液状 たのではなかろうか。

地区と同様に地盤も緩く,水位も浅く 圏の増幅度も大きくて液状化し易かっ り、またFLも0.5前後と小さく,液 が被災の原因であろう。北東部以外で mでFLが0.5~0.7と小さいが,表 >1であり、この表層が液状化しなか 大した被害を受けなかったものと考え

緩く、また地下水位も大変浅く液状化
 であろう。
 じ、FLも0.5以下と非常に小さく、
 とが直接の原因と言えよう。

表6・4・1(b) 地盤の締りや地下水位等からみた被災状況の裏付け(その2)

A							
ブロック No.	被災 災 地盤変状	概 家屋の被災状況	- 表層の増幅特性	表 習 数 m の 地 盤 の 締 り 具 合	地下水位 (12月)	被害を強めたと考えら れる条件	被 災
F ₂	噴砂,クラック,沈下が あり,さらに北端の擁壁 は北側に向ってはらみ出 している。	傾斜・沈下や基礎の破壊 も生じ,非常に大きな被 害を受けている。	表層の増幅度が他 地区に比べて大き い。	N=2~4, Wsw=100kg 前後と非常に緩い。 Vs も-4m位まで 100m/s 程度と非常に 遅い。	西側は 0.6 ~ 0.8 m とやや 浅いが,東側は 1.2 m 前後 で,少し深くなっている。	北端の擁壁がはらみ出して おり,またクラックも東西 方向に多くはいり,北側に 向ってすべったため,被害 を大きくしたのであろう。	地盤は非常に約 液状化し易か。 噴砂もありFu たことが被災の があり, Fs に伴って生じ えられる。
G	南東部,および西部の {G-4], (G-5) 宅では部分的に噴砂やク ラックが生じている。 その他では変状なし。	南側2戸および西側2戸 では基礎の破壊等の被害 があるが,その他では被 害なし。		南部では表層2mほどNsw = 50~200とやや締って いるが、その下部にNsw 30の緩い層が1~1.5m 存在する。少し北側のNaD 地点ではN=10前後と比 較的締っている。さらに北 東部になるとN=5前後と 緩くなる。ただし、この緩 い砂層の厚さは、2m程度 と薄い。	南部および北東部では 1 ~ 1.5 m とやや深い。西部で は 0.8 m 程度とやや浅い。	西部の (G - 4), (G - 5) 宅は一段高くなっており, 液状化に伴ってすべりが生 じ,被害を大きくしたと考 えられる。	南部では噴砂 水位以下でF 可能性はあろ (G-11) 年 西側の (G- いることと, - れに伴うすべ 北東部のコミ F L も 0.8 と した可能性が 礎のため無被
H1	北東の (H – 2),(H – 3) 宅は噴砂あり。その他の 宅地では,クラックが生 じ,(H – 7),(H – 8) 宅では北側の擁壁が北方 へはらみ出している。	南西の1戸を除いて傾斜 や基礎の破壊等の大きな 被害を受けている。		北東部の (H-2), (H-3) 宅では表層2.5 mまで Nsw=20~50, N=1 ~3と緩い。 南部ではNsw=50~100 のやや締った砂層が3m位 存在する。	南部では2m以深と非常に 深いが,北東部の2戸では 0.7~0.8mとやや浅い。 西部は一段高くなっている ため,北東部より少し深い であろう。	F2 地区から続くすべりに より南部の2 戸は被害を大 きく受けたのではなかろう か。	北東の〔H- F L も 0.5 ~ たと考えられ。 では液状化し; くすべりによ。 部の2 戸では はひどく,地

・無被災の裏付け

緩く,水位は浅く,増幅度も大きく, ったと考えられる。

L も 0.5 ~ 0.7 程度と小さく液状化し の原因であろう。すべりを生じた形跡 も 0.5 ~ 0.7程度と考えられ,液状化 たすべりにより被害を大きくしたと考

は一部しか生じていないものの、地下 $f_{L} = 0.6 \sim 0.9$ と小さく、液状化した う。この液状化によって〔G-10〕, 宅は被害を受けたのではなかろうか。 4〕,〔G-5〕宅では噴砂が生じて 一段高くなっているため、液状化とそ ちりによって被害を受けたのであろう。 $= - f_{T} + t = 2 - t =$

2〕, 〔H-3〕宅では噴砂もあり, -0.7と低く、液状化により被害を受け いる。南側の〔H-7〕, 〔H-8〕宅 た深度は深いものの、F2地区から続 い被害を受けたのではなかろうか。西 い噴砂が生じていないものの, クラック

ブロック	被災	概 况	表層の逆幅特性	表層数mの地盤の	地下水位	被害を強めたと考え	被 災
No.	地盤変状	家屋の被災状況		締り具合	(12月)	られる条件	
H,	 変状なし。	被害なし。	表層の増幅度は比	サウンディングは行ってな	北部のAg - 52 では 1.4 m		西側のH,地区
			較的大きい。	いが、H、と同様と見られ	前後とやや深い。南部は一		れ、また東西に
				る。	段と高くなっているので,		この理由として
			2 2 2		それより深いと考えられる。		ものの, © (§
							操排水工 (図)
			1				は水位が下が・
T	 変状なし。	家屋のキレツ程度の被害	表層の増幅度は大	S-18は元の堰堤にあたり	南側では 0.8~1 mとやや		噴砂はなく液料
		が半数の家で発生。	きい。	そこではNsw=50~100	浅いが、元の堰堤より北側		は地盤も緩くフ
		どちらかと言うと南側の		と締っている。	では2m以上と非常に深い。		状化したことの
		み被害あり。		他では緩い砂層が存在する			たとしてもその
				と考えられるが層厚は2 m			ならなかったの
				前後と厚くないであろう。			きいため、振
				1			被害を生じた[
J	変状なし。	 	 表層の増幅度は大 きい。	不明	1.5~2m前後と浅くはない。		 水位が深かっ; い。
К	南西端で一部沈下がある	西側の一部では塀の被害	表層の増幅度は大	ボーリングNo.BではN=1	ボーリングNaBでは2.6 m		北側のボーリ
	ものの、それ以外は変状	があるものの、それ以外	きい。	~5程度の非常に緩い層か 約6mも存在する。南側の	程度と非常に深いが、南側		液状化した可
	なし。	なし。		K2では極く表層でNsw<	になるにつれて浅くなるよ		被害を与えな:
				50の緩い層があるものの、その下ではNsw=100~200	うである。		その南側は砂
				と締っている。ただし、S-			くても表慮は
				23 では表層 3 m 位は N s w <100の緩い層が堆積している。			ではなかろう
Г.	変状なし。		表層の増幅度は大	サウンディングは行なって	0.7~1.3 mである。		旧地形は湿田
~			きい。	いないが,北側の Sd -8			粘性土(C-
				ではVs=87m/sと非常			化する砂はな
				に遅い。			

・無被災の裏付け

-

区と同様に溜池を埋立てられて造成さ に擁壁も同様にあるが、無被害である。 て考えられることは、地盤はやや緩い 図6・2・1)による排水効果と、暗 6・2・3)の影響で、H₁地区より ぶっていたことがあげられる。

状化の痕跡はないが、堰堤より南側で 水位もやや浅いため水位以下の層で液 は十分考えられる。ただし、液状化し の層厚は2m以内と薄く、大被害とは のであろう。なお、表層の増幅度は大 動は他地区に比べて大きかったことも 原因の1つと考えられよう。

たのが無被災の1つの原因かもしれな

ングNa B付近では表層に緩い層があり J能性はあるが,水位が低いため家屋に Kかったのであろう。

▷丘を切った所のようであり,水位は高 は締っており,波状化は生じにくかったの ♪か。

日であり,標高から考えると表土の下に - 1)が堆積していると考えられ,液状 &かったと考えられよう。

- 6・5 被災に与えた埋設工事および溜池埋立による宅地造成工事の影響
- (1) 検 討 方 法

前節までにみてきたように、日本海中部地震による松美町および松美ケ丘東町の家 屋被災の直接の原因は、主に表層地盤の液状化にあると言うことができよう。

液状化の発生に影響を与える要因としては,一般に,①密度(締まり具合),②地 下水位,③粒度組成,④地震動の大きさ,等かあげられる。これらのうち,埋設工事 や溜池埋立工事の施工によって変化する条件としては,主に①,②があげられる。

そこで、本節では、工事の種類ごとに、①および②に着目して、工事を施工したこ とによってこれらがどう変化し、それが液状化や、さらに家屋の被害の発生条件をど のように変えたかを検討してゆく。

- (2) 下水道管等の地下埋設工事の影響
 - a 検討のポイント

5・3節で述べたように、 F_1 , F_2 ブロックの北側にある 13 号道路に、下水道管 を埋設する工事の際に、振動などが大きく、 F_1 , F_2 ブロックの家屋に被害を与え ている。この工事によって地盤を緩めたため、 F_1 , F_2 ブロックで特に液状化が生 じ易くなった可能性がまず考えられる。

また, F₁ブロックでは矢板が埋残しになっており, これによって地下水の流れ をくい止め, F₁ブロックの地下水位を上昇させて液状化による被害を生じ易くさせ た可能性も考えられる。さらに, 矢板が埋残しになっていないF₂ブロックでも, 埋 設管や埋戻し土が水の流れを悪くし, 地下水位を上昇させて液状化し易くしたこと も考えられる。

このような可能性について,以下に検討を行ってみた。

b 地盤の締り具合に与えた工事の影響

5 • 2 節で述べたように、13 号道路に下水道管を埋設する際,付近の家屋や地盤に亀裂や沈下等の被害が生じた。工事の過程を追ってみると,

- ④ 矢板打設時の振動やそれによる地盤沈下による被害
- ⑤ 掘削工事中の矢板のはらみ出しによる被害
- ⓒ 掘削工事中の水の汲み出しによる地盤沈下にともなう被害
- ④ 矢板引抜き時の地盤沈下による被害

が生じたことが考えられる。ところが、5・3節で前述したように、当時の工事担当者の話によると、被害は、@と@の段階で生じ、⑤©の段階では生じていないようである。©では、水の汲み出し量も比較的少なかったようである。

そこで、③や④が地盤の緩み具合に与えた影響を、①土木工学的な経験や解析に よる評価と、②現場試験的評価の2面から考察してみた。

まず、①の面から③について考えてみると、矢板の打設時の諸振動によっては、 その効果がかなり広く及ぶこともあると推察される。

ただし、この場合は、地盤を緩めるというよりは、むしろ締固めるように働くと 考える方が自然である。特に、対象としている盛土層や上部砂質土層は、細粒分の 少ない"きれいな砂"であり、振動によって締固まり易い性質を有している。④で は、地盤を緩めるようにも、また締固めるようにも作用することもあり得るが、そ の影響範囲は、工事の近傍に限られていると考えられる。

次に, ②の面の調査として, 標準貫入試験とスウェーデン式サウンディング結果 から考察してみた。

F₁・F₂ブロック内の地盤の締り具合を南北方向に比較してみたのが,図6・5・ 1(a),(b)である。F₁ブロック内で下水道工事が行われた13号道路のきわにあるS - 12 と、10 m 余り内側にはいったS - 10 とでは,盛土層上部1 m 位のWswは、 両者とも100 kg と同じ値であり、同様の緩さのようである。その下部では、むしろ S - 12 の方が締った状態となっている。F₂ブロックでは、S - 9 とS - 6 のNsw を比較してみると、盛土層で多少S - 6 の方がNsw が大きいものの、Ts 層では逆 になっている。この断面では、13号道路ぎわのデータはないが、F₁、F₂両ブロッ クの結果を合わせて考えると、ブロック内で南北方向に、特に地盤の締り具合に差 はなさそうである。従って、②や④の工事によって地盤を固めたり、緩めたりした 効果は、地盤調査の結果には顕著に現われてこなかったと言うことができよう。

これまでは、13 号道路における下水道管工事の影響のみをとりあげてきたが、 この他、同様の規模の工事が行われたものとして、F₁、F₂地区の南側を走る20号 道路の工業用水管工事がある。この場合も、管の周辺地盤の締り具合を比べてみて も、下水道管と同様に特徴は見受けられない(例えば、管に近接しているS-5の 締り具合も、F₁、F₂ブロック内のそれと同程度)ようである。その他の水道管、
ガス管はさらに浅い所に埋設されており,この工事により,特に地盤を緩めたとは 考えにくいであろう。

ところで、 F_1 , F_2 ブロックでは、数 10 cm の表土層(Ts 層)の下に、2~4 mの 厚さでN値=2~5、Wsw =100 kgと非常に緩い盛土層(土塁跡)が堆積している。 この盛土層が液状化して家屋に被害を与えたと推測されるが、同様に、緩い盛土層 は、 K_1 ブロック(ボーリング M B 付近)まで続いている。この区域は、溜池や水田 上に、丁度陸軍による土塁が造られていたところである。ボーリング M B 付近では 下水道工事は行われていないことと、6・1節で前述したように、土塁は緩い状態 で施工されたと考えられるため、 F_1 、 F_2 ブロックの地盤は、もともと緩い状態にあ ったのではないかと判断されよう。

ただし、これらの判断は、地震後の地盤調査にもとづいたものであることを頭に 入れておかねばならない。今回の地震で液状化した秋田港や、宮城県沖地震(1978) で液状化した石巻港では、地震前後でN値が変わっていないという報告があるが、 新潟地震(1964)の際には、新潟市でN値が多少変化したという報告もある。従 って、ブロック内の地盤の締り具合が、地震前は多少異なっていたこともありうる であろう。

c 地下水流および地下水位に与えた工事の影響

地下水の流れに与えた工事の影響として,まず,埋残しになっている矢板の影響 が最も大きいと予想される。図6・5・2(a)は,埋残しになっている所の南北方向の 断面を示したものである。矢板より南側のAg - 38と北側のAg - 39では約50 ~ 60 cmの水位差があり,埋戻し土内のR - 1とも約30 cmの水位差がある。地震当時 の水位は明らかではないが,この程度の水位差はあったものと推察されよう。この 付近では,6・2節に示したように,南西→北東への地下水の流れが卓越している と考えられ,埋残しの矢板のために,水位差が生じたことは十分考えられる。

ところで、一般に、この種の障壁によっては、上流側の水位の上昇と下流側の下降とがほぼ同程度生じるので、矢板工事前の地下水位面からの、矢板を埋残したことによる地下水位の上昇量は、図6・5・3のように、両側の水位差の実測値の半分程度と考えられる。従って、矢板の埋残しによって地下水位が25~30 cm程度上昇した可能性があると判断される。

```
(a) 断面 I (F<sub>1</sub> ブロック)
```





(a) 遮水している場合



(b) 矢板上を越流している場合



図 6.5.3 矢板上流・下流側での水位差の考え方

ī.

図 6・5・2(a)には、矢板のすぐ南側に位置しているS - 12 地点でのFL の計算結 果も示している。 12 月 15 日の水位でのFL が・印であり、上述の考察により、 も し矢板が抜かれていたら、水位は 25 cm 程度下であったと仮定して試算してみたFL が〇印である。

水位が 25 cm 低いと FL は大きくはなるものの,地下水位以下で FL < 1となっており,液状化する可能性はあったと考えられる。

また,地表からの非液状化層厚も200galの地表最大加速度を仮定した場合に0.6 m, 150galの地表最大加速度で1.1 mとなり,やはり家屋や地盤の被害は生じる 可能性はあったと言えよう。

次に、埋残し以外の区間で、埋設管および埋戻し土の施工が地下水位に与えた影響についてみてみる。図6・5・2(b)は、13号道路での下水道管付近の地下水位を示している。南側のAg - 9から北側のAg - 10, Ag - 47にかけて20~50 cmの水位差となっており、矢板区間での約50 cmの水位差より多少小さくなっている。両区間で埋戻し土の透水性および管径は同じとみなしてよく、矢板区間ではさらに矢板による遮水効果があるため、矢板のある区間の方が、上流側の水位を工事によってあげた量は大きいとみなしてよいであろう。従って、F2ブロックでは埋設工事によって水位が多少あがったとしてもF1ブロックほどではなく、その影響はより小さかったものと考えられよう。図6・5・2(b)および20号道路での同様の水位観測結果をよく見ると、埋戻し土部分では多少水位が一旦下がるような傾向も示しており、逆に、埋設管および埋戻し土部分が排水路のようになっている可能性も考えられる。つまり、図6・5・2(b)の図に垂直な東西方向に道路はかなりの勾配をなしているため、埋設管周辺の透水性が良いと、ここが排水路の役目を果たして、東の方向に地下水が流れ出していることもあるのかもしれない。

5 • 3 節で述べたように、埋戻し土の透水係数は周囲の地盤と同程度か多少小さ めと推測されるので、このようなことが生じていたら、埋設管の周囲に少し水みち ができているのであろう。

以上のことを総合してみると、地下埋設工事のみが地震による家屋、地盤の被害 に与えた影響は少ないと判断される。ただし、次節で述べる溜池埋立工事による水 位の上昇と、地下埋設工事のそれとは合わせて考える必要があり、それについては、

次に述べることとする。

この他, 埋戻し土部におけるFLを計算してみたところ, R-1地点ではFL>1 となり, また, R-2地点ではGL-2~3mでFL<1となるものの, 0.8~0.9 とさほど小さくなく, 周囲の地盤に比べて液状化はし難かったと考えられる。事実, 地震の際に, 道路自体は大した被害を受けていなかったのも, このことを物語って いるのであろう。

なお、これまでは地震後約半年たった12月3日~1月25日の間に測った地下水位を もとに検討を進めてきた。この期間内にも、Ag - 38 (矢板のすぐ上流側)で 21 cm, Ag - 20 (F₁ブロックの中央)で 20 cmの水位変動があり、地震当時では、ま た異なった水位であったことも考えられよう。

- (3) 溜池埋立による宅地造成工事の影響
 - a 検討のポイント

G, H₁, H₂, I, J ブロックは溜池を埋立てて造成されたが, この造成工事によって, 地下水位を変えた可能性がある。特にF₂ ブロックは地下水の上流側にあたり, 下流側の流れを止められて地下水位が上昇し, そのために液状化し易くなったこと が考えられる。そこで, このことについて, 以下に検討を行ってみた。

b 溜池埋立が地下水位に与えた影響

F₂ブロックからH₁ブロックにかけての断面 I のうち, 13 号道路付近の部分を 示すと,図6・5・4 となる。図に太実線で示した面が溜池を埋立てる前の想定地表 面である。溜池の縁の①, ②は折れ曲った面となっているが、一応、

a)①または②の単一勾配をもつ面の緑が造成前に存在していた。

6)

- b)砂質シルト(C-1)層は不透水層となっている。
- c) Na C (公園) まで測ると,もはや埋立工事に影響されなく,地下水位は一定で ある。

との仮定を設けて、Itersonの式にて溜池埋立前の自由水面を推定してみると、図 6・5・4(b)、(d)の破線となる。また、図6・5・4は、 F_2 、 H_1 の範囲のみの推定地 下水位を示しているが、断面I全体で示すと、図6・5・5となる。溜池のうち、Y 付近では造成前に水があまりなかったことや、S-9付近で"造成前に1.5 m以上 堀っても水が出なかった"との住民の話とも、この地下水面は矛盾していなく、こ の推定値は、かなり妥当なものと考えられる。

造成前の想定水面によると、NaAやS-9地点付近で地下水位は地表面下1.5~ 2.0 m位となっており、造成工事により、F2ブロックの地下水位を0.5~1.0 m位 上昇させた可能性はあると考えられる。この上昇水位量には埋設工事の影響も含ま れているが、その値は、前節に述べたように小さいと考えられる。

これだけ水位変動があったと考えた場合に、被害に与えた影響をみてみるために、 造成前推定水位で液状化の検討を行ってみた。図 6・5・4(b),(d)にその結果を示し たが、ボーリングNaAやS-9地点では、200 galの地表最大加速度を仮定した場 合に地下水位以下で、また、150 galの地表最大加速度を仮定した場合には地表面 下2.0~2.5 mより下層で、液状化する可能性があると計算された。

従って,非液状化層は、それぞれ1.5~2.0 m, 2.0~2.5 mとなる。この値は、 6・3節で前述したように、液状化により家屋や地盤が被害を受ける限界値あたり に相当しており、仮に溜池埋立が行われなかった場合に被害を受けなかったか否か は、判断し難い。

次に、F₁ブロックについてみてみると、F₁→Gにかけての断面 I を見てわかる ように、溜池の深さは2m程度と推定される。これは、F₂→H₁ブロックでの断面 IIでの深さの約半分であり、造成による水位変動があったとしても、断面 IIのそれ より小さいと考えられる。ただし、前節で述べたように、F₁ブロックでは、矢板埋 残しによる水位上昇が 25~30 cm程度あると考えられるので、結局、両者をあわせて 考えると、F₁ブロックの埋設および埋立工事による水位の上昇も、F₂ブロックの それに近い値ではなかったかと推察される。ただし、溜池埋立によるF₁ブロックの 水位上昇量はF₂ブロックのそれほどは明確でない。

なお、溜池埋立工事および埋設工事が行われなかった場合、被害が軽かったか否 かということに関しては、次のような事実について考察を要する。

i)図6・3・3のうち、壁のみの被害は液状化に直接起因していないことも考えられ、これを除いてみると、被害の種類と非液状化層厚に明確な傾向があるとは言い切れない。例えば"基礎と土台のはずれ"の場合は非液状化層厚が薄くなっているが、近くにサウンディングを行っている箇所についてみると、これに該当するものは、F₁ブロックの1軒のみである。一方、サウンディングは行っていない





図6・5・4 溜池を埋立てたことによる地下水位, FLの変動



¥

ものの、やはり基礎と土台がはずれた家屋で非液状化層厚が1.5m程度あると考 えられるものもある。

- ii)別冊資料その1(G)3で述べているように、基礎の沈下が支持地盤のパンチせん 断や局所せん断によって生じている場合には、非液状化層厚に"ある限界"があ り、その限界を超えるか否かで被害を受けるか否かが決定されるような被害機構 であることも考えられる。
- iii) F ブロックにおける埋立前推定非液状化層厚〔200 gal の場合 1.5~2.0 m; 150 gal の場合 2.0~2.5 m〕と同程度または近い値を示す個所の現時点(地震時)での分布範囲をみると、①200 gal の場合は、7 ケ所ある(図 6・5・6、図 6・2・1)。

***) その内訳は、S-2(1.90m)、S-3(1.90m)、S-8(2m)、S-26 (1.90m)、S-23(1.60m)、S-4(1.90m)、S-15(1.47m)でこ れらの個所は、Fブロック周辺地区の"無被害"個所(S-2、S-3、S-23 S-26、S-8)であるか、近くの家屋の壁に亀裂が出来た程度(S-4)、あ るいは、基礎に"小さなひびわれ"を生じた程度(S-15)の"被害"個所であ る。従って非液状化層厚が1.5~2.0mの範囲は"被害"か"無被害"かの極め て限界的な状況範囲ということができる。

しかし、② 150 gal の場合(図 6・5・7)には、200 gal の場合とはやや異なり、非液状化層厚が限界的な状況の範囲内(2.0~2.5 m)に入るのは、1個所

- ※1) 図6・3・3(a)(前出, P 114)のヒストグラムの資料の中で, アスタリクス印(*~*
 ***)の付いた個所は、ここでは除外した。
- *2) これらの個所では、地下水位は割合浅く、とくに、S-2、S-4、S-23では1.1 m以 内である。つまり、地下水面下でも地盤が比較的しまっているために、液状化しにくい層があ るのである。
- *3) "無被害"個所に分類されているものの、「10 m離れた所に地盤沈下家屋の壁に亀裂」の 程度の被害がある。
- *4) 壁のみの被害は、液状化には直接起因していない、という考え方もある。〔前出, i)〕



<被災個所>



図6・5・6 地表からの"非液状化層厚"と被害・無被害の関係(200 gal)







図6・5・7 地表からの"非液状化学厚"と被害・無被害の関係(150gal)

(S-15)で,200galの場合に限界的状況範囲内にあったS-2のほかの"無 被害"個所は,被害/無被害境界線の2.5 mより厚い側に移行する。また,被害 個所のS-4も限界線以上となる(2.80 m)。

なお、①の場合は、限界的状況範囲(1.5~2m)は、被害/無被害境界線の 1.5mより無被害側にあるが、②の場合の限界的状況範囲(2.0~2.5m)は、 被害/無被害境界線の2.5mより、被害側にあることが注目される。

*5)
 家屋の基礎の被害(破壊)の程度を図6・5・6でみると,非液状化層厚が1.0
 1.5 mの5ケ所は,すべて"小さなひびわれ"であるが、0.5~1.0 mでは3
 ケ所の中1ケ所が"大きなひびわれ"となり、0.5 m以下の1ケ所も"大きなひびわれ"である。このことに関する限りでは,被害の程度と非液状化層厚との間には,ある程度の相関があるようにも思われるが、なおデータ数は十分ではない。
 v)いっぽう、家屋の被害がひどかった個所、とくにボルトの有無にかかわらず"土台と基礎がはずれた"程度の被害家屋が9戸あるが、その中の1戸[F-1宅]では、非液状化層厚は、0.31 mと非常に薄い。その他の7戸も、サウンディング資料はないが、地下水位はいずれも浅い(0.4~0.8 m)ので、非液状化層厚も当然その程度に薄いものと考えられる。

従って、上述 iv) の場合を考え合せれば、被害の程度(大小)と非液状化層厚 の間には、どちらかといえば、漸移関係があるようにもおもわれる。このことは、 前記 i) に述べた所とは一見矛盾するが、F2 ブロック東北隅の [F-10] 宅の 場合のように、地下水位(1.4~1.5 m程度)から推定される非液状化層厚が被 害/無被害境界線すれすれの値(図6・2・1)であっても、基礎と土台がはずれ、 噴砂・沈下・隆起を生ずるような大被害を蒙むった個所もあり〔前出 i)〕 被害 を受けた機構は、やはり複雑である。

- vi)被害を強めた要因としては、液状化に伴なって地盤全体に起きたすべりを考え る必要がある。F2 ブロックには明らかにすべりが認められるが、F1 ブロックに もある程度のすべりの存在がうかがわれる。F1 ブロックのすべりについては埋残
 - *5) 被害調査アンケートでは、基礎の壊れ方の程度が4段階(小さなひびわれ・大きなひび われ・段差ができた・ブロック状)に分けられている。

し矢板が多少阻止効果として働いた可能性もある。

・方, 溜池造成工事が行われる前の安定解析結果(表 6・3・1)によるとF₂ブ ロックにおける安全率は低い値を示しており,工事が行われなくても,もともと 地盤全体がすべり易かったと言える。

また、この場合のすべりの影響範囲については一概に言い難いが、F₁ブロック もこのすべりに影響されていたことも考えられる。従ってこのようなすべり発生 の可能性から推察すると、地下水位の上昇がなくてもFブロックの家屋は被害を 受けていたことも考えられる。

vii)今回の液状化の検討では液状化に対する抵抗率 FL を用いている。この計算に用いた定数は地震後の測定データに基づくものであるほかいくつかの仮定のもとに決定されている。また計算式自体も簡易式を用いているためいくらかの誤差が含まれている。vi)まではかなり細かい見方をしてきたが、このような誤差が含まれており、絶対的な評価とは言いきれない。

以上, 溜池埋立工事とさらに埋設工事が, F₁, F₂ブロックの地下水位の変化お よびそれにより地震被害に与えた影響について検討してきたが, まとめてみると次 のように結論づけられる。

F₁, F₂ ブロックにおけるこのような各種工事にともなう水位上昇がなかったと したら、今回の地震でこれらのブロックに液状化被害が生じなかったかどうかは、 非液状化層厚からみて、限界的な状況にあり、いずれとも判定し難かった。仮に被 害があったとした時、被害程度が軽減されたか否かについて被害機構を踏まえて検 討したが、このことに関しては、地盤に固有な不均質性、繰り返し実験のできない 地震という現象、現状の関連学問の到達段階等から、解析におけるある程度の誤差 は避けられず、遺憾なから明確な結論は出し得なかった。

更に,地震現象は,その源,伝播経路,それを受ける側の立地条件により,複雑 に変化するもので,仮りに震度が同じでも被害の生じ方は,条件により多様に変化 するものであることも注意しなければならない。

第7章 あとがき

日本海中部地震によって家屋が集中的被害を受けた秋田市新屋松美町および新屋松美 ケ丘東町について,被災原因の科学的調査を行った結果を以上に報告した。 おわりにこの調査を通じて感じたことを若干述べて,結びとしたい。

- (1) この種の問題の究明は学問的にも研究途上にある段階であり、本調査によって問われた問題の全容が解明しつくせたとは言いがたいが、このように詳細な調査は他に類例がない。この結果を後世への貴重な遺産として、長く記録に止め、今後の防災行政、および災害科学の研究に役立たせていただければ幸いである。
- (2) 将来起るかもしれない地震に対する危険度予測(マイクロゾーニング)などの長期 的な研究体制を確立するとともに、地震発生の際には迅速な調査活動にはいれるよう にすることが望ましい。
 - なお、この種の調査は官民学が一体となって、初めて効果が発揮できるものであろう。 おわりに、本調査を通じて種々御協力をたまわった関係各位、とくに被災者の方々 に、厚く御礼を申し上げる。

- Creager: クレーガー(Creager)による d₂₀ と透水係数, 土質工学会土質工学ハンドブック, pp. 69~70, 1982
- Slichter: Theoretical. investigations of the motion of ground waters.
 USGS 19th Ann. Rept pt. I-C.
 山本荘毅,古今書院 新版 地下水調査法 P.193, 1983.
- 3) Taylor: Fundamentals of Soil Mechanics, Modern Asia Edition,
 P. 115, 1948.
 土質工学会, 土質工学ハンドブック, P68, 1982.
- 4) 稲田倍穂:スウェーデン式サウンディング試験結果の使用について、土と基礎、
 Vo 1.8, No.1, pp. 13~18, 1960.
- 5) Tatsuoka, F., Iwasaki, T., Tokida, K., Yasuda, S., Hirose, M., Imai, T. and M. Kon-no (1978): A mathod for estimating undrained cyclics strength of sandy soils using standard penetration N-values, Soils and Foundations, Vol. 18, Na 3, pp. 43~58.
- 6) Itersonの式:日本道路公団 設計要領 第一集,昭和45年1月
- 7) 岩崎敏男・龍岡文夫・常田賢一・安田進:砂質地盤の地震時流動化の簡易判定法と 適用例,第5回日本地震工学シンポジウム講演集,pp. 641~648, 1978.
- 石原研而・安田進: Sand Liquefaction in Hollow Cylinder Torsion under Irregular Excitation, 土質工学会論文報告集, Vol. 15, Nol, pp. 45~59, 1975.

a)7<u>?</u> 382 55 借り出したときは
• 苯は笑窃に保管しましょう。
• 苾 ず崩 旨を等りましょう。
• よごさないようにしましょう。
• 折首をつけないようにしましょう。
• ま た 貸 し を や め ま しょう。

キハラ No. 1482