


## 火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災、爆発、漏洩、その他 | No. 010010001

件名：屋外タンク貯蔵所で塗装作業と溶接作業を同時に行い塗料に引火した火災

### 【事象概要】

屋外タンク貯蔵所の屋根に、手すりを取り付けるため溶接作業をしていたところ、直下で同時施工中であったタンクを塗装するための塗料の容器に溶接火花が落下し、内容物の塗料（第四類第二石油類200ミリリットル）に着火して火災となった。



### 【事象の原因】

タンク上部で溶接作業、その直下で塗装作業を何の安全対策もせず同時にやったこと。

また、作業員相互間で作業内容の連絡も行われていなかった。

### 【再発防止対策】

複数の作業を行う場合は、現場責任者等が日程や作業範囲等の調整を行い、火災発生の危険性を排除する。