


# 火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：(火災)爆発, 漏洩, その他 | No.010411001

件名：結露による電気配線ショート

## 【事象概要】

- ①運転室エアコンの設定温度が低過ぎたため操作盤内に結露が発生し、水滴により配線がショートし燃えた。
- ②消火器により消火し短時間で鎮火する。



## 【事象の原因】

運転室の冷し過ぎ (エアコン設定温度 19℃) による結露発生 (自動運転のためオペレーター常時いない)

## 【再発防止対策】

- ①冷房設定温度 25℃ (設備保護のため)
- ②自火報感知器、照明、分電・動力・制御・操作盤を避けた風向き調整 (①②対策を全社水平展開)