

火災・事故防止に資する防災情報提供シート


防災情報の種類：火災, 爆発, **漏洩**, その他 | No. 030010008

件名：埋設配管の腐食によるA重油の流出事故

【事象概要】

屋外タンク貯蔵所の埋設配管の一部に直径約1mmの穿孔が発生し、そこからA重油が流出したものを。

※被害状況 第4類第3石油類 A重油 約3,500ℓ流出
付近の土壌を汚染し地下下水道及び河川へ流出



【事象の原因】

ボイラーの休止期間中に、屋外タンク貯蔵所からボイラーへ向かう埋設配管の一部が腐食により減肉し、直径約1mmの穿孔が発生したものの。

また、屋外タンク貯蔵所の吐出口のバルブは閉鎖されていなかった。

【再発防止対策】

- ・埋設配管を地上配管に変更する。
- ・定期的に点検を実施する。