


# 火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災, 爆発, **漏洩**, その他 | No. 030310001

件名：配管からの液化ガス漏洩

## 【事象概要】

液化ガスを送液中、溶接線近傍の配管下面のピンホールから液化ガスが漏洩した。



## 【事象の原因】

配管敷設時の溶接部の塗装の下地処理が不十分であった。また、結露水分が下面に集まるため、他部位より外面腐食が進行した。

また、点検し難い場所であった。

## 【再発防止対策】

溶接した後の下地処理は、ケレンを十二分に行って、塗装も丁寧に塗り重ねるなど、溶接部分の特殊性に配慮する。

当該配管は、点検しやすい場所へ移設・更新した。