

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災,爆発(漏洩,その他) No. 030811004

件名:ローリーホースを接続し、受け入れバルブを開放したところ液漏れ発生。

【事象概要】

タンクの受け入れ口にローリーホースを接続し、圧送にて納入を開始するため、受け入れバルブを開放し、液漏れを確認した際、受け入れ口とホースの接続部より液漏れが発生した。

参考写真(絵図)

【事象の原因】

パッキンを装着せずに液ホースを接続した。
指差呼称による確認がされていなかった。

【再発防止対策】

パッキンの装着の有無が容易に確認できるように接続フランジ外形よりも大きなパッキンを作成し使用する。指差呼称による確認を徹底する。