

昭和57年 7月

# 台風10号

# 被害状況

(奈良県)

# 菟田野町

557. 8. 2 調査分

	家屋全壊	家屋半壊	床上浸水	床下浸水	土崩れ	道路崩れ	畑地崩れ	堤防全壊	堤防半壊
古市場		/	2	/	4	2	/	2	
松井				/	2	2		/	
岩津				2	W				
別所					2	/			
平井	/	/		4	15	W	7	2	
大神					2				
大沢					2		/		
駒形				/	4	/	2		
指戸					6	/		/	
年賀志	/	/			26	4	W		
佐倉	/		/	/	11	/	/		
東郷				W		/			
入谷									
下野					6	W			
上 "				2	W	2			
岩端						2	/		
155	W	W	W	15	26	20	16	6	

- ゴビゲン原の急処置願う〜北阿木下の道路の一部決壊
- 松本真一宅裏危険現場確認 (前に崩れた新の土流6m附近が同様の状況あり) 79石搬入(金海)済。

- 周木宅山崩れ家屋半壊
- 峯義雄宅上の畑より水が流入床下浸水 土袋10手配済
- 扇屋方床上浸水
- 辰己忠雄美宅床上浸水
- 森山慶一宅(水ぬき)上岡の前
- 今西義光宅裏がけくずれ
- 森山良彦宅裏山がけくずれ W=20 H=10m
- みし線中学校前崩壊
- 村井重夫宅工場横決壊
- 平岡方裏畑崩れ恐れ有り
- 浅後橋水位上昇 確認してほしい
- 南浦詠八郎宅裏墓地山崩れの恐れあり
- 八丁附近停電
- 水道

- 尾方宅水路 (寺澤さんの工事現場) シート敷
- 新地宅前が崩土の恐れあり --- 寺沢代り
- 南浦正司宅裏崩壊 分団出勤
- 中谷マリエ宅裏山崩壊 シート敷 杭
- 向本長次宅付近崩土の恐れあり
- 井上ひろ砂宅床下浸水 分団出勤
- 徳田作太郎宅床下浸水 分団処理
- 畑中熊夫宅裏山崩壊

留保

○東4770の前 道路付はくんの足元部分の崩れ(国道開通)

○I水橋 { 山崩れ 34坪 水路(留保)  
          ⊕ 29坪  
          (井盤の下) 14坪

○松田正一 方裏山崩壊

○藤山次郎 方裏山崩壊防止 クイシート必要

○西田甚太郎宅 H=5m 山崩壊 シト山枚 54坪  
      家上 30m<sup>2</sup> W=20m クイ 20本

○東貢氏より 山崩れ恐れ 確認済

中野町へ避難 水線位置に  
入居あり

- 池上富一宅裏山崩壊により家屋崩壊 (全壊) 人身被害あり
- 上記災害より電気を切っており、新しい道あり。電柱に  
ついで電気を切っており。(奥西電力) 毎通知済。 < y=87  
y=88
- 平井神社附近崩土
- 井上忠夫下崩れ
- 岡田清宅裏山崩土 (家を押こえる) H=20 W=20 → 5m
- 大井-榎宅... 向井正一宅 三ノ木 (現北界常時)
- 戸谷宅前道路欠壊 戸谷正下大森線 400~500m 崩壊  
(避難の要あり)

- 森野繁子宅側 井基に流木あり。除去依頼済 (灌) 梅田
- 平井内牧線 通行止に於て (バリアド)
- 池上文作宅裏畑の崩土 三ノ木の枝 (崩土に於ては措置済)
- 県道内牧線 池の上下の所 ヒューム管下決壊の分  
土樺橋新に連絡し 通行止バリアド 余裕にて措置

○平井区対策本部設置 平井鎮男 宗 TEL 2303

- 水口大森線 両入口「通行止」の表示をす。
- 戸谷正方崩壊場所のキューブを枚
- 山本宗次(栄次)宅 床下浸水 (半壊)
- 向井正一裏山崩れ (小川をふさぐ)
- 美登路宅裏山崩れ (5mすべり)
- 馬場祥文宅裏道通行不能
- 松本一二宅前 (宅地) 崩れ
- 岸別洋望宅前 小川 10m 決壊

- 中川与史方裏 崩壊 (様土砂流入) 半壊
- 戸沢宅入口 (耕地<sup>5.5</sup>)  $W=4.5$   $L=17.0$   $H=3.4$   
 (評書済) 掘削  $H=1.5$
- 古墳の下 山崩れ (敷轉絡済)
- 井岡宅裏の道崩れ 倉に土砂入り (崩壊理  $\pm 5$  土袋<sup>20</sup> 分国取<sup>13</sup>)
- 芝田喜三宅前 川現場確認
- 高岡宅 林宅 森田宅 近江宅 裏山がけ崩れ恐れ有り
- 戸沢宅のき先 被害有り
- 見田研修指導施設 (土管会館) 裏山崩れ 分国<sup>10</sup> 手配
- 見田別所線 (坂宅前附近)  
 100m 河川側山の崩土 中半が埋没 水位100cm  
 田に流入の恐れあり (土袋は不)
- 林宅裏崩土につき ミート依頼 (分国連絡し取<sup>13</sup>)
- 山小川の子 (田川さんの上のき) のガケに亀裂 土  
 取床
- 見田大神線 復旧の目途なし (道路通行止) 中10m 約30m
- 見田松井線 (団体管) の脊崩壊 バリケード通行止  
 土管の流水処理済 (特)
- 筈岡宅下明道路肩崩壊
- 矢倉橋上 20m 提防 4m 崩れ
- 中川 彰 氏 の 田 に 小崩れのため 水が入る (河川狭くなる)
- 森風 徳蔵 宅 床下浸水
- 木下 三子 宅 床下浸水

- 加藤代裏山崩れ
- 簡易水道 (橋を八ヶ所破損)
- 楠田富一宅裏崩壊



大神の崩土処理 → 委託業者は寺沢秀夫にお願い  
出来た。



大神中央線(中谷氏宅前)の崩土の処理について、  
西宮宅敷の上、二次災害恐れあり  
新宅敷の前畑崩れ。

- 松井 駒蹄境 田中が店横水路欠壊 通報済
- 田中 靖二宅 向山崩土 通報済
- 峯野 国夫宅 附地川の擁壁崩れかけている
- 西井 善夫(大池) 崩土 確認されなし 片側通行

町休養見用松井線 松井大池上50m地奥 踏掛り浸水  
 通行止。 区町界下から松井大池境まで  
 措置 10m幅(木切り) エア、シート1枚  
 片側通行可能な状態を考慮して通行止 [済]  
 フォード4枚

○ 松井大池境界から松井大池下まで 2.8m かん没 L=12m  
 作業完了 8/3 PM 4:45

- 北岡(北山原)先道で一部崩れあり 通行(歩行)に支障なし
- 井戸宅裏 床下浸水
- 役場裏 国道との境目のゲル-427"

ホ  
ト  
ー

- 稻場康作宅上 崩れ / シト 現場異常なし
- 梅岡隆清の道路にクワックあり (シト土袋<sup>10枚</sup>手配必要)
  - 2018
  - W=5.0m W=0.5m
  - (80m 通行止) 消防団で処理済<sup>追加</sup> 若干土あり 土は現場<sup>追加</sup>確保
- 赤坂橋の崩土除却 (済) (路方=たい積あり) 通行可能
- 藤木若槻宅 裏山崩土あり シト
- 森脇行男宅 裏崩土の恐れあり
- 西下正太郎宅 裏及び横 決壊 シト 3枚
- 二本杉附近 崩土

和戸

- 中出重雄宅裏山崩れ シト. 完了(207)
- 山松炭鉱の附近の屋敷(栗向島)に水没(河川) 土壌崩れ 土壌崩れ 土壌崩れ 土壌崩れ
- 構(様)の砂崩れ シト. 確認済. 異常なし
- 中出重雄宅前川の奥のブロックがはがれている シト 5  
(増れ=注意 対処してはいい)

○ 上野生場前 20m以上で里道があり その部分をクランクで養生  
(オケ田要請 通報済)

- 長野4代宅裏山崩れ 確認済 シト 1枚 異常なし
- 松田武彦(旧道側)水路詰で家の方水が流入  
一時的処理

○ 中出重雄前の宇賀志川の左側擁壁(ハブブロック)  
右側欠壊 (土壌通知済)

○ 田中徳治 裏のブロック積り口が亀裂 シト 1枚  
田中義治 木柵措置で済

○ 田中武治郎宅裏山 異常なし


○ 稲場三次宅裏山 崩れ

○ 駒形~稲戸 農道 崩れ

○ 安楽寺下農道 土壌が落ち車線防ぐ

・桜本宅上側崩れ

・うしろ谷～池谷線 / 復旧作業至急にてほしい

・日張山線 的田の上外2ヶ所 

・キク狐石線

西田三郎附近 L=20m H=8m 1ヶ所

L=15m H=2m "

吉田辰雄附近 L=18m H=4m

・井上(宮坂の並み)方裏山崩土 L=13m H=6m  
(沼田町にあり)

・田川方裏山崩土

・吉田義男方裏山崩土

・吉田良一方裏山崩土

・東田(吉田善一方隣り)横畑崩れ

・大窪秀樹宅裏山崩土

・南岡利一方裏崩れ(高沢の上)


・南岡義光方前崩土

・梅崎弘方前山崩れ (川に土砂流入)

・西田藤一郎宅裏山崩れ

・梅崎弘宅前の川山崩れ

・的田弘宅裏山崩土 済

・東重太郎宅裏山クランク  床下浸水崩れ

・京地実宅 "  避難指示

・西田孝次郎宅登道路崩れ

・東茂宅納屋崩れ

・岩田宅登道 踏道崩れ

影響あり

- 道路復旧作業 山荘一宅附近
- 宇野-伏倉線で道路上に崩土有り
- 玉村宅, 京地宅の境 (急傾斜業跡場所) 法柱が浮いている  
大澤宅, 京地宅, 玉村宅, 和田宅に海難通知済

2台一機必要 スコフ. 持ち出し 措置完了

- 小田橋一宅前で崩土 (大尾谷線) 2位ふさいでいる

L = 8m H = 10m W = 3m [除去スミ]

- 日張山線化 道路崩土により心竹土が必要 (井土搬送)  
側溝ふさぎ (藤村市部方向い山側) [除去スミ]

- 藤村市太郎入口附近崩土 W = 20m H = 50m

- 梅崎弘宅前 L = 20m H = 10m 崩れ道路不通

- 西田藤一郎宅裏山 L = 15 H = 15 W = 10 崩壊 人家に影響なし

- 豊田下崩土取除き 向転結車一台は通行可

- 京地実宅の崩土 W = 15m H = 10m 人家に影響なし

- 上機裏山崩壊 家屋関係なし

- 日張山 (青蓮寺) 道路上に崩土あり 通行不可

左現場に続き 右現場発生 30cm上流 L = 15 H = 3 W = 3 15~20年生の流石あり

所有者御門弥平 宇野山 玉村馬前 兼給現場に  
いれ。

[除去スミ] 青蓮寺に木通の通知を済

- 大屋谷線 ----- 処理済
- 宇賀赤 奥'線<sup>山</sup>の崩土の処理について
- 下田弥蔵宅裏崩れ 確認済. シト.
- 宇賀文珠線の崩土の処理について ----- 山口組
- 西峯三郎宅 → 片石内蔵吉宅の間 通行止.
- 大窪文男宅裏山崩壊 家屋全壊
- 中窪敏夫納屋裏崩壊 半壊
- 畑山庄一宅裏山崩れ 家屋崩壊
- 高沢宅(寺)裏山崩壊
- 藤村秀夫裏山崩壊
- 松村弥太郎 山崩れ
- 外谷定子宅山崩れ
- 西田勘治宅横瀬が崩壊
- 佐井源一宅水路利家の中に流入
- 松村源平宅下土管つり 床下浸水 土管清掃済
- 小村輝雄宅附近道路決壊

- 比内蔵吉宅(旧国道は旧道=たこいさか) 大津陸球を通報  
(土木の管理であり)
- 村本利夫 L=20m 崩土及びコンクリート擁壁倒壊
- ハツバの裏側 道がけ (富田重義宅) 済
- 殿内宅上 佐倉有林 崩壊 川へ進入 通報済
- 久保宅裏 崩土
- 上山丈夫宅裏 小崩壊のため 全壊
- 西繁夫 浦基治邸宅裏 崩壊 二ト4枚
- 安田本家 入口 小崩水
- 富田重義 隣車庫がけ崩水
- 桜山荘 土砂流入の為 非難台 (岩崎宅へ)
- 阿知羅宅前 崩土
- 休場光義宅裏 小崩壊 (木を切る事) 9分団より処理
- 安田慶造宅側 道路崩壊 10m
- 石本組前 (旧国道) 小崩水 (通行止)
- 小笹本家より 30m 位 小崩水 (土砂国道へ進入)
- 矢奥周一宅 床上浸水
- 片石 警次宅 床下浸水



○藤村弥十郎様 土管を除去

(宇賀志へ松井) 杉本宅で路肩の穴埋 (乙掘)

井側通行可 = バケツ設置 ユートコ支筋

○中野博文宅 床下浸水

藤村敏一宅側の井基より水の流入の恐れあり

在果  
。今西吉雄人惠山加倉險 (理常札)  
。東雅次宅

ノ  
ノ

- 田尻正義方前(附近) 川崩壊
- スダ=林道 24軒崩壊している。
- 小野神社石段から水が出ている。(下田忠夫氏の田に土砂流入)
- 大窪マシロ宅 岡本弘宅裏山崩土(登録済) シート<sup>表裏</sup>2枚搬入
- 吉原久義方附近道路 W=9.0 H=3.0 崩壊
- 斜上善次 シート4枚
- 中尾士の裏山が危険 シート6枚
- 中仙次宅横川オーバーロー 現場確認
- 直住宅の水路各確認 (垣内の出合にて処理も行う旨指示あり)
- 斜上善一宅裏崩土恐れあり シート処理

池谷トニル手前 村が流火している。 川原久斜土残株  
 交通不能のため除却。 (済) 依頼中  
 ショールに3回必要あり。

下茅野字賀志線 特設(池谷線)崩土 通行=支障なし  
 24軒

(1) L=8 H=6 W=3  
 (2) 崩土上 { L=20  
                   H=15  
                   W=8  
 道路下 { L=20  
                   H=4  
                   W=10

L=10 H=7 W=4 } 舗装道 側溝をオーバー

下茅野字賀志線(池谷線)崩土取除後、ブロッグRの崩土が  
 所発見。 下茅野側、橋を渡って200m L=30m H=20  
 m. W=10m. 通行不能より通行止の表示を行う(岸田主幹)

- 。源内義雄宅裏山崩壊 (済)
- 。新陽宅床下浸水
- 。松本宗一宅側溝が詰まり床下浸水
- 。古路石たけ宅裏山崩壊
- 。新本勝治宅裏山崩壊
- 。源内孝親宅道路崩土「通行止」
- 。米下宅側溝がつかまっている。
- 。消防会館上の水路崩壊する恐れあり
- 。古谷弘宅周辺確認済み。