


東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票  
(死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成23年 4月20日

|       |         |       |                |
|-------|---------|-------|----------------|
| 消防本部名 | 名取市消防本部 | 構成職員数 | 94名(H21.4.1現在) |
| 構成市町村 | 名取市     | 構成署所数 | 1消防署 3出張所      |
| 調査署所名 | 閑上出張所   | 庁舎職員数 | —              |

調査対象の消防署所位置



○庁舎外観

庁舎の全景 1



庁舎正面(海側)から見た全景

庁舎の全景 2



庁舎背面(陸側)から見た全景、周囲の建物は消失

参 考



(参考)震災前の庁舎の全景、庁舎の庁舎正面(海側)から：  
名取市消防本部 HP より

[http://www.fdn119.jp/fire\\_department/0102.html](http://www.fdn119.jp/fire_department/0102.html)

庁舎の被害 1

庁舎の被害 2



津波により破損した消防車両、団車両か？



津波により破損した受令台

○活動の様子

活動の様子 1

活動の様子 2



庁舎前に停められた消防車両、活動状況は不明。



フランス隊による検索済みのマークと思われる

○庁舎周辺の様子

| 庁舎周辺 1   | 庁舎周辺 2   |
|--|--|
|  |  |
| 庁舎の南東側から名取市中心部(北西)方向   | 庁舎の南西側(道路の裏側)から庁舎の北西側を写す   |

○周辺の被害の様子

| 周辺の被害 1  | 周辺の被害 2  |
|--|--|
|   |   |
| 陸側からみると倒壊せず被害がないように見える家屋   | (1)右奥建物を反対から、津波を受けた様子がわかる  |
| 周辺の被害 3  | 周辺の被害 4  |
|  |  |
| 津波により浸水したままの土地   | 構造物が破損した堤防   |