

東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票
 (死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成 23 年 4 月 13 日

消防本部名	石巻地区広域行政事務組合消防本部	構成職員数	355名 (H22版消防年報より)
構成市町村	石巻市、東松島市、女川町	構成署所数	4消防署 1分署 9出張所
調査庁舎名	石巻消防署南分署	庁舎職員数	24名 (H22版消防年報より)

調査対象の消防署所位置



○庁舎外観

庁舎の全景写真 (1)



庁舎全景 (1) 正面側が海

庁舎の全景写真 (2)



庁舎全景 (2) 周囲は瓦礫も

庁舎の写真 (3)



庁舎背面 (1)

庁舎の写真 (4)



庁舎背面 (2)

庁舎内の様子 (1)



署内の活動の様子

庁舎内の様子 (2)



整備中の車両

活動の様子(補足説明)

庁舎一部破損、2階は無事。当日は床上60センチの浸水だったとのこと。
現庁舎にて運用中。タンク車1。出場指令は指令放送で受信。5名2交替で勤務。

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真(1)	庁舎周辺の写真(2)
 <p data-bbox="177 703 711 739">庁舎周辺の道路（1）周囲には瓦礫も残る</p>	 <p data-bbox="1027 703 1294 739">庁舎周辺の道路（2）</p>
庁舎周辺の写真（3）	庁舎周辺の写真（4）
 <p data-bbox="233 1285 659 1321">庁舎側面の道路 周辺住宅の被害</p>	 <p data-bbox="959 1335 1382 1370">庁舎裏手にある朝日新聞石巻支局</p>

○周辺の被害の様子

周辺の被害の様子(1)	周辺の被害の様子(2)
 <p data-bbox="344 2011 547 2047">集積された瓦礫</p>	 <p data-bbox="900 2056 1437 2092">庁舎周辺では瓦礫の撤去作業が続いていた</p>

周辺の被害の様子(3)



被害を受けた住宅 ガラスが破られている

周辺の被害の様子(4)



周辺一帯は所々に津波の形跡が残っていた

その他、特筆すべき事項

被害車両、ポンプ車 1、広報車 1、救急車 1。
漂流中の市民 60 名救助。

以上