

東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票
 (死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成 23 年 4 月 13 日

消防本部名	石巻地区広域行政事務組合消防本部	構成職員数	355 名 (H22 版消防年報より)
構成市町村	石巻市、東松島市、女川町	構成署所数	4 消防署 1 分署 9 出張所
調査庁舎名	石巻消防署 ^{わたのは} 渡波出張所	庁舎職員数	23 名 (H22 版消防年報より)

調査対象の消防署所位置



○庁舎全景

庁舎の全景写真 (1)



庁舎全景 (1) 周囲には瓦礫が多く残る

庁舎の全景写真 (2)



庁舎全景 (2) 前方向が海

庁舎の写真 (3)



庁舎全景 (3) 庁舎前は整頓されている

庁舎の写真 (4)



庁舎周辺に残る瓦礫

活動の様子 (1)



所内の活動の様子

活動の様子 (2)



整備中の車両

活動の様子(補足説明)

庁舎 1 階大破。現庁舎 2 階にて、消防団ポンプ車 2 により運用。車両損壊ポンプ車 1、広報車 1、救急車 1。携帯消防無線により指令受信。(3 月 21 日現在)

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真(1)	庁舎周辺の写真(2)
 <p data-bbox="368 745 515 779">所前の道路</p>	 <p data-bbox="906 745 1418 779">庁舎周辺道路の瓦礫 一部は通行障害も</p>
庁舎周辺の写真 (3)	庁舎周辺の写真 (4)
 <p data-bbox="217 1323 651 1357">瓦礫が集積された庁舎隣接地 (1)</p>	 <p data-bbox="935 1323 1369 1357">瓦礫が集積された庁舎隣接地 (2)</p>

○周辺の被害の様子

周辺の被害の様子(1)	周辺の被害の様子(2)
 <p data-bbox="331 2040 537 2074">集積された瓦礫</p>	 <p data-bbox="954 2040 1358 2074">老朽のため全壊か 住宅の屋根</p>

周辺の被害の様子(3)



倒壊した車両の横に屋根らしきものが

周辺の被害の様子(4)



所々更地になっている区域

その他、特筆すべき事項

通常配置車両、ポンプ車 2、救急車 1、指揮車 1

以上