





庁舎背面



庁舎側面

庁舎内の様子



署内の活動の様子

活動の様子



出動する救急車

活動の様子(補足説明)

庁舎の被害なし。ポンプ車2、化学車1で警戒中。指令は通常の指令放送により受信。

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真(1)	庁舎周辺の写真(2)
 <p data-bbox="127 792 734 873">庁舎周辺道路。 中心地からやや外れているため交通量は少ない。</p>	 <p data-bbox="957 792 1356 828">庁舎裏側から見た庁舎周辺道路</p>
庁舎周辺の写真 (3)	庁舎周辺の写真 (4)
 <p data-bbox="335 1464 526 1500">庁舎裏側の道路</p>	 <p data-bbox="893 1464 1388 1500">庁舎側面の道路。周辺は閑静な住宅街。</p>

その他、特筆すべき事項

周辺数百メートルの区域まで津波が押し寄せたが、庁舎に被害なし。  
当日の勤務体制、日勤者 1、交替制 6 名。18 時に非番参集 3 名。

以上