

東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票
 (死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成 23 年 4 月 13 日

消防本部名	石巻地区広域行政事務組合消防本部	構成職員数	355 名 (H22 版消防年報より)
構成市町村	石巻市、東松島市、女川町	構成署所数	4 消防署 1 分署 9 出張所
調査庁舎名	矢本消防署鳴瀬出張所	庁舎職員数	17 名 (H22 版消防年報より)

調査対象の消防署所位置 (仮庁舎の場合は、被災した庁舎と仮庁舎両方)



○庁舎全景

<p>庁舎の全景写真(1)</p>	<p>庁舎の全景写真(2)</p>
<p>庁舎正面 前面道路</p>	<p>庁舎背面 すぐ裏が鳴瀬川堤防</p>

仮庁舎の写真 (1)



仮事務所が設けられた鳴瀬総合支所

仮庁舎の写真 (2)



仮事務所入り口

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真(1)



左手が鳴瀬川堤防法面 周辺では自衛隊が活動中

庁舎周辺の写真(2)



鳴瀬川河口を望む 出張所は右堤防下

庁舎周辺の写真(3)



庁舎の内部まで押し寄せた瓦礫

庁舎周辺の写真(4)



瓦礫は周辺一帯に散乱

活動の様子 (1)	活動の様子 (2)
 <p data-bbox="252 651 619 685">待機中の消防団車両と広報車</p>	 <p data-bbox="962 651 1358 685">仮事務所内に置かれた消防装備</p>
活動の様子(補足説明)	
<p>庁舎が全壊したため、鳴瀬総合支所へ移動。ポンプ車1で警戒。指令は衛星電話、及び携帯消防無線で受信。</p>	

○周辺の被害の様子

周辺の被害の様子(1)	周辺の被害の様子(2)
 <p data-bbox="129 1424 746 1458">鳴瀬川及びその支流の周辺は軒並み被害を受けた</p>	 <p data-bbox="839 1424 1490 1458">引き波に押され？開きかけた庁舎横の東名運河水門</p>
周辺の被害の様子(3)	周辺の被害の様子(4)
 <p data-bbox="156 2000 721 2033">津波で流されたガードレール 左は東名運河</p>	 <p data-bbox="1034 2000 1295 2033">川の中に沈んだ寺社</p>