

東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票
 (死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成 23 年 4 月 13 日

消防本部名	石巻地区広域行政事務組合消防本部	構成職員数	355 名 (H22 版消防年報より)
構成市町村	石巻市、東松島市、女川町	構成署所数	4 消防署 1 分署 9 出張所
調査庁舎名	女川消防署	庁舎職員数	29 名 (H22 版消防年報より)

調査対象の消防署所位置 (仮庁舎の場合は、被災した庁舎と仮庁舎両方)



○庁舎外観

庁舎の全景写真(1)	庁舎の全景写真(2)
 <p>前面から見た庁舎、背面方向が海</p>	 <p>背面から見た庁舎、全ての階の窓が損壊</p>

参考写真：被災前の庁舎



平成 19 年度築 鉄筋コンクリート 2 階建
(出典) 消防本部ホームページより

庁舎の写真(1)

庁舎の写真(2)



庁舎 署名でわずかにそれとわかる

車庫内の被害 津波が通り抜けたか

仮庁舎の全景写真(1)

仮庁舎の全景写真(2)



仮庁舎としている女川第一中学校体育館

体育館前の待機車両

活動の様子



待機中の消防車両

活動の様子(補足説明)

- ・女川消防署庁舎には、各種申請・届出は石巻地区消防本部で受付すること、仮事務所は女川第一中学校体育館内である旨の掲示があった。
- ・調査当時、職員及び車両は待機中。

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真(1)



近くの建物

庁舎周辺の写真(2)



近くの建物

仮庁舎周辺に設けられた仮設水道配管



貯水池と反対側の丘陵地へ送水する



女川町役場 全体が水に浸かった

○周辺の様子

周辺の被害の様子 (1)	周辺の被害の様子 (2)
 <p data-bbox="395 645 512 678">石浜入口</p>	 <p data-bbox="991 645 1331 678">流された船舶用燃料タンク</p>
周辺の被害の様子(3)	周辺の被害の様子(4)
 <p data-bbox="201 1267 711 1301">仮設消防署のある高台から市街地を望む</p>	 <p data-bbox="1078 1267 1254 1301">市街地の惨状</p>

その他、特筆すべき事項

車両は女川町立第一中学校へ移動。ポンプ車1、タンク車1、化学車1、救急車1で警戒中。
出場指令は可搬消防無線及び衛星携帯電話による。

以上