

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災、爆発、漏洩、その他

No. 010009020

件名：ガス溶断中の切断ノロによるシート火災

【事象概要】

ガス溶断中、切断ノロが下部の点検用ハウスに飛び、シートが燃えボヤが発生したもの。



【事象の原因】

1. 養生が不十分であった。
2. 火気作業の周辺に可燃物があつた。
3. 火気作業の監視が十分ではなかつた。

【再発防止対策】

1. 養生の徹底

（溶接作業を行う場合は、作業箇所と作業下部を不燃シートによる二重の養生を行う。）

2. 可燃物の除去

（溶接作業の周囲 5 m 及び下方の可燃物を極力除去する。）

3. 専任監視員の適切配置

（溶接作業時には、作業者とは別の専任監視員を置く。）