

火災・事故防止に資する防災情報提供シート


防災情報の種類： 火災, 爆発, 漏洩, その他

No. 010009021

件名：溶接ノロによるシート火災

【事象概要】

溶接ノロが下部のブルーシート上に落ち炎上したもの。



【事象の原因】

1. 養生が不十分であった。
2. 火気作業の周辺に可燃物があった。
3. 火気作業の監視が十分ではなかった。

【再発防止対策】

1. 養生の徹底
(溶接作業を行う場合は、作業箇所と作業下部を不燃シートによる二重の養生を行う。)
2. 可燃物の除去
(溶接作業の周囲 5 m 及び下方の可燃物を極力除去する。)
3. 専任監視員の適切配置
(溶接作業時には、作業者とは別の専任監視員を置く。)