


火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災、爆発、漏洩、その他 No. 010109005

件名：ドレン排出操作中の内部流体噴出による火災

【事象概要】

内部流体のドレン排出操作を行っていたところ、ドレン配管が詰まっている可能性があったため、ドレン弁の先に取り付けてあったフレキシブルホースを外し、詰まり有無確認のためドレン弁を微開した直後に、内部流体が噴出して火災となったもの。



【事象の原因】

- 1 .噴出した流体が熱油であったため、自然発火したと推定された。
- 2 .詰まりの可能性がある場合は、適切な貫通操作を先に行う手順が守られなかった。

【再発防止対策】

- 1 .ドレン弁の詰まりの可能性がある場合は、排出側から本管側へ逆に加圧するなどの適切な貫通操作を行う。
- 2 .正しい操作手順の周知を再徹底する。