

## 火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災

No. 010805001

件名：車両火災

### 【事象概要】

指定可燃物を充填したフレキシブルタンクを積載した海上コンテナの輸送中に、コンテナシャーシ後輪付近から出火、その後コンテナに燃え移り充填した指定可燃物が延焼するに至った。

地元消防署が懸命に消火活動を行ったが、コンテナと貨物が全焼するに至った。



### 【事象の原因】

コンテナシャーシのエアブレーキに何らかの理由で不具合が発生し、後輪にブレーキがかかったままの状態になり、引きずる形で走行したため、摩擦熱により発火したものと思われる。

### 【再発防止対策】

- ① 車両点検項目の見直し及び検査基準の見直し
- ② 運行業務中における定期的なタイヤ点検
- ③ 同様の事象事例の収集と情報共有