

火災・事故防止に資する防災情報提供シート


防災情報の種類：火災, 爆発, **漏洩**, その他 | No. 030010005

件名：施設内を走行中のトラックが受入配管に衝突し重油が流出

【事象概要】

施設内を走行中のトラックが屋外タンク貯蔵所の受入配管へ衝突し、受入配管を破損させた。それにより配管内に滞油していた約80 ℓの重油が道路上に流出した。

バルブの閉鎖、排水ポンプの停止、油吸着剤等による重油の回収を行った。



【事象の原因】

トラックの荷台が収納されていないことに気付かず構内道路を走行し、高さ5mの位置にあった受入配管に衝突した。荷台が未収納の場合は警報が鳴動するはずであったが、配線が接続されていなかった。

【再発防止対策】

- (1) トラックの運転手は、運行前に車両の周囲を目視で確認する。
- (2) 危険物配管の前後へ保護ゲート及び注意表示を設置する。
- (3) 荷台収納の警報器は、安全のためにも使用できる状態に維持する。