


火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災,爆発,**漏洩**,その他 No. 030110001

件名：燃料油出荷作業中の船舶からの海上漏油

【事象概要】

荷役棧橋での燃料油の出荷（積み込み）作業中の船舶で、積み込み先のハッチを切替え、次のハッチへ積み込みを開始したが、その後、前ハッチからの油のオーバーフローにより、海上へ漏油した。



【事象の原因】

- 1 .ハッチ切替えの際に、前ハッチの入口バルブの閉止が不完全であったため、前ハッチにも徐々に油が積み増しされた。
- 2 .バルブ閉止後の触手確認、指差呼称、液面監視などの手順が遵守されなかった。

【再発防止対策】

- 1 .船舶上のバルブ操作などを担当する船会社での注意喚起、管理強化を再度徹底する。
- 2 .作業員に対する「バルブ開閉マニュアル」の作成と教育を行う。