

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災, 爆発, 漏洩, その他 | No. 030809003

件名：タンクローリーの燃料漏れ

【事象概要】

化学工場でタンクローリー車に製品の積み込む際、燃料漏れに気づかず構内を走行した。出荷担当の指摘で乗務員が確認したところ、燃料キャップからの漏洩を発見した。



【事象の原因】

給油時の燃料タンクのキャップの締め込み確認不足。始業点検でもキャップの緩みを確認しなかった。

【再発防止対策】

燃料給油後、キャップが確実に閉まっているかキャップをまし締め確認を実施する。

給油の目安は燃料タンク容量の80%とすることを徹底する。