

# 火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災, 爆発, 漏洩, その他 | No. 030809004

件名： ドラム缶からタンクローリー移し換え時の液漏れ

## 【事象概要】

ドラム缶内の危険物をタンクローリーのポンプを用いてローリーに移し換え作業を行った際、吸引すべきところを吐出させたため、バルブ開時に空気が逆流し、ドラム缶内の危険物約 0.5 リットルが口よりドラム缶天板上に溢れた。

- ・作業開始直後でバルブから手を離しておらず、即時閉止した。
- ・ドラム天板上の危険物は、ウエスでふき取り処理した。

原因：操作した運転手の回転式切り替えレバー操作間違い

参考写真(絵図)

## 【事象の原因】

原因：

- ① 操作した運転手の回転式切り替えレバーを操作間違い  
補助者と口頭確認したが、バルブ操作者(運転手)は思い込みで吸込み位置と返答した。
- ② 表示が小さく、作業位置からは確認できない

## 【再発防止対策】

- ① ローリー会社に 表示を大きくホース延長先の補助者からも見えるようにするように依頼
- ② 運転手の再教育を依頼

尚、ウエス、処理剤などの諸対策は準備されていた。

