

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災,爆発,漏洩,その他 | No. 030813003

件名：車輛の燃料タンクから燃料漏れ

【事象概要】

納入先にて車輛周りを確認したところ燃料漏れを発見したので、漏れている燃料を受け皿、吸着マットで受け止めてから関係各所に連絡し、修理業者へ修理の依頼を行った。粘土で漏れをふさぎ、納入先の指示に従い荷降ろしした後、修理業者により燃料の抜き取り作業と応急処置を実施、漏れが無いことを確認して退出した。



つなぎ目

【事象の原因】

何らかの原因で溶接個所に隙間が生じたため、燃料タンクつなぎ目より漏れ。(メーカーにクレーム中)

【再発防止対策】

当日の終礼時、全社員に事故の詳細を説明し、始業点検での下回り(燃料タンク・エンジン部及び路面への漏れ跡がないか)の点検を確実にを行うよう指導を行った。