

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災, 爆発, 漏洩, その他 | No. 030814002

件名：手からホースが滑り、ホース内残液を漏洩

【事象概要】

タンクセミトレーラーで納入終了後、液用ホースを取外し、キャップをしてホースボックスへ収納した。納入先受入口にキャップを取付ける際に、キャップを取り違えていることに気付き、液用ホースよりキャップを取外したが、手が滑り、上向きに支えていたホースが下向きになり、ホース内残液を漏洩させた。

参考写真(絵図)

【事象の原因】

ホースにキャップを取付ける際に、納入先受入口のキャップを取付けてしまった。キャップを交換する際に、ホースを支える手を滑らせてしまった。ホースのキャップを外す作業を行う際に、トレイを置くなどの漏洩対策を行わなかった。

【再発防止対策】

乗務員に、製品漏洩の重大性及びホースは滑りやすい事を周知した。ホースを持つ際には、滑り止めにウェスを巻き付けて作業を行う。キャップの取り違いを無くすため、ホースキャップに鎖を取付け、ホースと繋ぐ。

