

## 火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災, 爆発, 漏洩, **その他** | No. 040012005

件名：荷卸し作業中にガソリン臭を感じてヒヤリハット

### 【事象概要】

ガソリンスタンドで、ベーパーリカバリーを使用してタンクローリーからの荷卸を行っていたところ、従業員がガソリン臭を感じたので荷卸しを中止したものの。



リカバリーホースから蒸気が漏れている状況（CG）

### 【事象の原因】

リカバリーホースが破損していたことにより、ガソリンベーパーから漏れだしたものの。

### 【再発防止対策】

- ① リカバリーホースの劣化や損傷がないか定期的に点検する。
- ② リカバリーホースは、正しく接続する。