

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災,爆発,漏洩,その他 No. 040812005

件名：フレコンバック吊り上げ・移送時のヒヤリハット

【事象概要】

フレコンバック(1t)をフォークリフトで吊り上げ、移送していた際、リフトの爪からフレコンバックのフックがずれてフレコンバックを落としそうになりました。



【事象の原因】

フォークリフトの爪で直接フレコンバックの掛け紐(フック)に引っ掛けていた為、リフト発進・旋回・停止時にフレコンがずれやすく、破損の原因になる可能性がありました。

【再発防止対策】

作業前にフォークリフトの爪に滑り止めのベルトを装着してから、玉掛作業を行います。

また、フレコンの掛け紐(フック)がリフトの爪角による切断に対しても有効である為、作業前点検時にベルト着用の確認を行っています。

作業後は通常のパレット移行作業には適用しませんので、収納BOXに納め、整理整頓に心がけています。