

東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票  
 (死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成 23 年 4 月 13 日

消防本部名	石巻地区広域行政事務組合消防本部	構成職員数	355名 (H22版消防年報より)
構成市町村	石巻市、東松島市、女川町	構成署所数	4消防署 1分署 9出張所
調査庁舎名	河北消防署北上出張所	庁舎職員数	11名 (H22版消防年報より)

調査対象の消防署所位置 (仮庁舎の場合は、被災した庁舎と仮庁舎両方)



○庁舎全景

<p>庁舎の全景写真 (1)</p>	<p>庁舎の全景写真 (2)</p>
<p>庁舎全景 消防庁舎の気配なし</p>	<p>辛うじて玄関の赤灯で消防庁舎とわかる</p>

庁舎の写真 (3)



庁舎側面 残骸が多く残る 右が北上川

庁舎の写真 (4)



庁舎背面 残されたタイヤやホースなど

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真(1)



倒れかけた出張所の立て札

庁舎周辺の写真(2)



周辺は瓦礫が撤去されていた

庁舎周辺の写真 (3)



被害を受けた隣接の石巻市北上総合支所

庁舎周辺の写真 (4)



被害を受けた小学校の体育館

○周辺の被害の様子

周辺の被害の様子(1)	周辺の被害の様子(2)
 <p data-bbox="196 745 679 779">周辺では瓦礫の撤去作業が続いていた</p>	 <p data-bbox="962 745 1361 779">周辺一帯に瓦礫が散乱していた</p>
周辺の被害の様子(3)	周辺の被害の様子(4)
 <p data-bbox="100 1368 775 1402">曲がったガードレール。奥の高台には長観寺が見える</p>	 <p data-bbox="1031 1368 1291 1402">流された消防団車両</p>

その他、特筆すべき事項

庁舎が壊滅したため、河北消防署に移転中。

以上