


東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票
 (死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成 23 年 4 月 19 日

消防本部名	塩釜地区消防組合消防本部	構成職員数	226 名(H21 版消防年報より)
構成市町村	塩釜市・多賀城市・松島町・七ヶ浜町・利府町	構成署所数	5 消防署 1 出張所
調査庁舎名	利府消防署	庁舎職員数	33 名(H21 版消防年報より)

調査対象の消防署所位置



○庁舎外観

庁舎の全景写真(1)



前面道路から車庫を望む

庁舎の写真(2)



庁舎玄関

庁舎の写真(3)



車庫内の消防車（右は総務省所属車両）

庁舎の写真(4)




庁舎非常電源設備

庁舎内部の様子(1)



執務中の署員（1）

庁舎内部の様子(2)



執務中の署員（2）

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真(1)



訓練塔周囲の地盤沈下

庁舎周辺の写真(2)



庁舎敷地内の亀裂・段差

庁舎周辺の写真(3)



レール変形により開扉支障したシャッター

庁舎周辺の写真(4)



庁舎前の道路

○周辺の被害の様子

周辺の被害の様子



利府町役場入り口付近 ブロックが歪んでいる

その他、特筆すべき事項

ポンプ車2、救急車1、職員15名2交替で勤務中。隣接のガソリンスタンドが生きており、給油を受けられた。

以上