

平成 21 年 7 月中国・九州北部豪雨災害 写真報告(第 2 報)

2009. 7. 28～29

【山口県防府市】


■防府市役所 (7 月 28 日 PM)



防府市災害対策本部室(入口)



防府市災害対策本部室(内部)



本部室内のスクリーン



報道用資料

■国道 262 号線佐波山トンネル付近土砂崩れ現場 (7 月 28 日 PM)



土砂崩れ現場(中央付近は砂防ダム)



土砂崩れ現場(左写真の場所とは国道を挟んで向かい側)



土砂崩れ現場から市街地方面に土石流が流れた跡
(国道 262 号線沿いを流れる)



土砂によってガードレールが曲がった様子



土砂によって破壊された車



臨時給水所

■右田中学校＜避難所＞（7 月 28 日 PM）



避難所内の掲示板



避難所内部(昼間は家の片づけで避難者は不在)



避難所内部での支援物資の配給(飲み物、新聞など)



仮設シャワー室

■特別養護老人ホームライフケア高砂被災現場 (7月28日 PM)



特別養護老人ホームライフケア高砂(全景)



入口付近の様子



土砂が流入した場所(老人ホームの裏手)



土砂が流入した場所(土砂の上から撮影)



土砂が流入した部屋内部の様子



土砂が流入した食堂内部の様子(1階玄関ホール横)

【福岡県篠栗町】
■篠栗町役場 (7月29日 AM)



篠栗町災害対策本部の看板



篠栗町災害対策本部室(入口)



篠栗町災害対策本部室(内部)



本部室内の掲示物(対応状況一覧)

■篠栗町一ノ滝土砂崩れ現場（7月29日 AM）



現場指揮本部



行方不明者の搜索(消防)



搜索現場上の土砂が崩れた場所
(右上写真の右上奥)



行方不明者の搜索(自衛隊)
(消防・警察・自衛隊が3交代で同一現場の搜索活動を実施)



救助資機材一式(スコップ、チェーンソー、燃料など)



投光器