

火災・事故防止に資する防災情報提供シート


防災情報の種類：(火災)爆発, 漏洩, その他

No.010412001

件名：照明・工事用ケーブル焼損トラブル

【事象概要】

ケーブル中継箱内で、ケーブル接続部分が擦れ、短絡に至り過大電流が流れ焼損、火花発生により焼損が波及し火災に至る。



【事象の原因】

ケーブル中継箱内で、工事用ケーブル接続部の絶縁テープ処理部分が、クレーンの振動により擦れ、短絡に至り過大電流が流れ焼損した。

【再発防止対策】

- ① 中継箱内ゴムシート養生
- ② 類似中継箱内開放点検及びゴムシート養生

