

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災,爆発,漏洩,その他

No.030812001

件名：フォークリフトのタイヤホイールを接触させ、破缶・漏洩した。

【事象概要】

倉庫内にてはい替えの為、製品を移動する際、移動中の製品の横に保管していたドラム缶側面下部にフォークリフトのタイヤホイールを接触させ、破缶・漏洩した。



【事象の原因】

はい替え製品に気を取られ周囲の状況を十分把握していなかった為にドラム缶とフォークリフトのタイヤホイールを接触させた。

【再発防止対策】

倉庫内等、列で保管している貨物の間の狭い通路を走行する際は、取り扱う貨物のみに集中せずに周囲の状況を十分に確認し「通れるだろう」と可能性での作業を行わず、必要な場合はフォークリフトから降りて目視確認にて確実な安全作業を行う。