火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類:火災,爆発,漏洩,その他 No. 040012004

件名:勘違い(単純ミス)で発生したヒヤリハット

【事象概要】

屋外貯蔵タンク A、B を切り替えて使用している製造所で、屋外貯蔵タンク A の配管に腐食の進行が見られたとこから、屋外貯蔵タンク B の使用を継続しながら配管の交換作業を行うこととして、作業前日に屋外貯蔵タンク A の配管の残油の抜き取りを行った。

作業当日、作業員が勘違いし、使用中の屋外貯蔵タンク B の配管の交換作業を行おうとしたところ、他の従業員がこれに気付き作業を中止させたのもの。



【事象の原因】

勘違いによる単純ミス。作業内容に ついての確認不足。

【再発防止対策】

- ① 作業チーム全体で作業前に内容を確認する。
- ② 作業中のバルブ等には、目印となるものを取り付ける。