

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災,爆発,漏洩,その他 No. 040810002

件名：ドラム缶のふたの締め付け不足による緩み

【事象概要】

80度に加熱したドラム充填品のドラムのキャップを締め付けたが、後日キャップの緩みを発見した。漏えいはなかった。

参考写真(絵図)

【事象の原因】

80度で加熱したドラム充填品のドラムのキャップを締めたが、キャップのパッキンが熱で柔らかくなっていたことによりキャップが緩んだ。

【再発防止対策】

加熱品の充填後日ドラムのキャップの締め付けを行う。