

庁舎の写真 1



役場本庁舎の全景

庁舎の写真 2



正面玄関は立入禁止

庁舎の写真 3



仮設トイレ

庁舎の写真 4



役場隣の社会福祉協議会
(災害ボランティアセンター)

庁舎の状況

- 庁舎玄関は被害を受けて立入禁止となっており、通用入口から出入りを行っていた。
- 電気は通じているが、仮設トイレ設置。

本部室の写真 1



防災主管課（総務課）の様子

本部室の写真 1



役場内に設置された特設公衆電話

本部室の状況
<input type="checkbox"/> 本部室は設けられておらず、通常の執務室で業務を行っていた。
その他、特筆すべき事項
<input type="checkbox"/> 役場隣には社会福祉協議会（災害ボランティアセンター）があり、ボランティアの出入りがあった。

（注1）調査票の各項目に関する出典は、以下のとおり。

人口（震災前）：全国市町村要覧 平成22年版

世帯数（震災前）：全国市町村要覧 平成22年版

死者数：消防庁被害報第100報（平成23年4月11日11時時点）

行方不明者数：消防庁被害報第100報（平成23年4月11日11時時点）

避難所数：岩手県 避難場所等一覧資料（平成23年4月12日17時時点）

避難者数：岩手県 避難場所等一覧資料（平成23年4月12日17時時点）

位置図：背景地図は「電子国土」（国土地理院）より抜粋

（注2）「震度」については、気象庁平成23年3月30日報道発表資料（「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」により各地で観測された震度について）による（一部の震度観測点については精査継続中となっている）。