

東日本大震災 災害対策本部被害・設置状況に係る調査票

調査日：平成 23 年 4 月 20 日

自治体名	岩泉町	震 度	4
人口（震災前）	11,318 人	世帯数（震災前）	4,725 世帯
死 者 数	5 人	行方不明者数	0 人
避難所数	5 箇所	避難者数	234 人

庁舎・仮庁舎並びに被害状況写真の位置図



被害状況の写真 1



廃墟と化した小本港

被害状況の写真 2



灰燼に帰した小本地区集落

庁舎の写真 1	庁舎の写真 2
	
庁舎全景	庁舎玄関
庁舎の写真 3	庁舎の写真 4
	
役場分庁舎	1階ロビー
庁舎の状況	
<p>□ 庁舎はおよそ 20 キロ内陸に入ったところにあるため、被害なし</p> <p>□ 庁舎のライフライン：停電無、仮設トイレ無</p>	
本部室の写真 1	本部室の写真 2
	
災害対策本部入口	本部室前の震災直後に撮った航空写真

本部室の状況

- 災害対策本部は3階総務課に設置されている。
- 役場入口に避難者名簿があり、閲覧できるようになっている。

その他、特筆すべき事項

- マスコミ無、庁舎内に避難者無
- 庁舎内はだいぶ落ち着いた様子。

(注1) 調査票の各項目に関する出典は、以下のとおり。

人口（震災前）：全国市町村要覧 平成22年版

世帯数（震災前）：全国市町村要覧 平成22年版

死者数：消防庁被害報第100報（平成23年4月11日11時時点）

行方不明者数：消防庁被害報第100報（平成23年4月11日11時時点）

避難所数：岩手県 避難場所等一覧資料（平成23年4月12日17時時点）

避難者数：岩手県 避難場所等一覧資料（平成23年4月12日17時時点）

位置図：背景地図は「電子国土」（国土地理院）より抜粋

(注2) 「震度」については、気象庁平成23年3月30日報道発表資料（「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」により各地で観測された震度について）による（一部の震度観測点については精査継続中となっている）。