


東日本大震災 災害対策本部被害・設置状況に係る調査票

調査日：平成 23 年 4 月 13 日

自治体名	女川町	震 度	未発表（注 2 を参照）
人口（震災前）	10,232 人	世帯数（震災前）	3,883 世帯
死 者 数	394 人	行方不明者数	873 人
避難所数	16 箇所	避難者数	2,136 人

庁舎並びに被害状況写真の位置図



被害状況の写真 1



女川第一中学校から見た被害の様子 1

被害状況の写真 2



女川第一中学校から見た被害の様子 2

庁舎の写真 1



女川町役場全景 1 (玄関付近に町旗がはためく)

庁舎の写真 2



女川町役場全景 2

庁舎の写真 3



女川町役場前の公民館

庁舎の写真 4



女川町役場から見た周囲の様子

仮庁舎の写真 1



女川第二小学校正面玄関

仮庁舎の写真 2



校舎入口玄関

仮庁舎の写真 3



小学校前に設置されたボランティアセンター

仮庁舎の写真 4



小学校前に駐車されている衛星通信車

<p>庁舎の状況</p> <p><input type="checkbox"/> 庁舎の被害状況：建物の骨組みは残っていたが庁舎内部は、がれき等の残骸で使用不可。</p>	
<p>本部室の写真 1</p>  <p>本部室正面</p>	<p>本部室の写真 1</p>  <p>本部室入口</p>
<p>本部室の写真 3</p>  <p>本部室前の様子</p>	<p>本部室の写真 4</p>  <p>本部室前に設置された無料のインターネット</p>
<p>本部室の状況</p> <p><input type="checkbox"/> 本部の位置：女川第二小学校 2 階の PTA 室</p> <p><input type="checkbox"/> 本部室前の様子：机が設置され地図が置かれていた。机と椅子が置かれた相談窓口が設置されていた。無料でインターネットサービスが利用できるパソコンが設置されていた。</p> <p><input type="checkbox"/> 本部室設置施設の被害状況：一部ひび割れ等の被害はあったが、大きな被害はなし。</p> <p><input type="checkbox"/> 本部室設置施設のライフライン：停電無・仮設トイレ無</p> <p>その他、特筆すべき事項</p> <p><input type="checkbox"/> 無料の特設公衆電話が設置されていた。</p>	

(注 1) 調査票の各項目に関する出典は、以下のとおり。

人口（震災前）：全国市町村要覧 平成 22 年版

世帯数（震災前）：全国市町村要覧 平成 22 年版

死者数：消防庁被害報第 100 報（平成 23 年 4 月 11 日 11 時時点）

行方不明者数：消防庁被害報第 100 報（平成 23 年 4 月 11 日 11 時時点）

避難所数：宮城県 東日本大震災における被害等状況資料（平成 23 年 4 月 11 日 19 時時点）

避難者数：宮城県 東日本大震災における被害等状況資料（平成 23 年 4 月 11 日 19 時時点）

位置図：背景地図は「電子国土」（国土地理院）より抜粋

（注 2）「震度」については、気象庁平成 23 年 3 月 30 日報道発表資料（「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」により各地で観測された震度について）による（一部の震度観測点については精査継続中となっている）。