


# 東日本大震災 災害対策本部被害・設置状況に係る調査票

調査日：平成 23 年 4 月 19 日


自治体名	利府町	震 度	6 弱
人口（震災前）	34,171 人	世帯数（震災前）	11,236 世帯
死 者 数	1 人	行方不明者数	0 人
避難所数	1 箇所	避難者数	31 人

庁舎（仮庁舎の場合は両方とも）並びに被害甚大地域の位置図（スケールも表示）



被害状況の写真 1

被害状況の写真 2



庁舎玄関床の歪み 1

庁舎玄関床の歪み 2

庁舎の写真 1



利府町役場庁舎の全景

庁舎の写真 2




利府町役場玄関の様子

庁舎の写真 3



役場入口の総合案内所

庁舎の写真 4



震災に伴う相談窓口の場所を示す掲示

庁舎の状況

□庁舎の被害状況：庁舎の玄関付近には、数センチの段差と床の歪みがあったが、庁舎自体に大きな損傷はみられなかった。

□庁舎のライフライン：停電無・仮設トイレ無

本部室の写真 1



庁舎入口右前方すぐにある生活安全課

本部室の写真 1



災害対策本部の場所を示す看板

本部室の写真 3	本部室の写真 4
 <p data-bbox="331 600 619 633">防災安全班の執務状況</p>	 <p data-bbox="962 600 1281 633">ボランティアを募る掲示</p>
本部室の状況	
<input type="checkbox"/> 本部室の位置：庁舎 1 階の生活安全課にある防災安全班の執務場所。 <input type="checkbox"/> レイアウトは、通常の防災安全班のレイアウト通り。 <input type="checkbox"/> 本部室内には、防災情報モニターテレビが設置。	
その他、特筆すべき事項	
<input type="checkbox"/> 通常の防災安全班の執務室を本部室とし、執務を実施。	

(注 1) 調査票の各項目に関する出典は、以下のとおり。

人口 (震災前)：全国市町村要覧 平成 22 年版

世帯数 (震災前)：全国市町村要覧 平成 22 年版

死者数：消防庁被害報第 100 報 (平成 23 年 4 月 11 日 11 時時点)

行方不明者数：消防庁被害報第 100 報 (平成 23 年 4 月 11 日 11 時時点)

避難所数：宮城県 東日本大震災における被害等状況資料 (平成 23 年 4 月 11 日 19 時時点)

避難者数：宮城県 東日本大震災における被害等状況資料 (平成 23 年 4 月 11 日 19 時時点)

位置図：背景地図は「電子国土」(国土地理院)より抜粋

(注 2) 「震度」については、気象庁平成 23 年 3 月 30 日報道発表資料 (「平成 23 年 (2011 年) 東北地方太平洋沖地震」により各地で観測された震度について) による (一部の震度観測点については精査継続中となっている)。