

東日本大震災 災害対策本部被害・設置状況に係る調査票

調査日：平成 23 年 4 月 20 日

自治体名	七ヶ浜町	震 度	5 強
人口（震災前）	20,991 人	世帯数（震災前）	6,547 世帯
死 者 数	59 人	行方不明者数	15 人
避難所数	5 箇所	避難者数	836 人

庁舎並びに被害状況写真の位置図



被害状況の写真 1



被害の大きかった菖蒲田浜地区周辺の様子

被害状況の写真 2



被害の大きかった菖蒲田浜地区周辺(海側を望む)

庁舎の写真 1	庁舎の写真 2
	
七ヶ浜町役場全景	役場前道路（役場は高台に位置している）
庁舎の写真 3	庁舎の写真 4
	
七ヶ浜町役場正面玄関	玄関正面奥の階段（災害対策本部室へ続く）
庁舎の状況	
□庁舎の被害状況：庁舎自体に大きな損傷はみられなかった □庁舎のライフライン：停電無・仮設トイレ有（庁舎内のトイレは使用禁止となっていた） □庁舎の様子：庁舎 3 階の第 3 会議室を自衛隊の詰め所として使用していた。また、庁舎隣にある水道事業所の 2 階会議室に被災者相談窓口を設置し対応を行っていた。	
本部室の写真 1	本部室の写真 1
	
総務課に設けられた災害対策本部室（2 階）	災害対策本部室内の様子（入口から見て右奥）

本部室の写真 3	本部室の写真 4
 災害対策本部室内の様子 (入口を入って左側端から見た右側の様子)	 総務課内にある防災行政無線親局放送室
本部室の状況	
☐ 本部室の位置：庁舎 2 階にある総務課の執務室 ☐ レイアウトは、通常の総務課のレイアウト通り ☐ 本部室内には、七ヶ浜町防災行政無線の親局放送室があった。また、町長室に通じる扉もあった	
その他、特筆すべき事項	
☐ 通常の執務室を本部室とし、執務を実施	

(注 1) 調査票の各項目に関する出典は、以下のとおり。

人口（震災前）：全国市町村要覧 平成 22 年版

世帯数（震災前）：全国市町村要覧 平成 22 年版

死者数：消防庁被害報第 100 報（平成 23 年 4 月 11 日 11 時時点）

行方不明者数：消防庁被害報第 100 報（平成 23 年 4 月 11 日 11 時時点）

避難所数：宮城県 東日本大震災における被害等状況資料（平成 23 年 4 月 11 日 19 時時点）

避難者数：宮城県 東日本大震災における被害等状況資料（平成 23 年 4 月 11 日 19 時時点）

位置図：背景地図は「電子国土」（国土地理院）より抜粋

(注 2) 「震度」については、気象庁平成 23 年 3 月 30 日報道発表資料（「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」により各地で観測された震度について）による（一部の震度観測点については精査継続中となっている）。