

東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票
 (死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成 23 年 4 月 12 日

消防本部名	陸前高田市消防本部	構成職員数	33 名(H21 版全国消防便覧より)
構成市町村	単独	構成署所数	1
調査庁舎名	陸前高田市消防署	庁舎職員数	33 名

調査対象の消防署所位置 (仮庁舎の場合は、被災した庁舎と仮庁舎両方)



○庁舎外観

庁舎の全景写真(1)

庁舎の全景写真(2)



消防署の正面 (西面)

消防署の裏面 (東面)

仮庁舎の全景写真(1)



消防本部の仮庁舎（その1）

仮庁舎の全景写真(2)



消防本部の仮庁舎（その2）

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真(1)



大破した消防車両、資材搬送車が 手前は可搬ポンプ

仮庁舎周辺の写真(3)

庁舎周辺の写真(2)



瓦礫と化したポンプ車

仮庁舎周辺の写真(4)



仮庁舎の隣にある陸前高田市消防団本部



仮庁舎の南面

活動の様子(1)



道路の脇で待機中の各種の消防車両

活動の様子 (2)



市立学校給食センター（災害対策本部仮庁舎）付近の待機車両

○周辺の被害の様子

周辺の被害の様子(1)



消防署内部の被害

周辺の被害の様子(2)



消防署の隣にある市民体育館の被害

周辺の被害の様子(3)



消防署付近の瓦礫 左端は消防車

周辺の被害の様子(4)



消防署の隣にある中央公民館の被害

その他、特筆すべき事項

※消防本部、消防団本部とも「マスコミ立入禁止」となっている。

※一関市・平泉町・藤沢町消防本部から「災害対策支援班」が派遣されている。陸前高田市消防本部の仮庁舎の隣に、一関市消防本部の現地本部が設置されている。

以上