

東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票
 (死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日:平成 23 年 4 月 14 日

消防本部名	大船渡地区消防組合消防本部	構成職員数	88 名(H22 版消防年報より)
構成市町村	大船渡市	構成署所数	1 消防署 2 分署 1 分遣所
調査署所名	大船渡消防署	庁舎職員数	8 名(H22 版消防年報より)

調査対象の消防署所位置



○庁舎外観

庁舎の全景写真(1)



本部庁舎 被害は見られない

庁舎の全景写真(2)



庁舎玄関

庁舎の全景写真(3)



庁舎裏手


庁舎の全景写真(4)



庁舎前車庫

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真(1)



庁舎前から山の手を見た道路

庁舎周辺の写真(2)



庁舎前から大船渡湾を見た道路

○周辺の被害の様子

周辺の被害の様子(1)



被害の大きかった盛川沿い

周辺の被害の様子(2)



被害の大きかった盛川沿い

周辺の被害の様子(3)



被害の大きかった盛川沿い

周辺の被害の様子(4)



被害の大きかった盛川沿い

以上