


東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票
 (死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日:平成 23 年 4 月 14 日

消防本部名	大船渡地区消防組合消防本部	構成職員数	88 名(H22 版消防年報より)
構成市町村	大船渡市	構成署所数	1 消防署 2 分署 1 分遣所
調査署所名	大船渡消防署三陸分署	庁舎職員数	15 名(H22 版消防年報より)

調査対象の消防署所位置



○庁舎外観

庁舎の全景写真(1)



庁舎全景、被害は見受けられない

庁舎の全景写真(2)



庁舎全景、事務所部分

庁舎の全景写真(3)



車庫 右端は消防団車両

庁舎の全景写真(4)



庁舎裏手

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真(1)



分署左手上りの道路

庁舎周辺の写真(2)



分署右下りの道路 手前に立管式消火栓が見える。坂を下ると三陸町市街地に至る。

○周辺の被害の様子

周辺の被害の様子(1)



被害が大きかった沿岸部

周辺の被害の様子(2)



被害が大きかった沿岸部

周辺の被害の様子(3)



被害が大きかった沿岸部、港湾施設

周辺の被害の様子(4)



被害が大きかった沿岸部、中央は鉄道橋梁

その他、特筆すべき事項

- ・庁舎は高台にあり、岸からかなり離れていたため津波による被害はなかった。

以上