

東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票  
 (死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日:平成 23 年 4 月 14 日

消防本部名	大船渡地区消防組合消防本部	構成職員数	88名(H22版消防年報より)
構成市町村	大船渡市	構成署所数	1消防署 2分署 1分遣所
調査署所名	大船渡消防署三陸分署綾里分遣所	庁舎職員数	8名(H22版消防年報より)

調査対象の消防署所位置 (仮庁舎の場合は、被災した庁舎と仮庁舎両方)



○庁舎外観

庁舎の全景写真(1)	庁舎の全景写真(2)
<p>綾里分遣所庁舎が建てられていた場所1                      (全壊したため、確認できず)</p>	<p>綾里分遣所庁舎が建てられていた場所2                      (全壊したため、確認できず)</p>

仮庁舎の全景写真(1)



仮庁舎（大船渡綾里地区コミュニティ施設「綾姫ホール」の一部を使用）

仮庁舎の全景写真(2)



仮庁舎裏手

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真 1



綾里分遣所付近から防潮堤方向を望む

庁舎周辺の写真 2



綾里分遣所付近から見た高所方向

仮庁舎周辺の写真(1)



仮庁舎付近、高台のため津波による被災の形跡なし

仮庁舎周辺の写真(2)



仮庁舎付近、左手前方向に下ると被災地

○周辺の被害の様子

周辺の被害の様子(1)	周辺の被害の様子(2)
 <p data-bbox="277 696 616 730">被害の大きかった水門付近</p>	 <p data-bbox="1002 696 1340 730">被害の大きかった水門付近</p>
周辺の被害の様子(3)	周辺の被害の様子(4)
 <p data-bbox="277 1279 616 1312">被害の大きかった水門付近</p>	 <p data-bbox="1002 1279 1340 1312">被害の大きかった水門付近</p>

その他、特筆すべき事項

・大船渡綾里地区コミュニティ施設「綾姫ホール」には、消防本部仮庁舎のほか、災害対策本部三陸町綾里地区本部及び避難所が併設されている。

以上