

東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票
(死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成 23 年 4 月 20 日

消防本部名	宮古地区広域行政組合消防本部	構成職員数	192 名 (H21 版消防年報より)
構成市町村	宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村	構成署所数	3 消防署 4 分署
調査庁舎名	消防本部、宮古消防署	庁舎職員数	52 名 (H21 版消防年報より)

調査対象の消防署所位置



沿岸から離れているため、特に被害は受けていない。

○庁舎外観

庁舎の全景写真(1)



消防署の全景、被害は見受けられなかった

庁舎の全景写真(2)



消防署前の広場、ガレージも使用している

庁舎の全景写真(3)



消防署の玄関

庁舎の全景写真(4)



消防署の正面、車庫内に待機中の車両

庁舎の全景写真(5)



消防車両

庁舎の全景写真(6)



庁舎敷地内に集結中の自衛隊車両

○周辺の被害の様子

周辺の被害の様子(1)



消防署玄関前の亀裂

周辺の被害の様子(2)



消防署玄関付近の被害、応急処置後

その他、特筆すべき事項

※沿岸部から離れているため、津波による被害が見られなかった。