

東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票  
 (死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日:平成 23 年 4 月 21 日

消防本部名	宮古地区広域行政組合消防本部	構成職員数	192 名(H21 版消防年報より)
構成市町村	宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村	構成署所数	3 消防署 4 分署
調査庁舎名	宮古消防署田野畑分署	庁舎職員数	15 名(H21 版消防年報より)

調査対象の消防署所位置



内陸・高所に位置しているため、特に被害は認められない

○庁舎全景

庁舎の全景写真(1)



庁舎全景 特に被害は見られない

庁舎の全景写真(3)

庁舎の全景写真(2)



庁舎玄関付近

庁舎の全景写真(4)



車庫内



玄関付近

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真(1)



庁舎周辺

庁舎周辺の写真(2)



庁舎周辺

○周辺の被害の様子

周辺の被害の様子(1)



田野畑駅周辺の被害（庁舎からは離れている）

周辺の被害の様子(2)



田野畑駅周辺の被害（庁舎からは離れている）

その他、特筆すべき事項

※特になし