

東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票
 (死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成 23 年 4 月 19 日

消防本部名	宮古地区広域行政組合消防本部	構成職員数	192 名(H21 版消防年報より)
構成市町村	宮古市、山田町、岩泉町	構成署所数	3 消防署 4 分署
調査署所名	山田消防署	庁舎職員数	

調査対象の消防署所位置



○庁舎外観

庁舎の全景写真 1



消防署の正面、一階部分は被災したが、既に片付けられ消防車両が待機している

庁舎の全景写真 2



消防署の裏面、一階部分の被災の様子が分かる。二階部分は被害は見受けられなかった

庁舎の全景写真 3



消防署の正面玄関、船は流れ着いたものか

庁舎の全景写真 4



消防署 1 階の被害様子

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺 1



消防署前の広場

庁舎周辺 2



消防署の周辺

仮庁舎周辺 3



大破した消防車両

庁舎写真



待機中の消防車両

○周辺の被害の様子

周辺の被害 1



消防署周辺の様子（その1）

周辺の被害 2



消防署周辺の様子（その2）

周辺の被害 3



消防署付近の施設の被害（その1）

周辺の被害 4



消防署付近の施設の被害（その2）

以上