

東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票
 (死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成23年 4月11日

| | | | |
|-------|--------|-------|----------------|
| 消防本部名 | 仙台市消防局 | 構成職員数 | 1,097人※ |
| 構成市町村 | 仙台市 | 構成署所数 | 6消防署 2分署 21出張所 |
| 調査署所名 | 仙台市消防局 | 庁舎職員数 | 187人 ※ |

調査対象の消防署所位置 (仮庁舎の場合は、被災した庁舎と仮庁舎両方)



○庁舎全景

庁舎の全景写真



庁舎付近は海から離れており、津波は到達していない

庁舎の全景写真



地震により庁舎講堂では天井板等が落下した

○庁舎周辺の様子

| 庁舎周辺の写真 1 | 庁舎周辺の写真 2 |
|---|---|
|  <p>2011/04/11</p> |  <p>2011/04/11</p> |
| <p>庁舎近くには宮城県庁がある</p> | <p>県の災害対策本部の様子</p> |
| 庁舎周辺の写真 3 | 庁舎周辺の写真 4 |
|  <p>2011/04/11</p> |  <p>2011/04/11</p> |
| <p>同じく市役所と青葉区役所もある</p> | <p>市の災害対策本部</p> |

○市内の被害の様子

| 周辺の被害の様子 1 | 周辺の被害の様子 2 |
|--|--|
|  <p>2011/04/11</p> |  <p>2011/04/11</p> |
| <p>宮城野区幸町では市営団地が被害を受けた</p> | <p>梁が各所で割れており、応急危険度判定は赤(危険)</p> |

周辺の被害の様子 3



太白区緑ヶ丘では斜面上部に亀裂が見られた

周辺の被害の様子 4



宅地に被災宅地危険度判定がされた。判定は赤(危険)

周辺の被害の様子 5



宮城野区仙台港は津波により被害を受けた

周辺の被害の様子 6



仙台港付近で行方不明者の捜索が続けられていた

周辺の被害の様子 7



若林区荒浜など海岸部は津波により被害を受けた

周辺の被害の様子 8



家屋、車、樹木などが一体となって瓦礫となっている

その他、特筆すべき事項

津波による被害が甚大であるが、地震動による被害もまた大きく、市内各所で被害の様子が見られた。

※職員数については市 HP による。 http://www.city.sendai.jp/shobo/_icsFiles/afieldfile/2010/12/10/3-2_1.pdf