

東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票
 (死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成23年 4月12日

消防本部名	仙台市消防局	構成職員数	1,097人※
構成市町村	仙台市	構成署所数	6消防署 2分署 21出張所
調査署所名	宮城野消防署	庁舎職員数	163人(宮城野署全体) ※

調査対象の消防署所位置 (仮庁舎の場合は、被災した庁舎と仮庁舎両方)



○庁舎全景

庁舎の全景写真 1



宮城野消防署が宮城野区の基幹署となる。
 消防車両はガレージに入れられている

庁舎の全景写真 2



海から離れているため、津波による被害はない。
 地震による大きな被害もなく、署は機能している

庁舎の全景写真 3



ガレージ手前に段差があり土嚢が置かれている

庁舎の全景写真 4



この付近は 4/7 夜の余震で震度 6 強を記録した

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真 1



庁舎前道路、署所を背に右手を見る

庁舎周辺の写真 2



庁舎前道路、署所を背に左手を見る

○周辺の被害の様子

周辺の被害の様子 1



付近道沿には店舗が並ぶ。多くが被害を受けている

周辺の被害の様子 2



調査時、営業している店舗は少なかった

周辺の被害の様子 3



宮城野区幸町では市営団地が地震による被害を受けた

周辺の被害の様子 4



各階で写真の様なコンクリートの割れが見られた

周辺の被害の様子 5



宮城野区の海側は津波により大きな被害を受けた

周辺の被害の様子 6



未だ多くの行方不明者がおり捜索が続けられていた

※職員数については市 HP による。 http://www.city.sendai.jp/shobo/_icsFiles/afieldfile/2010/12/10/3-2_1.pdf

以上