

東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票  
(死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成23年 4月12日

消防本部名	仙台市消防局	構成職員数	1,097人※
構成市町村	仙台市	構成署所数	6 消防署 2分署 21出張所
調査署所名	若林消防署	庁舎職員数	159人(若林署全体)※

調査対象の消防署所位置（仮庁舎の場合は、被災した庁舎と仮庁舎両方）




○庁舎全景

庁舎の全景写真 1	庁舎の全景写真 2

庁舎前面、若林消防署が若林区の基幹署となる。

庁舎背面、海から離れており津波被害はない

庁舎の全景写真 3



庁舎は地震のためか接合部にズレが生じている

庁舎の全景写真 4



左写真の下部は立入禁止となっている。他に目立つ被害は見受けられず。消防署は活動中だった

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真 1



庁舎前道路、署所から西(陸側)を見る

庁舎周辺の写真 2



庁舎前道路、署所から東(海側)を見る

○周辺の被害の様子

周辺の被害の様子 1



若林消防署所属の荒浜航空分署は津波で被災

周辺の被害の様子 2



同分署は庁舎は残ったが、使用不能となった

周辺の被害の様子 3	周辺の被害の様子 4
若林区の海岸地区、荒浜は津波被害を全面に受けた	原野の様な場所に瓦礫や車が散在している。 震災前は水田と集落が広がる場所だった
周辺の被害の様子 5	周辺の被害の様子 6
閑上大橋仙台市側。この辺りも大きな被害が出た	活動中の消防車両、行方不明者の捜索と思われる
周辺の被害の様子 7	
津波による被害がなかった内陸側でも地震による被害が見られた。区役所付近での応急危険度判定結果	

※職員数については市 HP による。 [http://www.city.sendai.jp/shobo/\\_icsFiles/afieldfile/2010/12/10/3-2\\_1.pdf](http://www.city.sendai.jp/shobo/_icsFiles/afieldfile/2010/12/10/3-2_1.pdf)

以上