

東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票  
(死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成23年 4月12日

消防本部名	仙台市消防局	構成職員数	1,097人※
構成市町村	仙台市	構成署所数	6消防署2分署21出張所
調査署所名	六郷出張所	庁舎職員数	159人(若林署全体)※

調査対象の消防署所位置



○庁舎全景

庁舎の全景写真 1	庁舎の全景写真 2
 <p>若林署内で、六郷出張所は、荒浜分署に次いで海に近い</p>	 <p>津波による被害はなく、出張所は機能している。 車両はガレージの外に出されていた</p>

庁舎の全景写真 3



庁舎基礎部分には段差、ひび割れが見られた

庁舎の全景写真 4



ガレージ内には備蓄品等が置かれていた

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真 1



庁舎前道路、署所を背に右手(内陸側)を見る。  
津波の痕跡は見られない

庁舎周辺の写真 2



庁舎前道路、署所を背に左手(海側)を見る

庁舎周辺の写真 3



庁舎横のGSでは写真の措置がとられていた

※職員数については市 HP による。 [http://www.city.sendai.jp/shobo/\\_icsFiles/afieldfile/2010/12/10/3-2\\_1.pdf](http://www.city.sendai.jp/shobo/_icsFiles/afieldfile/2010/12/10/3-2_1.pdf)