

東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票
 (死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成 23 年 4 月 13 日

消防本部名	石巻地区広域行政事務組合消防本部	構成職員数	355 名 (H22 版消防年報より)
構成市町村	石巻市、東松島市、女川町	構成署所数	4 消防署 1 分署 9 出張所
調査庁舎名	石巻消防署湊出張所	庁舎職員数	15 名 (H22 版消防年報より)

調査対象の消防署所位置



○庁舎全景

<p>庁舎の全景写真 (1)</p>	<p>庁舎の全景写真 (2)</p>
<p>庁舎全景 (1) 一時は後方の高台へ避難</p>	<p>庁舎全景 (2) 前方が海岸方向</p>

庁舎の全景写真 (3)



庁舎全景 (3) 3日間孤立状態に

庁舎の写真 (4)



庁舎背面

活動の様子



所内の様子

活動の様子(補足説明)

現庁舎2階で、消防団の可搬ポンプ積載車借り上げにより当番員4名2交替で運用。他の職員は他本部隊の道案内者として勤務。可搬消防無線により指令受信。

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真(1)



瓦礫撤去が至る所で

庁舎周辺の写真(2)



瓦礫が多く残る 時には道路にはみ出すことも

庁舎周辺の写真 (3)



出張所側面

庁舎周辺の写真 (4)



戸外の発電設備 津波により使用不能

○周辺の被害の様子

周辺の被害の様子(1)



瓦礫の撤去作業が続いていた

周辺の被害の様子(2)



多数の車両が被害を受けた

周辺の被害の様子 (3)



神社にまで押し寄せた瓦礫

周辺の被害の様子(4)



被害を受けた中古車販売店

その他、特筆すべき事項

庁舎大破（1階）。車両損壊ポンプ車1、広報車1。

当日流れ着いた市民18名を救助、所内に収容。水は3日間ひざ下まであり孤立。

以上